

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00060676 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Martino |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Acquasanta Terme |
| PVCL - Località | ACQUASANTA TERME |
| PVCE | Falciano |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|------------------|
| CTSC - Comune | Acquasanta Terme |
| CTSF - Foglio/Data | 22/2018 |
| CTSN - Particelle | A |

CTSP - Proprietari

Parrocchia di S. Emidio

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.450344424

GPDPY - Coordinata Y

42.735810532

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170_OI.ORTOI

GPBT - Data

9-3-2018

GPBO - Note

(3939394) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

ricostruzione

ATBD - Denominazione

tardo cinquecento

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

Antica sede della Pievania di Facciano (odierna Falciano), si ha notizia dei suoi Chierici già nel 1332 e del suo pievano nel 1411.

RENF - Fonte

B_2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIV

RELF - Frazione di secolo

prima metà

RELI - Data

1332

RELX - Validità

ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

| | |
|--|---|
| RENS - Notizia sintetica | completamento |
| RENN - Notizia | L'edificio fù completato nel 1578. |
| RENF - Fonte | Incisione nel presbiterio |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1578 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | L'edificio fù restaurato nel 1707. |
| RENF - Fonte | Incisione sul portale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1707 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | installazione impianto |
| RENN - Notizia | Realizzazione di un nuovo impianto elettrico. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP544 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 00/02/2004 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_84) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** L'edificio presenta il dissesto del portale e dell'abside.**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_84**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**SIIV - Suddivisione verticale** ad aula**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria** Chiesa ad aula unica con struttura verticale portante e copertura a capanna. Sul fianco destro è situata la torre campanaria.**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** ad aula**PNTF - Forma** rettangolare (7x16,6m)**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** torre campanaria**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** a blocco**PNTF - Forma** quadrata (2,5x2,5m)**PNTE - Dati icnografici significativi** altezza 2,3m**FN - FONDAZIONI**

| | |
|--|-----------------|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
|--|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|--|
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis |
| SVCM - Materiali | tufo/travertino |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|------------------|
| CPCR - Riferimento | tratto anteriore |
| CPCT - Struttura primaria | capriate lignee |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| SCLU - Ubicazione | prospetto longitudinale |
| SCLG - Genere | gradini |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | -1 |
| SCLL - Collocazione | parallela al muro di spina centrale |
| SCLF - Forma planimetrica | ad una rampa |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|--|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata a terra |
| SCSC - Tecnica | realizzato per scendere alla quota dell'ingresso |
| SCSM - Materiali | pietra |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| PVMU - Ubicazione | p. t. |
| PVMG - Genere | in mattoni |
| PVMS - Schema del disegno | a giunti lineari |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | portale d'ingre |
| DECT - Tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con stipiti e architravi in blocchi di pietra |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra portale d |
| DECT - Tipo | rosone |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | parete longitudinale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice modanata con rilievi raffiguranti scudi (sulla ghiera) e motivi geometrici |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con architrave con fregio |
| DECM - Materiali | tufo |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | lato destro del |
| DECT - Tipo | acquasantiera |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi vegetali |
| DECM - Materiali | travertino |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|-----------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | lato sinistro d |
| DECT - Tipo | affresco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | pareti laterali |
| DECT - Tipo | nicchia con statua |

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECQ - Qualificazione del tipo | due |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECT - Tipo | arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | introduce la zona presbiteriale |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | abside |
| DECT - Tipo | in muratura a vista |
| DECM - Materiali | tufo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | sagrestia |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Madonna con bambino in legno |
| DECQ - Qualificazione del tipo | tre tele dipinte |
| DECQ - Qualificazione del tipo | tabernacolo in legno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | con monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | basamento in blocchi di pietra lasciati a vista |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in aggetto |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ricorsi angolari in pietra |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in linea |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |

| | |
|--|---|
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in aggetto |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | presbiterio |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | 1578 |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | parete laterale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | 1707 |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta il dissesto del portale e dell'abside (ID UCCR MARCHE_84) |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 13/08/2004 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di restauro consistenti nel rifacimento di un tetto ventilato, demolizione e rifacimento del pavimento, rimozione dell'intonaco di tutta la parete absidale con relativa bonifica e rifacimento dello stesso, rifacimento imp. elettrico e ristrutturazione della bussola all'ingresso. (SABAP_Ancona_AP544) |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S.Emidio |
| CDGI - Indirizzo | Frazione Centrale, Acquasanta Terme (AP) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |

| | |
|--|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | nessun vincolo di intervento |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1280 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1282 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1278 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1284 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_84 |
| FTAN - Codice identificativo | 1285 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_84 |
| FTAN - Codice identificativo | 1286 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |

| | |
|---|--|
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_60676 |
| FTAN - Codice identificativo | 3960 |
| FTAT - Note | Veduta del portale d'ingresso |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_11 |
| DRAD - Data | 2018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Cognoli V. |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_2 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Ministero della Educazione Nazionale |
| BIBD - Anno di edizione | 1936 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_301 |
| BIBN - V., pp., nn. | 43 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Pellei M.A. |
| RSR - Referente scientifico | Pellei M. A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Teodori B.; Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1995 |
| RVMN - Nome | Campagnoli M. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario | |

responsabile

Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La casa canonica è la scheda NTCN_370122.