

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00109795 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | rurale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Maria della Neve |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Chiesa della Madonna della Neve |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Arquata del Tronto |
| PVCL - Località | FAETE |
| PVCI - Indirizzo | Località Faete |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| CTSC - Comune | Arquata del Tronto |
| CTSF - Foglio/Data | 33/2018 |
| CTSN - Particelle | B |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia di S. Maria delle Grazie |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|---|--|
| GPDPX - Coordinata X | 13.311302938 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.76697277 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 10-3-2018 |
| GPBO - Note | (3935312) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | quattrocento locale |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Costruzione del XV sec. |
| RENF - Fonte | SABAP_AP1031 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|-----------------|------|
| RELS - Secolo | XV |
| RELW - Validità | ante |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|------------------|------|
| REVS - Secolo | XVI |
| RE VW - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | danni sisma |
| RENN - Notizia | Comunicazione dei danni causati dal terremoto del 1979. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP1031 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----|
| RELS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | XX |
|----------------------|----|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_222) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Il sisma del 2016 non ha provocato nessuna lesione importante, si notano principalmente fessurazioni delle malte di allettamento dei conci di arenaria che compongono il piccolo campanile a vela e due dei quattro pilastri su cui poggia la copertura e dalla quale si sono distaccati alcuni coppi dalle falde e dal colmo. All'interno i maggiori danni si riscontrano sulla parete di fondo su cui è presente l'affresco del XV sec. con cadute di intonaco. |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_222 |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico_messa in sicurezza |
| RENN - Notizia | Velinatura e messa in sicurezza delle porzioni di intonaco dipinto a rischio caduta, documentazione, catalogazione dei frammenti caduti. Ove possibile, l'immediata ricostituzione delle porzioni frammentate, intervenendo da tergo, e cercare di ricreare macro porzioni di più facile conservazione e futuro ricollocamento. |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_222 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | ad aula |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | La Chiesa della Madonna della Neve, immersa tra i boschi a ridosso da Faete, in località Prati, si presenta come una piccola costruzione con un semplice portico antistante l'ingresso e un campanile a vela di dimensioni proporzionate al resto dell'edificio. L'interno costituito da un vano unico di dimensioni molto ridotte, sorprende per la ricchezza del corredo che decorativo. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
| PNTS - Schema | a unica navata |
| PNTF - Forma | rettangolare (5x5m) |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del | |

| | |
|--|--|
| genere | blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis |
| SVCM - Materiali | pietra |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | capriate lignee |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in pietra |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portico |
| DECQ - Qualificazione del tipo | retto da n.4 pilastri in pietra squadrata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con capitello dorico |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | portale d'ingre |
| DECT - Tipo | con architrave |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con nicchia a mezzaluna |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con spallette a mò di colonna |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | vela campanaria |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | raffigurante "Annunciazione e Madonna in trono con angeli" |
| DECQ - Qualificazione del tipo | attributi a Panfilo da Spoleto e Alemanno |
| DECM - Materiali | intonaco affrescato |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | sopra l'altare |
| DECT - Tipo | nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | affrescata con il trionfo della Madonna con il bambino e angeli in volo |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | altare |
| DECT - Tipo | altare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | addossato alla parete |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con gradino |
| DECM - Materiali | in mattoni |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| LSIU - Ubicazione | prospetto posteriore e laterale |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | di forme diverse |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | pietra |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| | Il sisma del 2016 non ha provocato nessuna lesione importante, si notano principalmente fessurazioni delle malte di allettamento dei conci di arenaria che compongono il piccolo campanile a vela e due |

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCO - Indicazioni specifiche | dei quattro pilastri su cui poggia la copertura e dalla quale si sono distaccati alcuni coppi dalle falde e dal colmo. All'interno i maggiori danni si riscontrano sulla parete di fondo su cui è presente l'affresco del XV sec. con cadute di intonaco. (ID UCCR MARCHE_222) |
|--------------------------------------|--|

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |
| RSTF - Data fine | 2017 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza_ Velinatura e messa in sicurezza delle porzioni di intonaco dipinto a rischio caduta, documentazione, catalogazione dei frammenti caduti. Ove possibile, l'immediata ricostituzione delle porzioni frammentate, intervenendo da tergo, e cercare di ricreare macro porzioni di più facile conservazione e futuro ricollocamento.(ID UCCR MARCHE_222) |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XVI |
| USOD - Uso | chiesa cimiteriale |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di Santa Maria delle Grazie |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 364/1909 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 15/02/1919 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1335 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|---|----------------------------|
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1336 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1337 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1338 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1339 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1350 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1351 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1353 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1354 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1355 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1356 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1357 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1358 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_222 |
| FTAN - Codice identificativo | 1359 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_222 |
| FTAN - Codice identificativo | 1360 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2000 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109795 |
| FTAN - Codice identificativo | 2036 |
| FTAT - Note | esterno |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2000 |

| | |
|---|--|
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109795 |
| FTAN - Codice identificativo | 2037 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file), riproduzione di fotogr |
| FTAD - Data | 2000 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109795 |
| FTAN - Codice identificativo | 2038 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_29 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | decreto di vincolo |
| FNTD - Data | 15/02/1919 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_Ancona |
| FNTS - Posizione | Ufficio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | D_41 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Ministero della Educazione Nazionale |
| BIBD - Anno di edizione | 1936 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_301 |
| BIBN - V., pp., nn. | 54 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2000 |
| CMPN - Nome | Cenedese A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2018 |

| | |
|--|---------------------------|
| RVMN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |