

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060010
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	francescano
OGTN - Denominazione	Complesso conventuale di S. Francesco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Rotella
PVCE	San Francesco

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Rotella
CTSF - Foglio/Data	20/2018
CTSN - Particelle	A (chiesa), 121 (ex convento)
CTSP - Proprietari	Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Ascoli Piceno

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.546587755
GPDPY - Coordinata Y	42.94528369
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1020170_OI.ORTOI

GPBT - Data 9-3-2018

GPBO - Note (3935149) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Complesso fondato nel XIII sec. Secondo una tradizione fu lo stesso San Francesco riportando in uso una già esistente struttura benedettina a scegliere il luogo che avrebbe ospitato il suo convento (da uno studio risulta che San Francesco si recò in a Poggio Canoso nel 1215)
RENF - Fonte	Analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa ad aula fu ricostruita nel sec.XVII, come documentato dalla iscr izione sulla trabeazione del portale in pietra che recita: F.

GABRIELLE DEL LE SUE ELEMOSINE MDCXXIII.

RENF - Fonte Trabeazione portale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica donazione

RENN - Notizia Papa Nicolò V donò al convento una preziosa reliquia della Croce di Cristo, incastonata in una Croce d'argento dorata ornata di coralli e un pregiato calice d'argento.

RENF - Fonte Scritti di Padre Orazio Civalli

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica soppressione

RENN - Notizia Il convento fù soppresso il 15/10/1652 in seguito all'emanazione della bolla "Instaurande Regularis Disciplinae" di papa Innocenzo X.

RENF - Fonte SABAP_Ancona_AP286

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELI - Data 15/10/1652

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica variazione d'uso

RENN - Notizia Dopo la soppressione il complesso fu trasformato in rettoria , cioè affidato ad un sacerdote diocesano con il titolo di Rettore. Quest'ultimo duò fino al XIX sec. quando il complesso inizia un lento declino con la morte dell'ultimo rettore.

RENF - Fonte SABAP_Ancona_AP286

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1950

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta il crollo di parte della coperta con conseguente perdita delle capriate originali, al peggioramento dell'ammaloramento della muratura perimetrale e al deterioramento di altre porzioni. Inoltre
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP286

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2009

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2009

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2286)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - pronto intervento
RENN - Notizia	Interdetto il piano superiore dell'Ala Sud del Convento in seguito del sisma del 2016.(ID UCCR MARCHE_2286)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni

RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni diagonali e verticali diffuse su maschi murari e inflessione delle strutture di copertura.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2286
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	convento_1 volume
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	convento_2 volume
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Nel territorio di Poggio Canoso, lungo la strada che da Rotella porta al monte dell' Ascensione, si trova un antico convento, uno dei primi eremi francescani sorti nella regione. E' costituito da una chiesa e dal convento con chiostro interno.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiostro
PNT - PIANTA	

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a C
PNTF - Forma	quadrata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiesa_aula
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	con capriate
SOFP - Caratteristiche	n.5 capriate decorate l'una diversa dall'altra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiesa_altare
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	tracce di colore nell'angolo a nord-ovest

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Convento_p.t.
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Convento_p.t.
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Convento_1p
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	con capriate

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiostro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Convento_1p
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiostro
PVMG - Genere	in mattoni
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in graniglia
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiostro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonna
DECQ - Qualificazione del tipo	in muratura di pietra
DECQ - Qualificazione del tipo	si impostano gli archi a crociera e le volte a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa_parete sud-ovest

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonacata
DECQ - Qualificazione del tipo	con n.2 altari realizzati in malta di gesso, di cui uno composto da colonne circolari staccate dal muro e decorate con disegni floreali e capitelli corinzi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa_prospetto nord-est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	chiuso
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto Nord-Ovest
DECL - Collocazione	sacrestia
DECT - Tipo	pareti
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vela campanaria
DECQ - Qualificazione del tipo	con bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	aula
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	separa l'aula dalla zona dell'altare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete Sud-Oves
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con colonne circolari staccate dal muro
DECQ - Qualificazione del tipo	decorate con disegni floreali e capitelli corinzi
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli
DECM - Materiali	malta di gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Convento_p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	camino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Convento_p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	forno
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	trabeazione del portale in pietra
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	F. GABRIELLE DELLE SUE ELEMOSINE MDCXXIII.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni diagonali e verticali diffuse su maschi murari e inflessione delle strutture di copertura. (ID UCCR MARCHE_2286)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	23/02/2016
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di pronto intervento.(SABAP_Ancona_AP286)
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	15/03/2010
RSTT - Tipo di intervento	Progetto di restauro e rifunzionalizzazione consistente nel rinforzo delle fondazioni (porzione Nord-Ovest), consolidamento statico delle murature, ricostruzione della volta a crociera crollata, scarnitura e stuccatura delle volte, riallineamento quote e rifacimento massetti, restauro e consolidamento delle peculiarità, ripristino del pavimento e degli intonaci, predisposizione impianto elettrico e idrico e fornitura e posa in opera degli infissi esterni.(SABAP_Ancona_AP286)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	30/09/1989
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento e restauro consistenti nello smontaggio e sostituzione di tutte le parti in legno ammalorate, realizzazione al di sopra delle pianelle di uno strato di rasatura a malta di calce, realizzazione di un cordolo all'interno delle murature, riprese della muratura, rifacimento della pavimentazione in cotto e diserbo delle pareti dove necessario.(SABAP_Ancona_AP286)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	sede di comunità laica
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	convento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Ascoli Piceno
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.Lgs n. 42/2004 art.12
NVCE - Estremi provvedimento	09/06/2011
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.P.A.R.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/ risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1515
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1516
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1517
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1519
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1520
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1521
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1522
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1523
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1524
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1525
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1526

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1527

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1528

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1529

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1530

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1531

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1532

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAEE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1286
FTAN - Codice identificativo	1534

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni

FTAE - Ente proprietario	Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1286
FTAN - Codice identificativo	1535
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60010
FTAN - Codice identificativo	3924
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_36
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	09/06/2011
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_45
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Sternini S.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.; Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1995
RVMN - Nome	Campagnoli M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario	

responsabile

Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Complesso costituito da chiesa e convento la cui fondazione risale presumibilmente al sec. XIII; il chiostro a pianta quadrata ha colonne in muratura di pietra su cui si impostano gli archi a tutto sesto e le volte a crociera del portico. La chiesa ad aula fu ricostruita nel sec. XVII come documentato dall'iscrizione sulla trabeazione del portale in pietra che recita: F. GABRIELLE DELLE SUE ELEMOSINE MDCXXIII.