# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00118976 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | chiesa |
| **OGTQ - Qualificazione** | parrocchiale |
| **OGTN - Denominazione** | Chiesa di S. Giovanni Battista |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | MC |
| **PVCC - Comune** | Apiro |
| **PVCL - Località** | FORNELLE |
| **PVCI - Indirizzo** | S. C. di Coldigioco |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Apiro |
| **CTSF - Foglio/Data** | 65/2018 |
| **CTSN - Particelle** | A |
| **CTSP - Proprietari** | Parrocchia di S. Anna |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.116946711 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 43.347171206 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |

| | |
|---|---|
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| **GPBT - Data** | 10-3-2018 |
| **GPBO - Note** | (3930233) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze locali cinque-seicentesche |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | Costruzione |
| **RENN - Notizia** | La costruzione può essere fatta risalire ai secc. XVI-XVII. |
| **RENF - Fonte** | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVI |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVII |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico - danni |
| **RENN - Notizia** | La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26/09/1997. |
| **RENF - Fonte** | notizia fornita dall'UTC |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XX |
| **RELI - Data** | 26/09/1997 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVI - Data** | 26/09/1997 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento sismico |
| **RENN - Notizia** | L’edificio è inserito all’interno dell’elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1195) |

| | |
|---|---|
| **RENF - Fonte** | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | evento simico - danni |
| **RENN - Notizia** | L'edificio presenta lesioni sia nella facciata principale, nel prospetto lato strada e nel lato posteriore. Sono presenti inoltre evidenti fuori piombo e "spanciatura" della parete lato strada.(ID UCCR MARCHE_1195) |
| **RENF - Fonte** | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XXI |
| **RELI - Data** | 2016 |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVI - Data** | 2017 |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +1 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. t. |
| **SIIV - Suddivisione verticale** | corpo unico |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | Edificio di forma rettangolare in muratura di pietra arenaria intonacata; copertura con tetto a falde semplici. |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTS - Schema** | ad aula |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** | Non accertabile |

| | |
|---|---|
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | Intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | muratura portante |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | mista in mattoni e blocchi di pietra di forma irre |
| **SVCM - Materiali** | pietra/ laterizio |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | Vela campanaria |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | in mattoni intonacati |
| **SVCM - Materiali** | laterizio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a 2 falde |
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | tratto anteriore |
| **CPCT - Struttura primaria** | travi in legno |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI** | |
| **PVMU - Ubicazione** | p. t. |
| **PVMG - Genere** | in cotto |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | Fronte posteriore |
| **DECL - Collocazione** | interna |
| **DECT - Tipo** | nicchie con statue |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | a pianta semicircolare |
| **DECM - Materiali** | muratura intonacata |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |

| | |
|---|---|
| **DECU - Ubicazione** | Fronte posteriore |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | vela campanaria |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con monofora |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | lati portale d' |
| **DECT - Tipo** | aperture |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | lineari |
| **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSIU - Ubicazione** | pavimento |
| **LSIG - Genere** | lapide |
| **LSIT - Tipo** | iscrizione |
| **LSII - Trascrizione testo** | ES VS RECTOR DIO ANG.RODVLPH ADSVI IPSIV IOANNIS CIAVARELI MARTIRO CONIUGI .. POSVIT I.S…O |
| **LSIC - Tecnica** | scolpita/o |
| **LSIM - Materiali** | pietra |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | pessimo |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni sia nella facciata principale, nel prospetto lato strada e nel lato posteriore. Sono presenti inoltre evidenti fuori piombo e "spanciatura" della parete lato strada. (ID UCCR MARCHE_1195) |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | chiesa |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà Ente religioso cattolico |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1650 |

| | |
|---|---|
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1651 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_1195 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1652 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2017 |
| **FTAE - Ente proprietario** | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| **FTAC - Collocazione** | ID UCCR MARCHE_1653 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1653 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione esistente |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:2000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | Catasto di Macerata |
| **DRAN - Codice identificativo** | C_94 |
| **DRAA - Autore** | Arch. Ramona Minnucci |
| **DRAD - Data** | 2018 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di corredo |
| **BIBA - Autore** | M. Monachesi |
| **BIBD - Anno di edizione** | 2000 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_325 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2000 |
| **CMPN - Nome** | Annibaldi D. |

| | |
|---|---|
| **FUR - Funzionario responsabile** | n.p. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2018 |
| **RVMN - Nome** | Arch. Ramona Minnucci |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2009 |
| **AGGN - Nome** | Compagnucci M. |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | n.p. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2018 |
| **AGGN - Nome** | Arch. Ramona Minnucci |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | La facciata della chiesa è caratterizzata da finestre rettangolari simmetriche rispetto al portale. E' presente un campanile a vela monoforo in prossimità dell'abside. |