

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119181
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo Maurizi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Palazzo del Comune - Biblioteca

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Bolognola
PVCL - Località	PINTURA
PVCI - Indirizzo	via Maurizi, 20, 23

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bolognola
CTSF - Foglio/Data	8/2018

CTSN - Particelle	194
CTSP - Proprietari	Comune di Bolognola
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.226655244
GPDPY - Coordinata Y	42.994427664
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3930090) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali sette-ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio fu costruito presumibilmente tra la fine del sec. XVIII e l'inizio del successivo dalla famiglia Maurizi.
RENF - Fonte	B_12
RENF - Fonte	B_10
RENF - Fonte	B_15
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1824
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** decorazioni pittoriche**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Nel 1824 il pittore camerinese Luigi Spazza realizzò la decorazione a tempera dei vari ambienti del palazzo.**RENF - Fonte** B_12**RENF - Fonte** B_15**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1824**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1824**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Il Consiglio comunale nella seduta del 28 gennaio 1896 deliberò di acquistare il palazzo i cui proprietari, in contrasto col Comune, si erano trasferiti a Roma. La trattativa si rivelò difficoltosa e il sindaco Cianconi, trattando in veste privata coi Maurizi, rilevò in proprio gran parte della loro proprietà, compreso il palazzo che poi cedette al Comune. Il piano terra fu utilizzato come scuola, mentre al primo piano furono sistemati gli uffici comunali, l'archivio e la Congregazione di Carità.**RENF - Fonte** B_12**RENF - Fonte** B_15**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 28/01/1896**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 28/01/1896**REVX - Validità** post**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** PT**RENS - Notizia sintetica** uso**RENN - Notizia** Nella seconda metà del sec. XX la scuola venne trasferita e il piano terra fu occupato dal circolo ricreativo, dall'ufficio postale e dall'archivio storico.**RENF - Fonte** B_12**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cavalcavia
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	Subito dopo l'acquisto venne demolito un cavalcavia che univa il palazzo alla casa di fronte. Sembra che in tale occasione l'edificio non sia stato sottoposto ad altri lavori di restauro.
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	28/01/1896
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	28/01/1896
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Negli anni `70 del sec. XX l'edificio fu restaurato. Tra gli altri lavori furono rifatti i solai con travetti in c.a. tipo Varese e i pavimenti in cotto e legno; furono restaurate dal camerinese Umberto Santarelli le decorazioni pittoriche danneggiate da infiltrazioni d'acqua; furono modificate le aperture del p. seminterrato. Forse in tale occasione furono inserite alcune catene nei solai lignei del p. 1. Lavori di consolidamento delle volte in camorcanna e delle volte in muratura del p. seminterrato erano ancora in atto al momento del terremoto nel 1997.
RENF - Fonte	B_12
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1970
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca i seguenti danni: lesioni diffuse delle murature con andamenti

diagonali soprattutto in corrispondenza di alcuni maschi murari del p. t e del p.1; lesione delle volte in camorcanna; lesione degli architravi delle porte e delle finestre.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

26/09/1997

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

26/09/1997

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - approvazione progetto

RENN - Notizia

Il giorno 26 settembre 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: collegamento degli elementi lignei di copertura e dei solai intermedi alle murature con staffe metalliche; collegamento degli incroci dei maschi murari del p. seminterrato e del p. 1 con cuciture armate; iniezioni di malta di calce nelle murature a sacco del p. seminterrato e del p. t.; risarcimento delle lesioni più marcate con opere di scuci-cuci; restauro dell'intradosso delle volte dipinte; restauro delle pitture a tempera; sostituzione architravi lesionati.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

26/09/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

26/09/1999

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - inizio lavori

RENN - Notizia

I lavori di restauro iniziarono il 31 agosto 1998.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

31/08/1998

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

31/08/1998

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - fine lavori
RENN - Notizia	I lavori di restauro terminarono il 16 giugno 1999.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	16/09/1999

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	16/09/1999

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	decorazione a tempera
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Spazza Luigi
RENF - Fonte	B_12

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1135)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta all'esterno un quadro fessurativo diffuso su tutti e tre i lati, soprattutto sul lato sinistro rispetto all'ingresso per la presenza di più aperture nella fascia centrale. Medesimo danno si riscontra all'interno, sugli elementi portanti, con distacchi e crolli di

	cortine murarie, lesioni orizzontali sotto i solai, e alla base dell e pareti, lesioni oblique alle pareti di spina verso il retro. (ID UCCR MARCHE_1135)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta rettangolare su due livelli; murature in pietra intonacata; solai in legno parzialmente sostituiti con altri in latero-cemento; volte in camorcanna decorate; pareti del piano nobile decorate.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTF - Forma	rettangolare (6x4m)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare (2x3m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in pietra

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. sottotetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SOFP - Caratteristiche	decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	PT
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFP - Caratteristiche	decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Piano seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	latero-cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	PT
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	PT
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	latero-cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a collo
SCSC - Tecnica	travi in legno su muri
SCSM - Materiali	legno / pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. 1 e p. sottotetto
DECL - Collocazione	pareti/ volte
DECT - Tipo	decorazioni pittoriche
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali, geometrici e figurati
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. 1 e p. sottotetto
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	decorazione porte e scuri finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici e a finto marmo
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1P
DECQ - Qualificazione del tipo	dimensione 0,87x1,8m
DECQ - Qualificazione del tipo	soglia in laterizio sagomato
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	apertura tampon
DECT - Tipo	inserimento lapide
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	Porta d'ingress
DECT - Tipo	pilastrini con cornice ad arco
DECM - Materiali	mattoni
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	AI CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta all'esterno un quadro fessurativo diffuso su tutti e tre i lati, soprattutto sul lato sinistro rispetto all'ingresso per la presenza di più aperture nella fascia centrale. Medesimo danno si riscontra all'interno, sugli elementi portanti, con distacchi e crolli di cortine murarie, lesioni orizzontali sotto i solai, e alla base delle pareti, lesioni oblique alle pareti di spina verso il retro. (ID UCCR MARCHE_1135)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	31/05/1999
	Ripristino e miglioramento sismico della sede comunale danneggiata

RSTT - Tipo di intervento	dal sisma del 26-09-1997, consistente nel consolidamento e ripristino della copertura; restauro dell'intradosso delle volte dipinte; spicconatura dell'intonaco con intervento di cuci-scuci; sostituzione degli architravi danneggiati; collegamento dei maschi del piano seminterrato e del piano primo con cuciture armate e restauro del vano scala.(SABAP_Ancona_MC1551)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	19-06-2000
RSTT - Tipo di intervento	Completamento e installazione impianto di sicurezza (SABAP_Ancona_MC1551)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_Puntellamento delle volte delle scale tra il p.t. e il 1p.(ID UCCR MARCHE_1135)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici comunali; biblioteca; archivio storico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	PT
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	scuola
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	PT
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	circolo cittadino/ ufficio postale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1580

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1551
FTAN - Codice identificativo	3647

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1551
FTAN - Codice identificativo	3649

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1551
FTAN - Codice identificativo	3648

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1551
FTAN - Codice identificativo	3650

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1551
FTAN - Codice identificativo	3651

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1551
FTAN - Codice identificativo	3652
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1551
FTAN - Codice identificativo	3653
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1551
FTAN - Codice identificativo	3654
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1135
FTAN - Codice identificativo	1581
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1135
FTAN - Codice identificativo	3748
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_78
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci

DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Francesconi D.
BIBD - Anno di edizione	1882
BIBH - Sigla per citazione	B_12
BIBN - V., pp., nn.	94-96
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cruciani P.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_15
BIBN - V., pp., nn.	101-102
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	D'Amico S.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	

OSS - Osservazioni

I soggetti delle decorazioni a tempera danno il nome ai vari ambienti del primo piano, per cui vi sono: la Sala delle Sfingi, la Sala della Creazione, la Sala delle Meduse, la Sala di Giove, la Sala di Abramo, la Sala di Diana (o Sala azzurra) e la Sala dei Centauri (attuale aula consiliare).