

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00215009
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Lucia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Lucia Vergine e Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Castelsantangelo sul Nera
PVCL - Località	RAPEGNA
PVCI - Indirizzo	Località Spina di Gualdo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Castelsantangelo sul Nera
CTSF - Foglio/Data	33/2018
CTSN - Particelle	A, 356 (Casa parrocchiale)
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Stefano

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.151954208
GPDPY - Coordinata Y	42.87502422

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3930169) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali duecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa può essere fatto risalire all'inizio del sec. XIII, in quanto nel 1253 é citata fra quelle donate dal vescovo Accoramboni all'Abbazia di S. Eutizio.
RENF - Fonte	B_34
RENF - Fonte	B_35
RENF - Fonte	B_36

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1253
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento e ristrutturazione
RENN - Notizia	La chiesa é ampliata e ristrutturata nel 1548.
RENF - Fonte	B_10
RENF - Fonte	B_34
RENF - Fonte	B_35

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1548**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1548**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26.9.1997.**RENF - Fonte** notizia fornita dall'UTC**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 26/09/1997**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 26/09/1997**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico**RENN - Notizia** L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1891)**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento simico - danni**RENN - Notizia** L'edificio presenta lesioni evidenti su prospetto principale (nord) e su tutti i muri perimetrali, estese soprattutto in prossimità delle aperture e dei punti d'ammorsamento tra le mura: principio di ribaltamento della porzione superiore del prospetto nord; torre campanaria a rischio crollo sull'aula: pilastro dx prospetto nord parzialmente crollato, pilastro sx gravemente lesionato, base della torre lesionata. (ID UCCR MARCHE_1891)**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** chiesa**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**SIIV - Suddivisione verticale** corpo unico**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** Casa parrocchiale**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +2**SIIP - Tipo di piani** PT, 1P**SIIV - Suddivisione verticale** corpo unico**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria** Chiesa situata in località Rapegna, presenta un impianto architettonico ad unica aula con torre campanaria e casa parrocchiale posti sul retro.**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** chiesa**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** ad aula**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** torre campanaria**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** a blocco**PNTF - Forma** quadrata**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** casa parrocchiale**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** a blocco

PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Casa parrocchiale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre campanaria

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	casa parrocchiale
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	canonica
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	angolo sinistro
DECT - Tipo	scarpato
DECM - Materiali	in blocchi di pietra lasciati a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto laterale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** apertura**DECQ - Qualificazione del tipo** architravata**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** torre campanaria**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** monofora**DECQ - Qualificazione del tipo** ad arco a tutto sesto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiesa**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** mensola**DECQ - Qualificazione del tipo** perimetrale**DECQ - Qualificazione del tipo** decorata**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiesa**DECL - Collocazione** altare**DECT - Tipo** nicchia**DECQ - Qualificazione del tipo** ad arco a tutto sesto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiesa**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiesa**DECL - Collocazione** pareti laterali**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi floreali**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiesa**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** arco trionfale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	casa parrocchiale
DECL - Collocazione	Porta d'ingress
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Annesso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portale laterale, architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	1548/ TEMPORE BERNARDINI RCTORIS
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra calcarea

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	parete laterale
LSIG - Genere	targa
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni evidenti su prospetto principale (nord) e su tutti i muri perimetrali, estese soprattutto in prossimità delle aperture e dei punti d'ammorsamento tra le mura: principio di ribaltamento della porzione superiore del prospetto nord; torre campanaria a rischio crollo sull'aula: pilastro dx prospetto nord parzialmente crollato, pilastro sx gravemente lesionato, base della torre lesionata. (ID UCCR MARCHE_1891)

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	15/12/1981
RSTF - Data fine	1986

RSTT - Tipo di intervento	Intervento di riparazione della chiesa per danni causati dal terremoto con demolizione del pavimento in graniglia e la successiva ricostruzione in cotto. Il 12/02/1984 fece seguito una variante allo stesso. (SABAP_Ancona_MC1104)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	30/07/1997
RSTF - Data fine	07/05/2007
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di riparazione del tetto della chiesa mediante lo smontaggio dei coppi, la realizzazione di un massetto in calcestruzzo alleggerito, installazione guaina impermeabilizzante e ripristino del manto di copertura su progetto dell' Arc. G. Bocci(SABAP_Ancona_MC1104)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1616
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1617
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1104
FTAN - Codice identificativo	3753
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona

FTAC - Collocazione	MC1104
FTAN - Codice identificativo	3755
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1104
FTAN - Codice identificativo	3756
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1891
FTAN - Codice identificativo	1618
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1891
FTAN - Codice identificativo	1619
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1891
FTAN - Codice identificativo	1620
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1997
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1104
FTAN - Codice identificativo	3756
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale

DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_87
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Venanzangeli A.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_34
BIBN - V., pp., nn.	443-445
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ricucci M.
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_35
BIBN - V., pp., nn.	131-132
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Torresi S.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B_36
BIBN - V., pp., nn.	56
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	22
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2004
CM PN - Nome	Compagnucci M.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2018

AGGN - Nome

Arch. Ramona Minnucci

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Dott.ssa Ilaria Venanzoni