

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060902
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo del Comune
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Palazzo Gasparri
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Ussita
PVCI - Indirizzo	Piazza 11 Febbraio
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ussita
CTSF - Foglio/Data	24/2018
CTSN - Particelle	6
CTSP - Proprietari	Comune di Ussita
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.138480347
GPDPY - Coordinata Y	42.944072459
GPM - Metodo di	

georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3933892) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio è costruito tra il 1927 ed il 1929 su progetto dell'architetto romano Filippo Sneider grazie ai fondi di una sottoscrizione alla quale partecipano i cardinali Pietro Gasparri, Enrico Gasparri ed Augusto Sili e il vescovo mons. Filippo Bernardini.
RENF - Fonte	B_34
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1927
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1929
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	piano secondo
RENS - Notizia sintetica	uso
RENN - Notizia	In epoca non precisata dalle fonti storiche il secondo piano del palazzo è occupato dalla stazione dei carabinieri e per rendere autonomo il piano fu realizzata una scala esterna.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà

RELW - Validità

(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

metà

REWW - Validità

(?)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

piano interrato

RENS - Notizia sintetica

ampliamento

RENN - Notizia

In epoca non precisata dalle fonti storiche il piano interrato è ampliato in altezza con rimozione del terrapieno e sottomurazione dei muri di spina centrali.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

Tra il 1975 e il 1980 l'edificio subisce le seguenti modifiche: due porte sui prospetti laterali sono trasformate in finestre, si elimina la scala esterna e viene aggiunto il corpo della scala elicoidale e la scala principale d'accesso è trasformata. Inoltre, nel 1979 il palazzo è danneggiato da un terremoto ed in seguito ristrutturato e restaurato.

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

RENF - Fonte

SABAP_Ancona_MC1482

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1975

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1980

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

uso

Probabilmente dopo i restauri degli anni '80 il palazzo ospita il museo comunale. Nel 1988 vi sono conservati: una tavola a tempera e due

RENN - Notizia affreschi staccati del sec. XV; quattro tele incollate su tavola con le Storie di Mosè del sec. XVIII; una tela del sec. XVII. Una sala del palazzo è invece dedicata al card. Pietro Gasparri.

RENF - Fonte B_34

RENF - Fonte B_10

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELV - Validità post

RELI - Data 1980

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità ante

REVI - Data 1988

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico

RENN - Notizia Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni passanti sul prospetto principale, sul muro laterale destro e sull' muro di spina destro; sfilamento delle travi dei solai; sfilamento dei puntoni della copertura con rottura e scorrimento del manto di coppi

RENF - Fonte Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 26/09/1997

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 26/09/1997

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico - approvazione progetto

RENN - Notizia Il giorno 27 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approva il progetto di restauro che in particolare prevede le seguenti opere: sottofondazione dei muri perimetrali con cordolo in cemento armato e muratura di mattoni; ancoraggio delle putrelle dei solai alle murature con apposite armature; consolidamento dei solai con massetto armato; realizzazione di un cordolo in ferro nel sottotetto per l'ancoraggio delle travi di copertura con apposite piastre; inserimento di tiranti metallici nelle murature e nel solaio del sottotetto.

RENF - Fonte Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 06/1999

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

06/1999

REVX - Validità

post

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_277)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+4

SIIP - Tipo di piani

p. seminterrato (parziale); p. t.; p. 1; p. 2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a pianta irregolare assimilabile ad una L. Ampio scalone elicoidale all'interno. Prospetti esterni intonacati.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

PT

PNTS - Schema

irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi

scalone elicoidale

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

materiale ghiaioso compatto in matrice prevalentemente sabbiosa

FNS - STRUTTURE**FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNST - Tipo

continua

FNSQ - Qualificazione del

tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	mattoni
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	pietra
SVCM - Materiali	pietrame intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizio
SOES - Specificazioni tecniche	putrelle di ferro e voltine di mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	altri piani
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizio
SOES - Specificazioni tecniche	putrelle e tavelloni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	complesso
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	parallela alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	rivestimento in pietra cornea
SCSM - Materiali	corrimano in ferro

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	girante

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a collo
SCSC - Tecnica	soletta in cemento armato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensoloni e volticelle
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	finestre p. 1
DECT - Tipo	ghiera

DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	perimetrale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice poggiante su mensole
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia verticale in blocchi di pietra
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	aperture
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiante su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	perimetrale
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide

LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	QUESTO PALAZZO DEL RESTITUITO COMUNE USSITANO INAUGURATO NELL'ANNO 1929 SORSE PER CONTRIBUTI VOLONTARI DEI CITTADINI E PRINCIPALMENTE DEL CARD. PIETRO GASPARRI, DEL CARD. AUGUSTO SILI, DEL CARD. ENRICO GASPARRI E DELL'ARCIVESCOVO FILIPPO BERNARDINI
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta il fronte principale gravemente danneggiato con evidenti crolli e conseguenti rigonfiane in entrambe le direzioni. Le pareti laterali mostrano, inoltre, lesioni a taglio. (ID UCCR MARCHE_277)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	13/11/1993
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di ristrutturazione della scalinata d'ingresso consistenti nel sostituzione dell'attuale scalinata con una avente rampe contrapposte posizionate in aderenza alla facciata con materiali uguali alla scalinata esistente. (SABAP_Ancona_MC1482)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici comunali
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	uffici comunali
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 2
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	caserma carabinieri
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Comune di Ussita
-------------------------------------	------------------

CDGI - Indirizzo	piazza XI febbraio, 3 - Ussita (MC)
-------------------------	-------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art. 1
----------------------------------	---------------------

NVCE - Estremi provvedimento	19/05/1913
-------------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	1602
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	1603
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	1604
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	1605
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	1606
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
--------------------	--

FTAD - Data	1993
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
---------------------------------	--------------

FTAC - Collocazione	MC1482
----------------------------	--------

FTAN - Codice identificativo	3759
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1482
FTAN - Codice identificativo	3760
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_277
FTAN - Codice identificativo	1607
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_277
FTAN - Codice identificativo	1608
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_277
FTAN - Codice identificativo	1609
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea_60902
FTAN - Codice identificativo	3912
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_83

DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Venanzangeli A.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_34
BIBN - V., pp., nn.	370-374
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	108
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pirri D. P.
BIBD - Anno di edizione	1920
BIBH - Sigla per citazione	B_42
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Venanzangeli
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	B_322
BIL - Citazione completa	"Collo sviluppo di tali tangenti fortune sorgevano anche suonose e belle abitazioni, come quella del Gasparri ora sede Municipale..."
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Alfieri A. B.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.; Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2001
RVMN - Nome	D'Amico S.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Campagnoli M.
AGGF - Funzionario	

responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Fabbricato del XX sec., dall'architettura pulita conservata inaltera nel tempo.