

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00103559

ESC - Ente schedatore S289

ECP - Ente competente S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa e convento

OGTN - Denominazione Chiesa e Chiostro dell'ex abbazia d'Astino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia BG

PVCC - Comune Bergamo

PVCI - Indirizzo via Astino 13

PVL - Altra località Valle d'Astino (UTE) (frazione ISTAT)

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Bergamo

CTSF - Foglio/Data 29

CTSN - Particelle C

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.640126
GPDPY - Coordinata Y	45.707476
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	fondazione (XI)
ATBD - Denominazione	romанico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	chiesa (XII, 1107-1117)
ATBD - Denominazione	romанico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione e ampliamento (XVI, 1515)
ATBD - Denominazione	rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo

XI

RELI - Data

1007/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVI

REVI - Data

1515/00/00

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

chiesa

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

a croce greca

PNTF - Forma

irregolare

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

convento

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

corpo doppio

PNTF - Forma

a L

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali**

pietra/ intonaco/ arenaria (contorni)

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCT - Tipo di struttura**

colonne

SVCM - Materiali

arenaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

portico

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a padiglione

SOFQ - Qualificazione della forma

lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

chiesa

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

chiesa, sagrestia

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a ombrello

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 1
-------------------------	------

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno/ abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	convento (vallombrosani)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Immobiliare Valle d'Astino spa
CDGI - Indirizzo	via Tasca, 3 - Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1970/08/12
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1970/10/28
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.P. dei Colli I fase
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/ adeguamento funzionale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAA - Autore	Google street view

FTAN - Codice identificativo 00103559

FTAFA - Formato jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo immagine creata da google street view

FTAA - Autore Google street view

FTAN - Codice identificativo 00103559-01

FTAFA - Formato jpg

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso 1

ADSM - Motivazione scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 1997

CMPN - Nome Stolfi G. (compilazione)

CMPN - Nome Toffolon M. (sopralluogo, compilazione)

FUR - Funzionario responsabile Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data 2018

AGGN - Nome Zola A.

AGGE - Ente SABAP-BS S289

AGGF - Funzionario responsabile Sala L.

AN - ANNOTAZIONI

2) Doc. graf. AM: stato di fatto e di progetto, piante 1:200 (1909)/ 5) Il convento fu soppresso nel 1797, e l'edificio fu poi adibito a manicomio (1830-92); la chiesa, che ha il titolo del S.Sepolcro, è in disuso dal 1960 ca./ il convento ha ingresso con lapide del 1598; grandi cantine a volta; al p.t., ampie sale con volte, scala e corrimano in pietra, con accesso dal portico; verso ovest, zoccolo a scarpa in pietra a vista/ collegata all'ala sud tramite un corpo a due piani è la cappella del Beato Guala (prima metà XIII secolo)/ tracce di affreschi nel locale a est, sopraelevato diun gradino/ la chiesa ha facciata 700esca simmetrica rispetto all'asse della navata, con statue dei santi vallombrosani e nartece 400esco in cui si trova il portale, oggi murato; l'interno ha volte e pareti decorate con stucchi, affreschi nel transetto sx, due altari in marmi policromi, pavimento in cotto con lapidi tombali in marmo/ nella sagrestia è una fontana a parete in pietra/ inv. BCA Comune di Bergamo: schede n. 0321110-11-12-12 bis/ 6) Il complesso si trova al fondo di una valle e ai piedi del colle, articolato intorno a un'ampia corte che sul lato sud ha portico ad archi su colonne; in angolo è una torre, più alta di un piano/ il complesso è in stato di abbandono anche se è in parte (corpo rettangolare d'ingresso) abitato dai custodi.

OSS - Osservazioni