

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103627
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa - giardino
OGTN - Denominazione	Palazzo detto degli Angelini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	via Sudorno 23(P) , 21C

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	35
CTSN - Particelle	771, 772

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.648364
GPDPY - Coordinata Y	45.704757
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVII)
ATBD - Denominazione	arch. civile '600esca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento e riforma (XIX)
ATBD - Denominazione	neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muri: pietra a vista (riv.)
SVCM - Materiali	pietra e mattoni/ intonaco (riv.)/ arenaria (contorni)
SVCM - Materiali	colonne: arenaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	portico
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
-------------------------	-------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Società Pallavicino
-------------------------------------	---------------------

CDGS - Indicazione specifica	Vaccari Francesco
-------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Vaccari Rosanna
-------------------------------------	-----------------

CDGS - Indicazione specifica	Salvadori Aldo
-------------------------------------	----------------

CDGS - Indicazione specifica	Mandelli Alessandro
-------------------------------------	---------------------

CDGS - Indicazione specifica	Licini Mandelli Clementina (1987)
-------------------------------------	-----------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Licini Augusto
-------------------------------------	----------------

CDGS - Indicazione specifica	Bussini Maria
-------------------------------------	---------------

CDGS - Indicazione specifica	Vaccari Matteo (1991)
-------------------------------------	-----------------------

CDGS - Indicazione specifica	Carpani Teresa
-------------------------------------	----------------

CDGS - Indicazione specifica	Morotti-Marra Carla
CDGI - Indirizzo	via Sudorno, 23-Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1964/04/02
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1964/11/21
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PP Dei Colli 2^ fase
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e adeguamento
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAA - Autore	Google street view
FTAN - Codice identificativo	00103627
FTAF - Formato	jpg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Toffolon M.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
	1) CTSF: 9 (Valle d'Astino). 2) Doc. graf. AM: rilievo, pianta p. 1°, 1: 100 (1982). 3) Doc. fot. AM: portale d'ingresso verso giardino/ scalinata giardino/ n.° 2 dettagli soffitti affrescati/ dettaglio facciata con trattomuratura a vista e balcone rococò (1976)/ parziale facciata/ portico/ fronte porticata/ portale carraio con vaso in arenaria/ balcone d'angolo/ n.°2 interni, con decorazione a stucco e a fresco in volta e parete/ veduta giardino (1976)/ veduta d'angolo/ dettaglio portico/ portico chiuso (s.d.,1976 ca.). 4) Restauro facciate (1975)/

OSS - Osservazioni

Sistemazione cortile (1992). 5) Il fronte verso il cortile su strada è caratterizzato da due ali con portico al p.t./ Al p. 1° sale affrescate nei soffitti/ Camino in pietra (cucina)/ Al p. 2° alcove settecentesche/ Al civ. 21C corpo aggiunto successivamente (sec. XIX) con balaustra in ferro battuto al p. 1°/ Verso la salita che conduce al giardino, come ingresso, propileo architettonico a due archi sovrapposti che si risolvono in mosse architetture con vaso in arenaria sistemato nell'arco superiore/ Decorazioni a stucco e a fresco, XVII-XVIII (p. nobile, sale). 6) E' stato possibile effettuare solo il sopralluogo della proprietà Vaccari.