

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103631
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo e giardino
OGTN - Denominazione	Palazzo Piccinelli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	piazza Carrara 78 , 80(P)

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Borgo S. Tomaso
----------------------	-----------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	6 (dato catastale 1990)

CTSN - Particelle	1218, 1219, 1221, 1236 parte, 2221, 2845, 2828, 2528, 2770, 167 (dato catastale 1990)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.675620
GPDPY - Coordinata Y	45.703935
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVI)
ATBD - Denominazione	arch. civile '500esca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	edificio sul m. 2528 (XIX, fine)
ATBD - Denominazione	eclettismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	parco (XIX, 2^ metà)
ATBD - Denominazione	architettura dei giardini all'inglese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a L
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muri: pietra/ laterizio/ intonaco (riv.)/ arenaria (contorni)/ intonaco abugnato (p.t.)/ pietra da taglio (cantionali)
SVCM - Materiali	pilastrì, colonne: pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione/ uffici/ negozi
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione (Gozzi)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Piccinelli Silvio
CDGS - Indicazione specifica	Doria Lamba Isabella
CDGI - Indirizzo	piazza Carrara, 80-Bergamo

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1973/01/04
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1973/03/05

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. borghi storici
STUN - Sintesi normativa zona	restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAA - Autore	Google street view
FTAN - Codice identificativo	00103631
FTAF - Formato	jpg

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Toffolon M.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	1) Rispetto ai mappali oggetto del vincolo, vi sono tre mappali in più facilmente verificabili nel foglio catastale in possesso del comune di Bergamo: 167, 2770, 2528, mentre il mapp. 2845 risulta essere il 2846/ Inoltre il mapp. 1316 è comprensivo di tutto l'edificio prospiciente piazza Carrara (ma stralcio catastale del DM, e confinanze, fanno ritenere che sia vincolata solo parte del mapp. 1316, come indicato nell'all. 1). 2) Doc. graf.AM: rilievo, prospetti, 1:100 (1981). 4) Restauro facciata, rifacimento tetto (1983)/ idem (1991). 5) Aggiunte tardo-ottocentesche di gusto romantico: parco e torretta, corpo a veranda (mapp. 2528)/ Agli inizi del '900 rimaneggiamenti facciata con eliminazione porticato esterno/ Su via Noca corpo di fabbrica a torretta a quattro piani/ Portale barocco a tutto sesto con
---------------------------	--

cancellata nell'androne/ Fasce orizzontali decorative con tracce di decorazioni geometriche/ Terzo piano della torretta a nord loggiato ad arco su pilastri/ Portico ad archi su colonne sul fronte interno/ Sul retro vasto parco in pendenza, di gusto romantico, con scale, finte grotte, statue eviottoli tortuosi/ Nella parte bassa del muro su via Noca, pietra con contorni a rilievo, che segnava il limite di non edificabilità attorno alle mura/ All'interno, decorazioni a stucco/ Infissi intagliati e dorati/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0150502. 6) Non è stato possibile effettuare il sopralluogo degli interni.