

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103634
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo e giardino
OGTN - Denominazione	Villa Sasetta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	via Monte Bastia 6

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
-------------	------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	29
CTSN - Particelle	921

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.647021
GPDPY - Coordinata Y	45.711971
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVI, 1522)
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ristrutturazione (XX, 1925)
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1522/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	ad arco
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio/ intonaco (riv. in parte)/ cemento (contorni aperture)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFQ - Qualificazione della forma	a lunette
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudo volta
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	cemento
CPMM - Materiali	laterizio (copertura piana)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Immobiliare Fiorini (1997)
CDGI - Indirizzo	viale della Repubblica, 1-Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1980/06/10
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1980/09/02
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PP Dei Colli Fase 1^
STUN - Sintesi normativa zona	restauro/ adeguamento

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAN - Codice identificativo	00103634
FTAF - Formato	JPG

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Toffolon M.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	1) CTSF: 6 (Valle D'Astino). 4) Il giardino fu risistemato circa intorno al 1930 con terrazzo verso sud, grotte artificiali, statue in cemento, vialetti/ Rifacimento merlature della torre (1974)/ Ristrutturazione parziale(1986-87). 5) Ampliamento (XX, 1940)/ edificio composto da tre corpi di forma rettangolare che seguono l'andamento in curva della strada, con l'affaccio principale verso valle/ Torre merlata verso l'ingresso, di tre piani/ Il corpo di collegamento fra la torre e la villa è a due piani, mentre la villa a tre piani con copertura piana praticabile/ Contorni e decorazioni esterne di gusto eclettico/ All'interno, a p.t. e al 1° piano, locali arredati in modo eclettico con ricche decorazioni/ Affreschi di L. Brignoli e Agazzi (salotto per la musica), Noris (saletta a volta al p.t.), Bertacchi (salone)/ Graffiti liberty nell'ingresso/ Inventario BCA Comune di Bergamo: schede n. 0320722, 0320722 bis.
---------------------------	--