

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00103640

ESC - Ente schedatore S289

ECP - Ente competente S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia BG

PVCC - Comune Bergamo

PVCI - Indirizzo via S. Salvatore 8

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Città Alta
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	37
CTSN - Particelle	859
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.660473
GPDPY - Coordinata Y	45.703929
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XIV)
ATBD - Denominazione	gotico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	cortile (XV)
ATBD - Denominazione	primo rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento e rimaneggiamento (XVIII)
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	N.R.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra (parte a vista)/ intonaco (riv.)/ arenaria (contorni, stemma)/ pietra a bugnato (portale)
SVCM - Materiali	colonne: arenaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria |
| **USOD - Uso** | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Mazzucconi-Camozzi
CDGS - Indicazione specifica	Senni-Von Wunster
CDGS - Indicazione specifica	Seccomandi Elena
CDGS - Indicazione specifica	Seccomandi Giuseppe
CDGI - Indirizzo	via S. Salvatore, 8-Bergamo

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
----------------------------------	----------------------

| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1989/03/24 |
| **NVCR - Data di registrazione o G.U.** | 1989/06/28 |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

| **STUN - Sintesi normativa zona** | restauro |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAA - Autore	Google street view
FTAN - Codice identificativo	00103640
FTAF - Formato	jpg

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1997
--------------------	------

| **CMPN - Nome** | Stolfi G. |
| **CMPN - Nome** | Toffolon M. |

FUR - Funzionario

responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>2) Doc. graf. AM: stato di fatto e di progetto, p.s.p., 1:50 (1989)/ varianti, piante e sezioni, 1:50 (1990, 1992, 1993). 3) Doc. fot. AM: serie interni/ n.° 3 dettagli orditura tetto/ cortile XV, e dettaglio portico/ fronte su v. Arena, e parziale portico e pilastri/ Fronte su v. S. Salvatore.4) Rifacimento facciata su v. S. Salvatore (1980 ca.)/ Restauro e ristrutturazione (1990). 5) Sul fronte principale, stemma in chiave di volta sul portale trecentesco, con scolpito il trigramma bernardiniano e spalle in grosse pietre leggermente bugnate/ Nel cortile portico con colonne a capitelli 400eschi e fusto con leggera entasi/ Al 2° piano nove balconcini 700eschi/ All'interno del 2° piano alcova con affreschi allegorici; caminetto in marmo rosa/ Soffitti e fregi dipinti, XVIII (p.t., p. 1°)/ Nel cortile, durante i recenti lavori di ristrutturazione, sono stati rinvenuti affreschi 400eschi/ In un medaglione, profilo del Colleoni forse tra i proprietari succedutisi nel palazzo/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201402. 6) Non è stato possibile effettuare il sopralluogo degli interni.</p>