

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109784
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	porta
OGTQ - Qualificazione	urbana
OGTN - Denominazione	Porta S. Agata
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	ARQUATA DEL TRONTO
PVCI - Indirizzo	Frazione Spelonga
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	32/2018
CTSN - Particelle	111
CTSP - Proprietari	Comune di Arquata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.296210933
GPDPY - Coordinata Y	42.771722934
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	15-3-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3938640) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	età medioevale
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La costruzione della porta è avvenuta nel XIV sec. ed è l'unica porta rimasta del circuito murario difensivo del paese.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi caratteri costruttivi

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validità</b>	post

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVW - Validità</b>	ante

## SI - SPAZI

### SII - SUDDIVISIONE INTERNA

<b>SIIR - Riferimento</b>	porta
<b>SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	Volume unico

### SII - SUDDIVISIONE INTERNA

<b>SIIR - Riferimento</b>	torre
<b>SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	Volume unico

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

**IST - Configurazione strutturale primaria** Porta urbana rimasta a testimoniare la vecchia cinta costruita al tempo dei comuni, ad arco, è affiancata da una torre a base quadrata a due piani in muratura portante di pietra tufacea.

#### PN - PIANTA

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

#### PNT - PIANTA

**PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.

**PNTS - Schema** a blocco

**PNTF - Forma** rettangolare

#### FN - FONDAZIONI

**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** Non accertabile

#### SV - STRUTTURE VERTICALI

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

**SVCU - Ubicazione** Porta

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** muratura portante

**SVCQ - Qualificazione del genere** blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

**SVCM - Materiali** pietra

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

**SVCU - Ubicazione** Torre

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** muratura portante

**SVCQ - Qualificazione del genere** blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

**SVCM - Materiali** pietra

#### CP - COPERTURE

**CPU - Ubicazione** porta

#### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

**CPFG - Genere** a tetto

**CPFQ - Qualificazione della forma** a 2 falde

#### CPM - MANTO DI COPERTURA

**CPMR - Riferimento** intera copertura

**CPMT - Tipo** tegole

**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi

**CPMM - Materiali** laterizio

#### CP - COPERTURE

**CPU - Ubicazione** torre

#### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

**CPFG - Genere** a tetto

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a 2 falde |

#### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

**CPMT - Tipo**	tegole
**CPMQ - Qualificazione del tipo**	coppi
**CPMM - Materiali**	laterizio

### **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	passaggio
**DECQ - Qualificazione del tipo**	ad arco a tutto sesto

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

**DECL - Collocazione**	sopra passaggio
**DECT - Tipo**	apertura
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con cornice aggettante
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con davanzale in aggetto
**DECM - Materiali**	tufo

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	torre_prospetto principale
--------------------------	----------------------------

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	porta
**DECQ - Qualificazione del tipo**	rettangolare
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con cornice in aggetto
**DECM - Materiali**	tufo

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	torre
--------------------------	-------

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	parete
**DECQ - Qualificazione del tipo**	scarpata
**DECM - Materiali**	pietra

### **CO - CONSERVAZIONE**

#### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	01/12/1950
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di sistemazione del torrione di Porta S. Agata trovato in cattive condizioni di stabilità consistente nella demolizione di una porzione della lunghezza di 5,7m e relativa ricostruzione col vecchio materiale nella parte a vista con malta bastarda; la ripresa dei muri sulla spallata della porta che presenta lesioni e deterioramenti. (SABAP_Ancona_AP292)
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	nessuno
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIV
<b>USOD - Uso</b>	porta di passaggio e torre di guardia
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Arquata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DL 490/1999 art. 2/5
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3702
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3703
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3704
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_109784
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1875
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file), riproduzione di fotogr
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_109784
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1876
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_109784
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1877
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_140
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	B. Carfagna
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1996
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_308
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	67
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1992

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_303

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia di confronto

**BIBA - Autore**

M. Mauro

**BIBD - Anno di edizione**

1988

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_304

**BIBN - V., pp., nn.**

209-211

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia di confronto

**BIBA - Autore**

Regione Marche, Centro per i beni culturali

**BIBD - Anno di edizione**

1985

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_305

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2000

**CMPN - Nome**

Cenedese A.

**FUR - Funzionario responsabile**

Macripò A.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

2000

**RVMN - Nome**

Cenedese A.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data**

2018

**AGGN - Nome**

Arch. Ramona Minnucci

**AGGE - Ente**

SABAP\_Ancona

**AGGF - Funzionario responsabile**

Dott.ssa Ilaria Venanzoni

**AN - ANNOTAZIONI**

Nel corso del sec. XIV Arquata godette di una relativa indipendenza da Ascoli, fino al 1429 quando il Papa Martino V la cedette insieme al suo distretto a Norcia. Fu in questo periodo che si costruì la rocca e le mura di cinta con cinque porte. Nel sec. XVI la Comunità diede incarico ai Priori di rivedere le mura, di accomodarle dove erano rovinate, di farle nuove dove mancavano e di rialzare le porte di un piano per avere qualche vano di servizio per il corpo di guardia. Porta S. Agata, unica rimasta, è affiancata da una torre a pianta quadrata con un vano pianterreno e uno in elevazione. Nella parete esterna, in pietra tufacea, si trovano due stemmi del sec. XVI, uno della famiglia Passerini di Norcia con torre e sinistro l'altro della famiglia Quarantotto di Norcia con aquila che guarda il sole.

**OSS - Osservazioni**