## **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109786
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Casa Masciarelli-Carcani
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	NE
OGAG - Genere denominazione	locale

OGAD - Denominazione	Palazzo del Conte Gallo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
<b>PVCC - Comune</b>	Arquata del Tronto
PVCL - Località	ARQUATA DEL TRONTO
PVCI - Indirizzo	Via Gallo
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	32/2018
CTSN - Particelle	94
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.295838467
GPDPY - Coordinata Y	42.772323042
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	15-3-2018
GPBO - Note	(3938655) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	cinquecento locale
ATBM - Fonte	analisi stilistica

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	portale
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	portale realizzato nel XVI sec.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	richiesta
RENN - Notizia	Viene fatta richiesta alla SABAP per una valutazione sullo stato di conservazione degli affresci della facciata.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP681
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di edilizia residenziale privata a due piani a pianta rettangolare; strutture verticali in muratura portante in pietra locale intonacata e tinteggiata; copertura a tetto a due falde con manto in coppi
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	

FNA - Tipo di terreno a livello	Non accertabile
di appoggio	
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
	portale d'ingre
DECT - Tipo	ad arco a tutto sesto
DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del	ad arco a tutto sesto
DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del	ad arco a tutto sesto con cornice bugnata
DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto con cornice bugnata a pettine pietra
DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali	ad arco a tutto sesto con cornice bugnata a pettine pietra
DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIV	ad arco a tutto sesto con cornice bugnata a pettine pietra
DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  DEC - ELEMENTI DECORATIVO DECU - Ubicazione	ad arco a tutto sesto  con cornice bugnata  a pettine  pietra  VI  prospetto sopra il passaggio
DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  DEC - ELEMENTI DECORATIVA DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione	ad arco a tutto sesto  con cornice bugnata  a pettine  pietra  VI  prospetto sopra il passaggio  esterna
DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  DEC - ELEMENTI DECORATION DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del	ad arco a tutto sesto  con cornice bugnata  a pettine  pietra  VI  prospetto sopra il passaggio  esterna  paraste
DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  DEC - ELEMENTI DECORATION DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del	ad arco a tutto sesto  con cornice bugnata  a pettine  pietra  VI  prospetto sopra il passaggio  esterna  paraste  doriche
DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  DEC - ELEMENTI DECORATIV  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del	ad arco a tutto sesto  con cornice bugnata  a pettine  pietra  VI  prospetto sopra il passaggio esterna paraste  doriche  con aperture centrali

tipo	con resti di affresco
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DL 490/1999 art. 2/5
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1881
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1882
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1883
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1892
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109786
FTAN - Codice identificativo	1894
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109786
FTAN - Codice identificativo	1895
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109786
FTAN - Codice identificativo	1896
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_142
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_304
BIBN - V., pp., nn.	209-211
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Regione Marche
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_309
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macrpò A.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PE</b>	R INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Cenedese A.
AGG - AGGIORNAMENTO	- REVISIONE
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Di notevole valore artistico il portale d'ingresso con bugne di larghezza diversa a ricorsi alterni, le due bugne d'imposta ornate da un motivo a ovuli e lancette perimetrali e foglie lesbie sui lati corti, il concio in chiave a voluta con rilievi a foglia d'acanto e puttino. Al di sopra del portale si imposta un arco in muratura che sostiene un passaggio coperto che collega l'edificio all'altro di fronte. Il passaggio è decorato da un ordine a stucco dipinto con una lesena modanata centrale e due lesene laterali, spezzate da una cornice modanata marcapiano sotto la quale si notano stemmi dipinti; fra le lesene sono state ricavate in tempi recenti due finestre. Anche il fronte su strada è diviso più in basso dallo stesso tipo di cornice modanata marcapiano ed è intonacato; in corrispondenza dell'angolosi notano dei finti cantonali dipinti. La datazione è incerta per mancanza di fonti. I caratteri stilistici del portale inducono a ritenerlo del sec. XVI ed utili indizi per una datazione del passetto potrebbero venire dalla identificazione degli stemmi, che però, a causa del degrado, sono difficilmente leggibili. Tutti gli intonaci sono in pessimo stato, in mol punti caduti o cadenti; gravi danni sono stati arrecati con il rifacimenti in cemento degli intonaci nella parte inferiore del fronte su strada e l'inserimento di una porta con cornice in travertino; opportuno e urgente si rende quindi un restauro delle finiture esterne dell'edificio, con la pulitura e il consolidamento delle parti superstiti ed una attenta reintegrazione delle lacune; per quanto riguarda il portale, dopo un opportuno consolidamento delle parti soggette ad esfoliazione, si ritiene sufficiente un intervento di salvaguardia preventiva che impedisca l'effetto del dilavamento prodotto dalle acque meteoriche.