# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 11 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00109789 |
| **ESC - Ente schedatore** | S263 |
| **ECP - Ente competente** | S263 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | casa |
| **OGTQ - Qualificazione** | privata |
| **OGTN - Denominazione** | Casa Girardi |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Marche |
| **PVCP - Provincia** | AP |
| **PVCC - Comune** | Arquata del Tronto |
| **PVCL - Località** | ARQUATA DEL TRONTO |
| **PVCI - Indirizzo** | Viale Saladini |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Arquata del Tronto |
| **CTSF - Foglio/Data** | 32/2018 |
| **CTSN - Particelle** | 87 |
| **CTSP - Proprietari** | Proprietà privata |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 13.295385174 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 42.772354915 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia senza sopralluogo |

| | |
|---|---|
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| **GPBT - Data** | 15-3-2018 |
| **GPBO - Note** | (3938679) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | tardo cinquecento |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | Costruzione |
| **RENN - Notizia** | Edificio risalente al XVII sec. |
| **RENF - Fonte** | analogie formali col portale al n. 3, datato 1603 |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVI |
| **RELF - Frazione di secolo** | fine |
| **RELW - Validità** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XVII |
| **REVF - Frazione di secolo** | inizio |
| **REVW - Validità** | ante |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | +3 |
| **SIIP - Tipo di piani** | PT,1P,2P |
| **SIIV - Suddivisione verticale** | Volume unico |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | Edificio residenziale a tre piani a pianta irregolare; strutture verticali in muratura portante in pietra locale con intonaco di cemento al rustico; androne coperto da volta a botte; ambiente al piano terra coperto da volte a crociera in calcare poroso; scala interna in pietra ad una rampa; copertura a tetto a due falde con manto in coppi |
| **PN - PIANTA** | |

| | |
|---|---|
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p.t. |
| **PNTS - Schema** | a blocco |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** | Non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | muratura portante |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | blocchi di pietra di forma irregolare, intonacati |
| **SVCM - Materiali** | pietra locale con intonaco di cemento al rustico |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | p.t. |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a crociera |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | calcare poroso |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | androne |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a botte |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a 2 falde |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **SC - SCALE** | |

| | |
|---|---|
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | esterna |
| **SCLG - Genere** | gradini |
| **SCLO - Categoria** | d'accesso (esterno) |
| **SCLN - Quantità** | 1 |
| **SCLL - Collocazione** | perpendicolare al prospetto |
| **SCLF - Forma planimetrica** | a rampa unica |
| **SCS - SCHEMA STRUTTURALE** | |
| **SCSR - Riferimento** | intera struttura |
| **SCST - Tipo** | appoggiata a terra |
| **SCSM - Materiali** | pietra |
| **SC - SCALE** | |
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | interna |
| **SCLG - Genere** | scala |
| **SCLO - Categoria** | principale |
| **SCLN - Quantità** | 1 |
| **SCLF - Forma planimetrica** | a rampa unica |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | Porta d'ingress |
| **DECT - Tipo** | mostra portale |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con paraste doriche |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | ad arco a tutto sesto con cornice modanata |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | concio in chiave con voluta in aggetto |
| **DECM - Materiali** | arenaria |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | aperture 1p, 2p |
| **DECT - Tipo** | con cornice |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | in linea |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | con davanzale in aggetto |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di** | |

| | |
|---|---|
| **conservazione** | pessimo |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | abitazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà privata |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | DL 490/1999 art. 2/5 |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1976 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1977 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 2000 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_Ancona |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_109789 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1904 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 2000 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_Ancona |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_109789 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 1905 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| **FTAD - Data** | 2000 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SABAP_Ancona |
| **FTAC - Collocazione** | Scheda cartacea A_109789 |

| | |
|---|---|
| **FTAN - Codice identificativo** | 1906 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione esistente |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:2000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | Catasto Ascoli Piceno |
| **DRAN - Codice identificativo** | C_145 |
| **DRAA - Autore** | Arch. Ramona Minnucci |
| **DRAD - Data** | 2018 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di corredo |
| **BIBA - Autore** | M. Mauro |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1988 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_304 |
| **BIBN - V., pp., nn.** | 209-211 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | Regione Marche |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1998 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | B_309 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2000 |
| **CMPN - Nome** | Cenedese A. |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Macripò A. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 2000 |
| **RVMN - Nome** | Cenedese A. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2018 |
| **AGGN - Nome** | Arch. Ramona Minnucci |
| **AGGE - Ente** | SABAP_Ancona |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| | L`edificio, sito in via Saladini 2, nel centro storico di Arquata, presenta come unico elemento di pregio, il portale d'ingresso ornato da un motivo a spirale e da una mensola in chiave con volute. Si presenta |

| | |
|---|---|
| **OSS - Osservazioni** | molto degradato nella parte inferiore delle spalle e delle parti esterne dell'arco e dovrebbe risalire agli inizi del sec. XVII. All'interno, a sinistra dell' androne, troviamo un ambiente con volte a crociera realizzate con un tipo di calcare molto poroso e leggero, costantemente utilizzato in questa zona per le volte, chiamato 'spugna'. |