

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109803
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria delle Grazie
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	TRISUNGO
PVCI - Indirizzo	Via Vicinato
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	31/2018
CTSN - Particelle	A, 391(casa parrocchiale)
CTSP - Proprietari	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.308535962
GPDPY - Coordinata Y	42.774514431
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	17-3-2018
GPBO - Note	(3935248) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	cinquecento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Decreto di cessione del terreno da parte del Capitolo Lateranense agli abitanti del luogo che volevano costruirvi una chiesa. Furono infatti le 25 famiglie Petrucci, che scrissero una petizione ai canonici di S. Giovanni in Laterano per ottenere il consenso. La costruzione della chiesa iniziò nel 1580 e fu ultimata nel 1858.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1580
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVW - Validità	ante
REVI - Data	1586
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	All'interno la chiesa presentava delle pitture murali che nel XVI-XVII sec. furono danneggiati e in parte andarono persi a causa di una piena del fiume Tronto avvenuta nel XVIII sec.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo

XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

interno

RENS - Notizia sintetica

scoperta di affreschi

RENN - Notizia

Durante i lavori di ripristino della chiesa si riportarono alla luce sette degli affreschi situati sulle pareti laterali ricoperti dopo la piena del fiume Tronto nel XVIII sec.

RENF - Fonte

SABAP_Ancona_AP1224

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1932

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1932

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Lavori di rifacimento della mattonatura; rialzo del tetto; apertura di nuove finestre rettangolari.

RENF - Fonte

SABAP_Ancona_AP1224

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1753

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1753

REVV - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

interno

RENS - Notizia sintetica

riadattamento

RENN - Notizia

Lavori di sollevamento del presbiterio mediante la realizzazione di un gradino; ricostruzione del vecchio pavimento e collocazione delle stazioni della Via Crucis in terracotta grezza.

RENF - Fonte

SABAP_Ancona_AP1224

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1932

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1932
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Demolizione del pavimento in graniglia di marmo a grana fine in bicolore delle dimensioni di 20x20cm e sostituzione con nuno in cotto delle dimensioni di 24,5x24,5cm.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1224
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_220)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta gravi lesioni diffuse soprattutto in corrispondenza dell'ingresso principale e della parete lato sinistro. L'indebolimento degli appoggi della capriata del tetto con pericolo di distacco. Successivamente con la seconda scossa, l'edificio è parzialmente crollato.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_220
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI

REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Casa parrocchiale
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso raggruppa la chiesa con campanile, la sagrestia (accessibile direttamente dalla chiesa, attraverso due porte site sulla parete di fondo) e sul retro la casa parrocchiale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare 14,35x6,75m
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Casa parrocchiale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	fronte nord e est_in muratura a vista; fronte oves
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Casa parrocchiale

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	orditura in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	casa parrocchiale_zona notte
-------------------------	------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	voltine
SOFQ - Qualificazione della forma	con putrelle in ferro al

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Chiesa
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	casa parrocchiale
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in c.a.

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	Chiesa
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	in diagonale

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con elementi decorativi quattrocenteschi
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano triangolare
DECM - Materiali	pietra arenaria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	lati portale d'
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	angoli
DECT - Tipo	blocchi di pietra a vista
DECQ - Qualificazione del tipo	a pettine
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	dedicato alla Madonna
DECM - Materiali	pietra arenaria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete destra
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	cinquecentesco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante Antonio Abate benedicente con sfondo con paesaggio agreste
DECM - Materiali	tempera

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete altare
DECT - Tipo	tela

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2 per prospetto, l'una allineata sopra l'altra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	guglia
DECQ - Qualificazione del tipo	parallelepipedi con sfera posti sugli spigoli
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	ai lati dell'altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione datata dipinta alla base di un affresco

LSII - Trascrizione testo	QUESTA OP. A. F. FARE IOVAN. VINCENZO DE IOVANNO P. VOTO 1595
LSIC - Tecnica	a fresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta gravi lesioni diffuse soprattutto in corrispondenza dell'ingresso principale e della parete lato sinistro. L'indebolimento degli appoggi della capriata del tetto con pericolo di distacco. (ID UCCR MARCHE_220)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	edificio annesso
STCC - Stato di conservazione	parzialmente crollato
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio è parzialmente crollato.(ID UCCR MARCHE_220)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	15/11/1990
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro consistenti nella sostituzione della pavimentazione per la creazione di un piano ventilato che impedisca la creazione di fenomeni di umidità sulla muratura e il successivo rifacimento dello stesso in cotto. (SABAP_Ancona_AP1224)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	casa parrocchiale
RSTI - Data inizio	29/05/2014
RSTT - Tipo di intervento	Opere di miglioramento sismico della casa parrocchiale consistenti nella demolizione del solaio della zona notte in c.a. e rifacimento dello stesso in legno; sostituzione di gronde e discendenti; inserimento di tiranti ai piani inferiori e intervento di cuci-scuci sulle murature di facciata.(SABAP_Ancona_AP1224)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	casa parrocchiale
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento DL 490/1999 art. 2/5

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3572

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3573

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3574

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_220
FTAN - Codice identificativo	3575

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_220
FTAN - Codice identificativo	3576

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_220
----------------------------	--------------------

FTAN - Codice identificativo	3577
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2017
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_220
----------------------------	--------------------

FTAN - Codice identificativo	3578
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
--------------------	--

FTAD - Data	2000
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
---------------------------------	--------------

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109803
----------------------------	--------------------------

FTAN - Codice identificativo	3579
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
--------------------	--

FTAD - Data	2000
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
---------------------------------	--------------

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109803
----------------------------	--------------------------

FTAN - Codice identificativo	3580
-------------------------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
--------------------	--

FTAD - Data	2000
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
---------------------------------	--------------

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109803
----------------------------	--------------------------

FTAN - Codice identificativo	3581
-------------------------------------	------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

DRAT - Tipo	planimetria catastale
--------------------	-----------------------

DRAS - Scala	1:2000
---------------------	--------

DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
---------------------------------	-----------------------

DRAN - Codice identificativo	C_45
-------------------------------------	------

DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
----------------------	-----------------------

DRAD - Data	2018
--------------------	------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	27/9/2017
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	AP1224
FNTI - Codice identificativo	D_36

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	N. Galiè, G. Vecchioni
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	B_100

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_301
BIBN - V., pp., nn.	53

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Cenedese A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	La chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie a Trisungo è stata costruita dal 1586 al 1595 circa, data riportata nell'iscrizione alla base di uno degli affreschi conservati all'interno. Intorno al 1753 venne rialzato il tetto e furono aperte nuove finestre rettangolari. Nel 1932 il presbiterio venne rialzato di un gradino, si ricostruì il pavimento e vennero scoperti gli affreschi, restaurati nel 1999. Dopo il 1990 la pavimentazione venne rifatta e dotata di vespaio per eliminare i danni provocati dall'umidità di risalita.
---------------------------	---