

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00109895 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | nobiliare |
| OGTN - Denominazione | Casa nobile Bucciarelli |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Arquata del Tronto |
| PVCE | Borgo |
| PVCI - Indirizzo | Via Calvelli |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Arquata del Tronto |
| CTSF - Foglio/Data | 18/2018 |
| CTSN - Particelle | 478 sub. 10 |
| CTSP - Proprietari | Proprietà privata |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|--|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.295885937 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.774940934 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 16-3-2018 |
| GPBO - Note | (3938725) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

| | |
|--|--------------------|
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---------------------------------|-------------|
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | Edificio costruito nel XVIII sec. |
| RENF - Fonte | data riportata sulla fontana interna sopra alle scale, esistente. |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| RELI - Data | 1769 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| REVI - Data | 1769 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | PT,1P,2P |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | E' una casa distribuita su tre livelli con sottotetto, comunicanti tra loro con pianta rettangolare e tetto a due falde collegate. Le murature sono portanti e realizzate in arenaria, il prospetto principale e' stato intonacato; i solai e le coperture hanno strutture lignee il manto di copertura e' in coppi. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | 1p |
| PNTS - Schema | articolato |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Arenaria e marne molto alterate in superficie talvolta assumono aspetto detritico. |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | con sottofondazione |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | corpo principale facciata |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |

| | |
|--|---------------------------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | tufo/ laterizio/ arenaria |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | vano scale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rialzata |
| SOFP - Caratteristiche | semplice |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | intonacata |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | unica |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea spezzata |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | su muri |
| SCSM - Materiali | pietra |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| PVMU - Ubicazione | scale |
| PVMG - Genere | pietra e mattonelle di pietra |
| PVMS - Schema del disegno | a giunti sfalsati |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | in linea sulla strada di accesso |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fontana |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici/ figura |
| DECM - Materiali | arenaria |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | dipinto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | figura di santi |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | Porta d'ingresso |
| DECT - Tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con concio in chiave in aggetto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | abaco in aggetto |
| DECM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | coperture |
| RSTI - Data inizio | 1862 |
| RSTT - Tipo di intervento | restauro del manto di copertura |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 490/1999, art. 5 |
|----------------------------------|--------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1922 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1923 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1924 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1925 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1926 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1927 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1928 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1929 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1931 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109895 |
| FTAN - Codice identificativo | 1932 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_150 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Regione Marche |
| BIBD - Anno di edizione | 1998 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_309 |
| BIBN - V., pp., nn. | 206-209 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | M. Mauro |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_304 |
| BIBN - V., pp., nn. | 209-211 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|------------|
| CMPD - Data | 2001 |
| CMPN - Nome | Astori L. |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò A. |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|-----------|
| RVMD - Data | 2001 |
| RVMN - Nome | Astori L. |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|---------------------------|
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Questa casa del XVIII secolo insieme al palazzo coevo, il passetto e la fontana alla destra rispetto al portone d'ingresso costituiscono il vecchio nobile borgo del paese. Il portone e' originale in castagno con le tipiche prese d'aria e di luce circolari. La cornice con chiave sull'arco e' in arenaria, ormai consumato dal tempo, i locali usano dire 'si sala' per indicare la pietra usurata. Sul fronte una nicchia decorata raffigura la Madonna con il bambino, sotto e' incisa una data CXXXX, indica la devozione della famiglia, cosa comune in questi luoghi; il pittore e' un locale Mario Mari che visse nella seconda meta' dell'ottocento, (informazione dai locali). La fontana interna porta una data sulla vasca 1769, acqua proveniente dalla montagna che forma ancora desso la sorgente dei fraticelli dell'ex convento di S. Francesco. Il passetto ha tipologia e morfologia simile a quello in Arquata in via Gallo.