

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00109920

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione privata

OGTN - Denominazione Casa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia AP

PVCC - Comune Arquata del Tronto

PVCE Capodacqua

PVCI - Indirizzo Frazione Capodacqua

PVCV - Altre vie di comunicazione Strada secondaria deviazione sulla comunale presso un'antica buca di calce

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Arquata del Tronto

CTSF - Foglio/Data 54/2018

CTSN - Particelle 866

| | |
|--|--|
| CTSP - Proprietari | Proprietà privata |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.235871748 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.738276966 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 16-3-2018 |
| GPBO - Note | (3938760) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Edificio risalente al XVI sec. con le tipiche connotazioni delle case "primitive" ovvero con i tipici bufirie, balconi in legno, utilizzati per le attività tessili e manifatturiere. |
| RENF - Fonte | Analisi caratteri costruttivi |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |

| | |
|--|--|
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | PT, 1P |
| SIIV - Suddivisione verticale | corpo doppio |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Casa su due livelli con scala esterna, di forma irregolare e unita con due lati ad altre costruzioni. I muri esterni sono in arenaria e i solai sono in legno, copertura semplice con capriate in legno. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | quadrangolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | arenaria con passaggio verso l'alto ai calcari. |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | con sottofondazione (cont |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | a blocchi |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | tufo |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solai |
| SOFF - Forma | in legno |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura primaria |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |

| | |
|--|---------------------------------------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | collegate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. 1 |
| PVMG - Genere | in pietra |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | 1P |
| DECT - Tipo | balcone |
| DECQ - Qualificazione del tipo | tipica della'area, denominata bufirio |
| DECM - Materiali | legno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice in aggetto |
| DECM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |

NVCT - Tipo provvedimento DLgs n. 490/1999, art. 5

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109920 |
| FTAN - Codice identificativo | 3005 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109920 |
| FTAN - Codice identificativo | 3008 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109920 |
| FTAN - Codice identificativo | 3030 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109920 |
| FTAN - Codice identificativo | 3031 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109920 |
| FTAN - Codice identificativo | 3035 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|--------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |

| | |
|--|--|
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109920 |
| FTAN - Codice identificativo | 3060 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109920 |
| FTAN - Codice identificativo | 3200 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 2001 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_162 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Regione Marche |
| BIBD - Anno di edizione | 1998 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_309 |
| BIBN - V., pp., nn. | 210-211 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | L. Brigidi, A. Poeta |
| BIBD - Anno di edizione | 1953 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_320 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | M. Mauro |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_304 |
| BIBN - V., pp., nn. | 209-211 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2001 |
| CMPN - Nome | Astori L. |

FUR - Funzionario responsabile

Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data

2001

RVMN - Nome

Astori L.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data

2018

AGGN - Nome

Arch. Ramona Minnucci

AGGE - Ente

SABAP_Ancona

AGGF - Funzionario responsabile

Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Casa rurale marchigiana con i tipici elementi caratterizzanti la valle del Tronto: la scala esterna con pilastro e la balconata in legno chiamata bufirio. L'edificio, ora abbandonato, era utilizzato come luogo d'abitazione ma anche di lavoro, la canapa e i legumi venivano lavorati sui bufiri anche nel periodo invernale, sotto c'era il magazzino. La casa sebbene abbia subito dei rifacimenti, presenta tracce originali come i portoni, le cornici delle finestre l'architrave di legno elemento di modesto spessore che insiste su tutto il foro; i pavimenti, le travi del solaio, il bufirio sonodi castagno e originali. Le nuove costruzioni intorno hanno fatto perdere al luogo la propria identità e qualità originale tanto da contrastare e far perdere valore a questa unica tipologia.