

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00109510 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | torre |
| OGTQ - Qualificazione | colombaia |
| OGTN - Denominazione | Ex torre colombaia |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Camerino |
| PVCE | Colle Altino |
| PVCI - Indirizzo | Località Colle |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-------------------|
| CTSC - Comune | Camerino |
| CTSF - Foglio/Data | 119/2018 |
| CTSN - Particelle | 31 |
| CTSP - Proprietari | Proprietà privata |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.11563321 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.110176421 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |

| | |
|--|--|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 16-3-2018 |
| GPBO - Note | (3932033) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Edificio risalente al XV sec. |
| RENF - Fonte | Analisi caratteri costruttivi |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | PT, 1P |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio è costituito da diversi corpi di fabbrica, al nucleo originario sorto come torre colombaia sono stati successivamente aggiunti due nuovi corpi di fabbrica,una casa colonica e una scala. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | corpo principale |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| FN - FONDAZIONI | |

| | |
|--|--|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |
| SVCM - Materiali | pietra |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falda unica |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo laterale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falda unica |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | assiale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata a terra |
| SCSC - Tecnica | 1 |
| SCSM - Materiali | pietra |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| PVMU - Ubicazione | corpo secondario |
| PVMG - Genere | in mattoni |
| PVMS - Schema del disegno | a giunti lineari |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | corpo principale |
| DECL - Collocazione | basamento |
| DECT - Tipo | scarpato |
| DECM - Materiali | blocchi di pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| DECU - Ubicazione | corpo principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con coppi |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | aperture |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|------------------|
| DECU - Ubicazione | corpo secondario |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | camino |
| DECM - Materiali | mattoni a vista |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 18/9/1996 |
| RSTF - Data fine | 16/6/2003 |

| | |
|--|--|
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di restauro e consolidamento consistenti nella demolizioen e ricostruzione della scala di collegamento, nel mantenimento e consolidamento dei solai di piano e di copertura e irrigidimento mediante la posa in opera di una soletta in c.a., nel ripristino delle strutture portanti con cucì-scuci. Segue in data 6/8/1998, un progetto di variante consistente nello spostamento della realiz. della scala; realizzazione di nuove chiavi in ferro e degli architravi di porte e finestre in legno e nella |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XV |
| USOD - Uso | torre colombaia |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 14/10/1990 |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L.1089/39 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 6/12/1997 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1456 |
| FTAN - Codice identificativo | 3777 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1456 |
| FTAN - Codice identificativo | 3778 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1456 |
| FTAN - Codice identificativo | 3779 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1456 |
| FTAN - Codice identificativo | 3780 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1456 |
| FTAN - Codice identificativo | 3781 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1456 |
| FTAN - Codice identificativo | 3782 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1456 |
| FTAN - Codice identificativo | 3784 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1997 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1456 |
| FTAN - Codice identificativo | 3785 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1999 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109510 |
| FTAN - Codice identificativo | 3553 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1999 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109510 |
| FTAN - Codice identificativo | 3554 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1999 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109510 |
| FTAN - Codice identificativo | 3555 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | C_225 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| FNTP - Tipo | Decreto Ministeriale |
| FNTD - Data | 14/12/1990 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_Ancona |
| FNTS - Posizione | MC1456 |
| FNTI - Codice identificativo | D_31 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| FNTP - Tipo | decreto di vincolo |
| FNTD - Data | 6/12/1997 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_Ancona |
| FNTS - Posizione | MC_1456 |
| FNTI - Codice identificativo | D_32 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|---|---|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | G. Volpe |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_321 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1999 |
| CMPN - Nome | Cellini G. |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1999 |
| RVMN - Nome | Servizi Integrati Sas |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | l'edificio è stato ristrutturato di recente è ubicato in località Colle Altino; un tempo era una torre colombaia, la struttura architettonica rivela ampiamente quale fosse la sua funzione; è costruita in pietra arenaria ed è databile tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI; le costruzioni addossate sono superfetazioni aggiunte in epoche successive, attualmente adibite a stanze collegate tra loro da una scala. |