

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00047310

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Pietro Apostolo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune Belforte del Chienti

PVCL - Località BELFORTE DEL CHIANTI

PVCE Borgo S.Maria

PVCI - Indirizzo Via A.Ciappi, 32

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Belforte del Chienti

CTSF - Foglio/Data 6/2018

CTSN - Particelle E, 131(canonica)

CTSP - Proprietari Parrocchia di S. Pietro Apostolo

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|  |  |
|--|--|
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>               |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                              |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 13.241024734   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 43.165896336   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto esatto   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da cartografia senza sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | ICCD1020170_OI.ORTOI   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 14-3-2018  |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (3937277) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |

#### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

##### **ATB - AMBITO CULTURALE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione        |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | analisi stilistica |

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>REN - Riferimento</b>        | intero bene                   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | Costruzione                   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | L'edificio risale al XV sec.  |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Analisi caratteri costruttivi |

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XV |
|----------------------|----|

##### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>REVS - Secolo</b> | XV |
|----------------------|----|

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>REN - Riferimento</b>        | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | ristrutturazione                                    |
| <b>RENN - Notizia</b>           | L'edificio nel XVIII sec. subì una ristrutturazione |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Analisi caratteri costruttivi                       |

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XVIII |
|----------------------|-------|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XVIII |
|----------------------|-------|

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b> | intero bene |
|----------------------------|-------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento sismico |
|---------------------------------|----------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>RENN - Notizia</b> | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1910) |
|-----------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>RENF - Fonte</b> | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
|---------------------|---|

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XXI |
|----------------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RELI - Data</b> | 2016 |
|--------------------|------|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>REVS - Secolo</b> | XXI |
|----------------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>REVI - Data</b> | 2017 |
|--------------------|------|

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b> | intero bene |
|----------------------------|-------------|

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento simico - danni |
|---------------------------------|-----------------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>RENN - Notizia</b> | L'edificio presenta lesione al centro dell'intradosso dell'arco trionfale, nelle cappelle laterali e in controfacciata sopra l'organo determinando porzioni di intonaco affrescate.(ID UCCR MARCHE_1910) |
|-----------------------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>RENF - Fonte</b> | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
|---------------------|---|

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XXI |
|----------------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RELI - Data</b> | 2016 |
|--------------------|------|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>REVS - Secolo</b> | XXI |
|----------------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>REVI - Data</b> | 2017 |
|--------------------|------|

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>SIIR - Riferimento</b> | chiesa |
|---------------------------|--------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui |
|--|------------------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>SIIN - Numero di piani</b> | +1 |
|-------------------------------|----|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>SIIP - Tipo di piani</b> | p. t. |
|-----------------------------|-------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b> | corpo unico |
|--------------------------------------|-------------|

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>SIIR - Riferimento</b> | canonica |
|---------------------------|----------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui |
|--|------------------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>SIIN - Numero di piani</b> | +3 |
|-------------------------------|----|

|  |   |
|--|---|
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                        | p. seminterrato, p.t, 1p  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>               | corpo unico   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                   |   |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>   | L'edificio è composto dall'aula rettangolare con abside finale a pianta poligonale coperti entrambi da volte a botte in camorcanna con canonica affiancata sul fronte destro. |
| <b>PN - PIANTA</b>                                 |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>                | chiesa  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                                |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>            | p.t.  |
| <b>PNTS - Schema</b>                               | articolato  |
| <b>PNTF - Forma</b>                                | irregolare  |
| <b>PN - PIANTA</b>                                 |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>                | canonica  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                                |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>            | p.t.  |
| <b>PNTF - Forma</b>                                | rettangolare  |
| <b>PN - PIANTA</b>                                 |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>                | torre campanaria  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                                |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>            | p.t.  |
| <b>PNTS - Schema</b>                               | a blocco  |
| <b>PNTF - Forma</b>                                | quadrata(3x3m)  |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |   |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Non accertabile   |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |   |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | chiesa  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete  |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | a blocchi   |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | intonacata a calce  |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | pietra/ laterizio   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |   |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | canonica  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete  |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | muratura portante   |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista  |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | pietra  |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | chiesa |
|-------------------------|--------|

**SOF - TIPO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>SOFG - Genere</b> | volta |
|----------------------|-------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>SOFF - Forma</b> | a botte |
|---------------------|---------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | con fasce decorative |
|--|----------------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | decori floreali dorati |
|--|------------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | lunettata |
|--|-----------|

**SOE - STRUTTURA**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>SOER - Riferimento</b> | intera volta |
|---------------------------|--------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | cameracanna |
|-----------------------------------|-------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | intonacata |
|---------------------------------------|------------|

**CP - COPERTURE**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | chiesa |
|-------------------------|--------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>CPFG - Genere</b> | a tetto |
|----------------------|---------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>CPFF - Forma</b> | a falde |
|---------------------|---------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a falde sfalsate |
|--|------------------|

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b> | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>CPMT - Tipo</b> | tegole |
|--------------------|--------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi |
|---------------------------------------|-------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>CPMM - Materiali</b> | laterizio |
|-------------------------|-----------|

**CP - COPERTURE**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | canonica |
|-------------------------|----------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>CPFG - Genere</b> | a tetto |
|----------------------|---------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>CPFF - Forma</b> | a capanna |
|---------------------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a 2 falde |
|--|-----------|

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b> | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>CPMT - Tipo</b> | tegole |
|--------------------|--------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi |
|---------------------------------------|-------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>CPMM - Materiali</b> | laterizio |
|-------------------------|-----------|

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

|   |  |
|---|--|
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b> |  |
|---|--|

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b>              | Chiesa                               |
| <b>PVMG - Genere</b>                  | in mattoni                           |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>      | a spiga                              |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>       |                                      |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno                              |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | parete laterale                      |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cappella                             |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | n.4                                  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | affrescate da G. Curlantini nel 1928 |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Chiesa_interno                       |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | parete ingresso                      |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | coro                                 |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | poggiante su due colonne doriche     |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con parapetto a motivi lineari       |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con fiori a stucco dorati            |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Chiesa_interno                       |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | navata centrale                      |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | con lesene                           |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con capitello ionico                 |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con trabeazione perimetrale          |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con festoni dorati                   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | muratura intonacata                  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno_parete sinistra              |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | cappella                             |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | nicchia con statua                   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad arco a tutto sesto                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | dipinta a motivi geometrici          |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | parete dipinta con angeli            |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco/ tempera                    |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                      |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | interno_parete destra       |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | cappella                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | affresco                    |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi floreali           |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi geometrici         |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con angeli                  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con statua                  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco/ tempera           |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                             |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | abside                      |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | soffitto                    |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | con rilievi a stucco        |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | fiori dorati                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | oculo inquadrato da festoni |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                             |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Chiesa_prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                     |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | lesena                      |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con capitello dorico        |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | n.4, due per lato           |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni a vista             |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                             |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Chiesa_prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                     |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | timpano                     |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice                 |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni faccia a vista      |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                             |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Chiesa_prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | portale d'ingre             |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cornice                     |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con trabeazione in aggetto  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | poggiante su mensole        |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni faccia a vista      |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Chiesa_prospetto principale             |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | agli angoli sup                         |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | guglia                                  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | pooggiante su blocco di mattoni a vista |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra                                  |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>   | Chiesa_prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b> | sopra portale d             |
| <b>DECT - Tipo</b>         | cornice                     |
| <b>DECM - Materiali</b>    | mattoni                     |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Chiesa_prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | sopra portale d             |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | apertura                    |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | rettangolare                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice aggettante      |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con trabeazione             |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni faccia a vista      |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Chiesa_prospetto laterale                         |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | muratura a vista                                  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | blocchi di pietra di forma irregolare             |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con aperture ad arco a sesto ribassato, strombate |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra  |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | canonica_prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | Porta d'ingresso              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | ad arco                       |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a tutto sesto                 |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice                   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni faccia a vista        |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>   | canonica_prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b> | esterna                       |



|   |  |
|---|--|
| <b>DECT - Tipo</b>                      | aperture   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>   | con architrave a vista   |
| <b>DECM - Materiali</b>                 | pietra   |
| <b>DECM - Materiali</b>                 | mattoni  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>        |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                | torre campanaria   |
| <b>DECL - Collocazione</b>              | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                      | monofora   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>   | ad arco a tutto sesto  |
| <b>DECM - Materiali</b>                 | mattoni a vista  |
| <b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>  |  |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b> |  |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                | Chiesa_prospetto principale  |
| <b>LSIG - Genere</b>                    | iscrizione   |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>        | REFECTVM D. O. M. IN HONOIREM B. M. V. IN CCELVM ASSVMPTAE A IX 1899   |
| <b>LSIC - Tecnica</b>                   | incisa/o   |
| <b>LSIM - Materiali</b>                 | pietra   |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>               |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>     |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>    | intero bene  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>    | danno grave  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>    | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesione al centro dell'intradosso dell'arco trionfale, nelle cappelle laterali e in controfacciata sopra l'organo determinando porzioni di intonaco affrescate. Esternamente non sono riscontrabili principi di meccanismi sul macroelemento. (ID UCCR MARCHE_1910) |
| <b>RS - RESTAURI</b>                    |  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                   |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>    | intero bene  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>               | 2016   |
| <b>RSTF - Data fine</b>                 | 2017   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>        | Opere di messa in sicurezza_ consolidamento delle porzioni di intonaco dipinto a rischio di caduta e recupero dei frammenti dipinti per successivo risarcimento ed integrazione degli stessi (ID UCCR MARCHE_1910)   |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>               |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>    | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                       | chiesa e canonica  |

**USO - USO STORICO**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene       |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b> | XVI               |
| <b>USOD - Uso</b>                     | chiesa e convento |

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Ente religioso cattolico                     |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Parrocchia di S.Pietro Apostolo                        |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>             | Via A.Ciappi, Borgo S.Maria, Belforte del Chienti (MC) |

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>    | art. 4, L. 1089/1939 |
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b> | 05/02/1975           |

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>    | P.d.F.   |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b> | manutenzione ordinaria e straordinaria/ restauro/ risanamento conservativo |

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 3345                       |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 3304                       |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 3305                       |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 3306                       |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2015  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 3307  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2015  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 3308  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2015  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 3309  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | ID UCCR MARCHE_1910   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 3310  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | ID UCCR MARCHE_1910   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 3320  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |   |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | riproduzione di fotografia da fonte archivistica                              |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1994  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>         | SABAP_Ancona  |
| <b>FTAC - Collocazione</b>              | Scheda cartacea A_47310   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 3914  |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione esistente  |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | planimetria catastale   |
| <b>DRAS - Scala</b>                     | 1:2000  |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>         | Catasto di Macerata   |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>     | C_178   |

|   |  |
|---|--|
| <b>DRAA - Autore</b>                            | Arch. Ramona Minnucci                          |
| <b>DRAD - Data</b>                              | 2018   |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>                  |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                              | decreto di vincolo                             |
| <b>FNTD - Data</b>                              | 05/02/1975                                     |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                     | SABAP_Ancona                                   |
| <b>FNTS - Posizione</b>                         | Ufficio vincoli                                |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>             | D_20   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                     |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>      |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |  |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 1993   |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | D'Amico S.                                     |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | Teodori B.                                     |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 1994   |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | Campagnoli M.                                  |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>          |  |
| <b>AGGD - Data</b>                              | 2018   |
| <b>AGGN - Nome</b>                              | Arch. Ramona Minnucci                          |
| <b>AGGE - Ente</b>                              | SABAP_Ancona                                   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>          | Dott.ssa Ilaria Venanzoni                      |