SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00047310
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - **Definizione**

tipologica

chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Pietro Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Marche
PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune Belforte del Chienti

PVCL - Località BELFORTE DEL CHIENTI

PVCE Borgo S.Maria
PVCI - Indirizzo Via A.Ciappi, 32

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Belforte del Chienti

CTSF - Foglio/Data 6/2018

CTSN - Particelle E, 131(canonica)

CTSP - Proprietari Parrocchia di S. Pietro Apostolo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	13.241024734	
GPDPY - Coordinata Y	43.165896336	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI	
GPBT - Data	14-3-2018	
GPBO - Note	(3937277) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze locali	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	Costruzione	
RENN - Notizia	L'edificio risale al XV sec.	
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XV	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XV	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione	
RENN - Notizia	L'edificio nel XVIII sec. subì una ristrutturazione	
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XVIII	

REVS - Secolo	XVIII
- NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1910)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Dann Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
- NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesione al centro dell'intradosso dell'arco trionfal nelle cappelle laterali e in controfacciata sopra l'organo determinand porzioni di intonaco affrescate.(ID UCCR MARCHE_1910)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Dann Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
- SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERN	VA
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	e corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERN	NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
SIIR - Riferimento	canonica
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3

SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t, 1p
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è composto dall'aula rettangolare con abside finale a pianta poligonale coperti entrambi da volte a botte in camorcanna con canonica affiancata sul fronte destro.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	irregolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	canonica
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata(3x3m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocchi
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata a calce
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	canonica
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra

SOU - Ubicazione	chiesa	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	volta	
SOFF - Forma	a botte	
SOFQ - Qualificazione della forma	con fasce decorative	
SOFQ - Qualificazione della forma	decori floreali dorati	
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intera volta	
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna	
SOES - Specificazioni	intonacata	
tecniche	monucutu	
P - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	chiesa	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	'ERNA	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a falde	
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate	
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	tegole	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi	
CPMM - Materiali	laterizio	
P - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	canonica	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a capanna	
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde	
CPM - MANTO DI COPERTURA		
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	tegole	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi	
CPMM - Materiali	laterizio	
V - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI	

PVMU - Ubicazione	Chiesa
PVMG - Genere	in mattoni
PVMS - Schema del disegno	a spiga
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete laterale
DECT - Tipo	cappella
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4
DECQ - Qualificazione del tipo	affrescate da G. Curlantini nel 1928
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete ingresso
DECT - Tipo	coro
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiante su due colonne doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con parapetto a motivi lineari
DECQ - Qualificazione del tipo	con fiori a stucco dorati
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	navata centrale
DECT - Tipo	con lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello ionico
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione perimetrale
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni dorati
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	interno_parete sinistra
DECL - Collocazione	cappella
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinta a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	parete dipinta con angeli
DECM - Materiali	intonaco/ tempera
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI

DECU - Ubicazione	interno_parete destra	
DECL - Collocazione	cappella	
DECT - Tipo	affresco	
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali	
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici	
DECQ - Qualificazione del tipo	con angeli	
DECQ - Qualificazione del tipo	con statua	
DECM - Materiali	intonaco/ tempera	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	abside	
DECL - Collocazione	soffitto	
DECT - Tipo	con rilievi a stucco	
DECQ - Qualificazione del tipo	fiori dorati	
DECQ - Qualificazione del tipo	oculo inquadrato da festoni	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	lesena	
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello dorico	
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4, due per lato	
DECM - Materiali	mattoni a vista	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	timpano	
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice	
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista	
DEC - ELEMENTI DECORATI	DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale	
DECL - Collocazione	portale d'ingre	
DECT - Tipo	cornice	
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione in aggetto	
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiante su mensole	
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista	

DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	agli angoli sup
DECT - Tipo	guglia
DECQ - Qualificazione del tipo	pooggiante su blocco di mattoni a vista
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	muratura a vista
DECQ - Qualificazione del tipo	blocchi di pietra di forma irregolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con aperture ad arco a sesto ribassato, strombate
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	canonica_prospetto principale
DECL - Collocazione	Porta d'ingress
DECT - Tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	canonica_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con architrave a vista
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a vista
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	⁄II
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	REFECTVM D. O. M. IN HONOIREM B. M. V. IN CCELVM ASSVMPTAE A IX 1899
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesione al centro dell' intradosso dell'arco trionfale, nelle cappelle laterali e in controfacciata sopra l'organo determinando porzioni di intonaco affrescate. Esternamente non sono riscontrabili principi di meccanismi sul macroelemento. (ID UCCR MARCHE_1910)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ consolidamento delle porzioni di intonaco dipinto a rischio di caduta e recupero dei frammenti dipinti per successivo risarcimento ed integrazione degli stessi (ID UCCR MARCHE_1910)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa e canonica

USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene parte **USOC** - Riferimento XVI cronologico **USOD - Uso** chiesa e convento TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico generica **CDGS - Indicazione** Parrocchia di S.Pietro Apostolo specifica Via A.Ciappi, Borgo S.Maria, Belforte del Chienti (MC) **CDGI - Indirizzo NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA NVCT - Tipo provvedimento** art. 4, L. 1089/1939 **NVCE - Estremi** 05/02/1975 provvedimento STU - STRUMENTI URBANISTICI **STUT - Strumenti in vigore** P.d.F. STUN - Sintesi normativa manutenzione ordinaria e straordinaria/ restauro/ risanamento conservativo zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione esistente FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAD - Data 2015 FTAN - Codice identificativo 3345 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015

3304

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAN - Codice identificativo

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
ETAD Data	2015

FTAD - Data 2015 FTAN - Codice identificativo 3305

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3306

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3307
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3308
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3309
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1910
FTAN - Codice identificativo	3310
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1910
FTAN - Codice identificativo	3320
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_47310
FTAN - Codice identificativo	3914
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_178

DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	05/02/1975
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_20
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1994
RVMN - Nome	Campagnoli M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni