

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00060335 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | privato |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Vicomandi |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Edificio Ciappi n.59 |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Belforte del Chienti |
| PVCL - Località | BELFORTE DEL CHIEN TI |
| PVCE | Borgo Santa Maria |
| PVCI - Indirizzo | Via Ciappi, 59 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------------------|
| CTSC - Comune | Belforte del Chienti |
| CTSF - Foglio/Data | 6/2018 |
| CTSN - Particelle | 129, 128, 232 |
| CTSP - Proprietari | Proprietà privata |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|----------------------|--------------|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.240671227 |

| | |
|--|--|
| GDPY - Coordinata Y | 43.165694521 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 14-3-2018 |
| GPBO - Note | (3934064) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Edificio risalente al XVIII sec. |
| RENF - Fonte | mappa del territorio del Comune di Belforte |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| RELI - Data | 1766 |
| RELX - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVI - Data | 1766 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| RENN - Notizia | Dalla mappa del 17666 redatta dal Geom. Giovanni Caldarelli si può stabilire che verso la metà del XIX sec. l'intero complesso era dell'avv. Serafino Salvatori alla cui morte, avvenuta nel 1884, insieme alle altre proprietà, venen ereditata dal figlio Silvio.Il palazzo poi passò per succ. a Salvatori Alessandra, la figlia di Silvio, e da essa, coniugata Vicomandi, alla figlia Maria Teresa. |

| | |
|--|---|
| RENF - Fonte | AS_MC_Catasto Gregoriano |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | notizia storica |
| RENN - Notizia | Nell'oratorio di famiglia vennero ufficiate nel 1930, le nozze di Alessandra Salvatori e Ugo Vicomandi. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_Decreto di vincolo |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1930 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | PT, 1P |
| SIIV - Suddivisione verticale | corpo unico |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Il palazzo di proprietà Vicomandi è ubicato in via Ciappi, frazione di Borgo Santa Maria, comune di Belforte del Chienti; si presenta a pianta di forma irregolare con corte trapezoidale recintata che costeggia l'antica strada romana(attuale SS 77) che qui si biforcava. L'immobile si sviluppa su due livelli; con strutture verticali in muratura portante mista di pietra e laterizio con paramento murario intonacato (fronte anteriore); strutture orizzontali con solai in legno al p.1 e con volte in muratura al p.t.; copertura a tetto a più falde in legno con sovrastanti coppi. La parte retrostante è occupata dal giardino e dalla casa del giardiniere munita di pozzo. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | irregolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | 1p_ stanze comunicanti tra loro |
| PNTE - Dati icnografici | |

| | |
|--|---|
| significativi | 1p_oratorio di famiglia(cappella) |
| PNTE - Dati icnografici significativi | p.t._magazzino, sala da pranzo, cucinone da cui si accede al giardino |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | mista in laterizio e blocchi di pietra di forma ir |
| SVCM - Materiali | pietra/laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | p.t. |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFQ - Qualificazione della forma | in muratura |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero p. 1 |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rettangolare |
| SOFP - Caratteristiche | in legno |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | tratto posteriore |
| CPCT - Struttura primaria | travi in legno |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|-------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|-------------------------|-----------------|
| SCSM - Materiali | pietra arenaria |
|-------------------------|-----------------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PVMU - Ubicazione | p. 1 |
| PVMG - Genere | in cotto policromo |
| PVMS - Schema del disegno | a motivi geometrici |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | Porta d'ingress |
| DECT - Tipo | archivoltato a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | laterizio |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | apertura al 1 p |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con architrave |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in aggetto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto Nord_Est |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | in muratura a vista |
| DECM - Materiali | pietra/ mattoni |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | 1P |
| DECT - Tipo | soffitto decorato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con allegorie |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | saloni 1p |
| DECT - Tipo | pareti |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in carta seta colorata (giallo, rosso, azzurro) |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con arabeschi |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1089/1939, artt. 1-2 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 03/11/1995 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 3344 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1999 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109531 |
| FTAN - Codice identificativo | 3341 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1999 |

| | |
|---|--|
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109531 |
| FTAN - Codice identificativo | 3342 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109531 |
| FTAN - Codice identificativo | 3343 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | C_211 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | decreto di vincolo |
| FNTD - Data | 03/11/1995 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP_Ancona |
| FNTS - Posizione | Ufficio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | D_44 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1999 |
| CMPN - Nome | Cellini G. |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1999 |
| RVMN - Nome | Servizi Integrati Sas |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario | |

responsabile

Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Esistono due Schede Cartacee "A" dello stesso immobile:
60335_Edificio in Via Ciappi n.3, 109531_Palazzo Vicomandi