

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00060349 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | porta |
| OGTQ - Qualificazione | urbana |
| OGTN - Denominazione | Porta di S. Lucia |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Belforte del Chienti |
| PVCL - Località | BELFORTE DEL CHIEN TI |
| PVCI - Indirizzo | Via Circonvallazione |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| CTSC - Comune | Belforte del Chienti |
| CTSF - Foglio/Data | 19/2018 |
| CTSN - Particelle | via pubblica |
| CTSP - Proprietari | Comune di Belforte del Chienti |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|----------------------------|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.237168234 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.163275789 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 15-3-2018 |
| GPBO - Note | (3932158) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali duecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | La costruzione delle porta è fatta risalire al sec. XIII. In B_10 tale data è posticipata al sec. XV. |
| RENF - Fonte | B_10 |
| RENF - Fonte | B_81 |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_MC1074 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIII |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una porta secondaria posta a Sud-Ovest. Le due porte principali del circuito murario del comune erano Porta Vercungiani (o Maria o Marchigiana) a Nord, da cui partiva la Via Regalis Lauretana che portava a Borgo S. Maria e quindi a Tolentino e Porta Triturani (o Romana) ad Est da cui partiva la Via Regalis Romana che portava a Borgo S. Giovanni e quindi a Camerino, ora del tutto scomparse.

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere

mista in blocchi di pietra e laterizio a vista, a

SVCM - Materiali

pietra/ laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

apertura

DECQ - Qualificazione del tipo

ad arco a tutto sesto

DECM - Materiali

pietra/laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECL - Collocazione

basamento

DECT - Tipo

scarpato

DECM - Materiali

pietra/laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

coronamento

DECQ - Qualificazione del tipo

con merli alla guelfa

DECM - Materiali

mattoni

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intero bene

STCC - Stato di conservazione

buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1980 |
| RSTF - Data fine | 27/5/1981 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di pronto intervento in seguito al sisma del 1979 con successive opere di consolidamento. (SABAP_Ancona_MC1074) |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | porta/passaggio |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Belforte del Chienti |
| CDGI - Indirizzo | piazza Umberto I, 13 - Belforte del Chienti (MC) |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
|----------------------------------|-------------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adeguato al PPAR |
| STUN - Sintesi normativa zona | restauro |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 3358 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 3359 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1981 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1074 |
| FTAN - Codice identificativo | 3774 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1981 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | MC1074 |
| FTAN - Codice identificativo | 3775 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_60349 |
| FTAN - Codice identificativo | 3776 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | C_204 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Provincia Macerata |
| BIBD - Anno di edizione | 1989 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_10 |
| BIBN - V., pp., nn. | 11 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Cicconi R./ Francesconi E. |
| BIBD - Anno di edizione | 1982 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_81 |
| BIBN - V., pp., nn. | 153-155 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Regione Marche, Centro per i beni culturali |
| BIBD - Anno di edizione | 1985 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_305 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | D'Amico S. |
| FUR - Funzionario responsabile | Teodori B.; Macripò A. |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|----------------|
| RVMD - Data | 2009 |
| RVMN - Nome | Compagnucci M. |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |