

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109616
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Casa
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AN
PVCC - Comune	Camerano
PVCI - Indirizzo	via Iacomini, 79 p., 81
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Camerano
CTSF - Foglio/Data	12/2018
CTSN - Particelle	235, 233 porz. (originariamente la part. 233 porz. era identificata dalla part. 557_soppressa)
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione

<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo è una delle proprietà che fanno parte del Palazzo Mancinforte, risalente al 1800, quando l'allora proprietario Vincenzo Fabiani Serafini, commissionò l'accorpamento all'edificio principale di tutte le sue altre proprietà adiacenti, costituendo un unico isolato.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AN1123/1
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi caratteri costruttivi
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	PT,1P,2P
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Casa a pianta di forma poligonale a più lati; strutture verticali in muratura portante continua di laterizio con paramento murario intonacato; strutture orizzontali con solai; copertura a tetto a falde con coppi.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacata a calce
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a 2 falde

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	Porta d'ingresso
<b>DECT - Tipo</b>	archivoltato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	07/07/2015
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavoro di manutenzione straordinaria opere interne consistente in demolizione della parete della camera con spostamento della zoan giorno, realizzazione del controsoffitto in cartongesso, realizzazione di una nuova pavimentazione sopra alla preesistente, rifacimento della pavimentazione del bagno e della cucina, ripresa dell'intonaco e tinteggiatura delle parti.(SABAP_Ancona_AN1123/2)

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale lato destro, piano terra
<b>USAD - Uso</b>	negozi

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piani superiori
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIX
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** D.Lgs 1089/39 art. 1/2**NVCE - Estremi provvedimento** 29/09/1997**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2015**FTAN - Codice identificativo** 3860**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da fonte archivistica**FTAD - Data** 1999**FTAE - Ente proprietario** SABAP\_Ancona**FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A\_109618**FTAN - Codice identificativo** 3607**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da fonte archivistica**FTAD - Data** 1999**FTAE - Ente proprietario** SABAP\_Ancona**FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A\_109618**FTAN - Codice identificativo** 3608**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da fonte archivistica**FTAD - Data** 1999**FTAE - Ente proprietario** SABAP\_Ancona**FTAC - Collocazione** Scheda cartacea A\_109618**FTAN - Codice identificativo** 3609**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione esistente**DRAT - Tipo** planimetria catastale**DRAS - Scala** 1:2000**DRAE - Ente proprietario** Catasto di Ancona**DRAN - Codice identificativo** C\_251**DRAA - Autore** Arch. Ramona Minnucci**DRAD - Data** 2018**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	Decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	29/09/1997
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Ancona
<b>FNTS - Posizione</b>	AN1123/1
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	D_50
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	M. Mauro
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_304
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	71-73
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMPN - Nome</b>	Cellini G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Macripò A.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	1999
<b>RVMN - Nome</b>	Servizi Integrati Sas
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP_Ancona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>l'edificio si erge all'ingresso di piazza Roma a ridosso del palazzo Manciforte, si affaccia anche su via Iacomini dove è collocato l'ingresso principale; la casa, che non è stata manomessa durante la ristrutturazione ottocentesca della piazza, ha un aspetto semplice e lineare, non sono da segnalare particolari elementi di rilievo; presenta un prospetto con paramento murario intonacato scandito da una fascia marcadavanzale ed un portale archivoltato in pietra al piano terra</p>