

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007253
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	CEI
ACSC - Codice	16/272
ACSS - Specifiche	scheda di censimento compilata da P. Intini il 25/05/2015

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria del Suffragio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa della Confraternita del Purgatorio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Monopoli
PVCI - Indirizzo	Via Padre Nicodemo Argento, 16
PVCV - Altre vie di comunicazione	angolo Via Purgatorio
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	centro storico/zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Monopoli
CTSF - Foglio/Data	11
CTSN - Particelle	6760
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	17.304288428
GPDPY - Coordinata Y	40.95102382
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	30-3-2018
GPBO - Note	(4022169) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione integrale
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Fu costruita per iniziativa della Confraternita di Nostra Signora del Suffragio che svolgendo la propria attivita' nel basso della Cattedrale desiderava erigere un luogo di culto nel quale per attendere all'esercizio di siti devoti in suffragio delle Anime Sante del Purgatorio.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	NR
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	NR
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	crollo
RENN - Notizia	La mattina del 20 settembre 1686 la parte terminale dell'attuale campanile, della vicina cattedrale eretto ad opera del vescovo Cavaliere, crollò seminando rovine e morte tra le case sottostanti.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1686/09/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1686/09/20

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	I Confratelli comprarono i suoli delle case diroccate per costruire la desiderata chiesa con oratorio e sacrestia. La posa della prima pietra avvenne solennemente il 7 novembre 1687 e l'opera fu terminata nel 1700.
RENF - Fonte	A1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1687/11/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1700/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	arredi
RENN - Notizia	Don Bernardino Palmieri nel 1717 porto' in dono da Napoli la grande telaraffigurante S. Maria del Suffragio, opera del pittore Paolo de Matteis e mastro Vito Antonio Zoccolo costruì la grande cornice dorata
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1717/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1717/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	arredi
RENN - Notizia	Nel 1720 fu innalzata una artistica pala in pietra, opera dello scultorelecceese Pascale Simone, con materiale proveniente dalle cave di Carovigno (Br).
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1720/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1720/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	oratorio
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Successivamente, nel 1740 fu costruito l'Oratorio per conservare i restimummificati di alcuni notabili di Monopoli, tutt'oggi in esposizione.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1740/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1740/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'intervento fu redatto dall'ing. Sante D'Erchia di Monopoli, a seguito del manifestarsi di fessurazioni che interessavano il prospetto principale. Nel corso dei lavori si decise per la realizzazione di uno spessore a sinistra del prospetto principale, simmetrico di quello destro costruito nel 1777. All'interno furono eseguite risarciture di lesioni con malta a base di gesso che servissero da spia per verificare l'efficacia dell'intervento. Questo consentì, nel 1938, di valutare la necessità di intervenire sulla muratura dell'altare maggiore e sulla volta, ove furono riscontrati i maggiori problemi.
RENF - Fonte	BIL
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1928/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1928/00/00
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	tufo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via N. Argento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via N. Argento, zona inferiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parasta con semicolonna (4)
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via N. Argento, zona inferiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia a conchiglia con putti (2)
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via N. Argento, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti scolpiti
DECQ - Qualificazione del	

tipo	teschi
DECQ - Qualificazione del tipo	tralci di vite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via N. Argento, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave scolpita
DECQ - Qualificazione del tipo	teschi
DECQ - Qualificazione del tipo	tralci di vite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via N. Argento, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano ad arco spezzato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via N. Argento, parte superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	triglifi
DECQ - Qualificazione del tipo	teschi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via N. Argento, parte superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	terminazione a volute
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregi
DECQ - Qualificazione del tipo	testine di putto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parti strutturali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregi
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi fitormorfi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parti strutturali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fregi
DECQ - Qualificazione del tipo	testine di putto
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	stato di conservazione al 2018
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2013/00/00
RSTF - Data fine	2014/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro e consolidamento dell'estradosso della cupola, consolidamento della torre campanaria a sud-ovest e della volta della cantoria; inserimento di catene in acciaio inox per miglioramento sismico; sostituzione degli infissi lignei; integrazione ed adeguamento di impianto elettrico completo di sistema di illuminazione; restauro di tutte le superfici verticali e voltate della chiesa e delle cappelle laterali; revisione e consolidamento delle superfici ed elementi in stucco
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTF - Data fine	2002/00/00
RSTT - Tipo di intervento	completamento del consolidamento del rinforzo della volta della navata mediante realizzazione di controsoletta armata e rifacimento della copertura mediante capriate in legno lamellare
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	

parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2000/00/00
RSTF - Data fine	2001/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento della facciata e della porzione di connessione con le murature trasversali mediante rigenerazioni murarie con iniezioni di miscele cementizie e, ove necessario, cuciture dei paramenti murari con perforazioni armate
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1986/00/00
RSTF - Data fine	1990/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento delle arcate e delle volte delle cappelle laterali del transetto mediante controsoletta armata, consolidamento del tamburo della cupola mediante cordolo perimetrale in cemento armato realizzato alla base dello stesso e rifacimento della copertura a falda soprastante il presbiterio mediante capriate metalliche e controventamenti su cordoli in cemento armato
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. orig. (XVII)
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Opera Pia del Purgatorio
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1984/05/10
NVCP - Estensione del vincolo	totale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2020/11/23
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	L. 765/67

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	http://www.comune.monopoli.ba.it
FTAN - Codice identificativo	1600007253_foto
FTAT - Note	scorcio della facciata

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1986/05/10
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli architettonici
FNTI - Codice identificativo	1600007253_provv

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Petrucci A.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIL - Citazione completa	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=45670 (consultazione: 2018/03/30)

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Benedettelli, M.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio, M. V.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1989
AGGN - Nome	Rossiello, F.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGR - Referente scientifico	Carcavallo, Mara

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Simonetti, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

CARTOGRAFIA I.G.M.I.: F. 190 I N.O.; MONOPOLI.
AGGIORNAMENTO 2018: Sono stati aggiornati i campi relativi ai
paragrafi AC, CS, RE, GP, CO, RS, BIL e DO. I dati relativi ai
restauri sono tratti dalla scheda di censimento CEI.