

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00041509
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

## RV - RELAZIONI

### RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	bene componente
RVER - Codice bene radice	1600041509

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Domenico

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Molfetta
PVCI - Indirizzo	Via San Domenico

**ZUR - ZONA URBANA**

ZURD - Denominazione	zona di espansione extramoenia
----------------------	--------------------------------

**SET - SETTORE**

SETT - Tipo	SU
-------------	----

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTSC - Comune	Molfetta
CTSF - Foglio/Data	55
CTSN - Particelle	Q

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.593662
GPDPY - Coordinata Y	41.204386

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
------------------------------------	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
-------------------------------------	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
---	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	<a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN</b> - Riferimento	chiesa
<b>RENS</b> - Notizia sintetica	costruzione
<b>RENN</b> - Notizia	Fu edificata nel 1636 a spese del patrizio romano Monsignor Giacinto Petronio dell'ordine di San Domenico.
<b>RENF</b> - Fonte	bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS</b> - Secolo	XVII
<b>RELI</b> - Data	1636/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS</b> - Secolo	XVII
<b>REVI</b> - Data	1636/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>REN</b> - Riferimento	chiesa
<b>RENS</b> - Notizia sintetica	consacrazione
<b>RENN</b> - Notizia	Fu consacrata da monsignor Sarnelli non prima del 1699 (iscrizione con data MDCXXXIX).
<b>RENF</b> - Fonte	bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS</b> - Secolo	XVII
<b>RELI</b> - Data	1699/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS</b> - Secolo	XVII
<b>REVI</b> - Data	1699/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>REN</b> - Riferimento	altare
<b>RENS</b> - Notizia sintetica	consacrazione
<b>RENN</b> - Notizia	Esiste una lapide che riporta la consacrazione dell'altare maggiore e un'altra che nel coro che furono rinnovati in marmo (data MDCCLXI).
<b>RENF</b> - Fonte	bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS</b> - Secolo	XVIII
<b>RELI</b> - Data	1761/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS</b> - Secolo	XVII
<b>REVI</b> - Data	1761/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>REN</b> - Riferimento	chiesa
<b>RENS</b> - Notizia sintetica	decorazione
<b>RENN</b> - Notizia	E' stata rinnovata in forme barocche nel 1773.
<b>RENF</b> - Fonte	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1773/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1773/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** chiesa**RENS - Notizia sintetica** mutamento di status**RENN - Notizia** E' parrocchia dal 1915.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1915/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1915/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** chiesa**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Rifinitura interna eseguita nel 1940 per una lesione insorta sulla chiave di volta dell'aula maggiore provocata presumibilmente da un terremoto.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1940/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1940/00/00**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** p.f.t. caratterizzante**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIN - Numero di piani** -1**SIIP - Tipo di piani** sepolcreti**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria** Sistema strutturale voltato a botte. Volta a botte sulle cappelle laterali.

**PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

**PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota** +1.50

**PNTS - Schema** longitudinale

**PNTF - Forma** rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi** cappella squadrata laterale (4)

**PNTE - Dati icnografici significativi** narcece

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** intero bene

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura portante

**SVCQ - Qualificazione del genere** a sacco

**SVCM - Materiali** pietra calcarea locale

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** paramenti esterni

**SVCC - Genere** a filari

**SVCQ - Qualificazione del genere** a conci regolari, a bugne

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** ambiente centrale

**SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a botte

**SOFQ - Qualificazione della forma** ribassata

**SOFQ - Qualificazione della forma** a pieno centro

**SOFQ - Qualificazione della forma** unghiata

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** cappelle

**SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a botte

**CP - COPERTURE**

**CPU - Ubicazione** intero bene

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

**CPFG - Genere** a tetto

<b>CPFF - Forma</b>	a falde inclinate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	manto
<b>CPMM - Materiali</b>	bitume
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	antistante il prospetto
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	mistilinea
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su terreno
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra calcarea locale (lastre)
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a filari
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	nicchie con statue
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	bassorilievo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazioni barocche
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
--------------------------------------	-------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	soffitti
--------------------------------------	----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
--------------------------------------	---------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla</b>	
--------------------------------	--

<b>parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Patina nera sul prospetto principale.

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	parte del bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX, 1974/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	XX, 1974/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ripristino dell'originario coro, destinato oggi ad auditorium.

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX, 1988/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	XX, 1988/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	riparazione

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	luogo di culto

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	dest. orig. (XVII, 1636)
<b>USOD - Uso</b>	luogo di culto

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/1939, art. 2
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	totale

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. 1974/75
-----------------------------------	----------------

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Wildratfilm
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600041509_foto

<b>FTAT - Note</b>	facciata, immagine tratta da <a href="http://cartapulia.it/dettaglio?id=126127">http://cartapulia.it/dettaglio?id=126127</a>
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Salvemini A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1878
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B1
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	De Luca
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1885
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	NR
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Samarelli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1941
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	NR
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1980
<b>CMPN - Nome</b>	Cuofano, L.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	1998
<b>RVMN - Nome</b>	D'Alesio, M. .
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1989
<b>AGGN - Nome</b>	Quintavalle, L.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Musetti, Valentina
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Carcavallo, Mara
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Simonetti, Antonella
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
	La lesione insorta agli inizi del Novecento compare tutt'ora e corre lungo tutto l'asse longitudinale della volta a botte centrale.

**OSS - Osservazioni**

AGGIORNAMENTO: La scheda A è stata migrata da vers. 2 a vers. 3; sono stati normalizzati i dati per il superamento del controllo formale ed aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP, DO.