

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00041461
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Corrado - Duomo Vecchio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Molfetta
PVCL - Località	MOLFETTA
PVCI - Indirizzo	Banchina Seminario

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Molfetta
CTSF - Foglio/Data	055 All. B/ 2018
CTSN - Particelle	U
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.597951
GPDPY - Coordinata Y	41.206292
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	22-6-2019
GPBO - Note	(4217960) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione integrale
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'attuale duomo sarebbe sorto sull'area di una preesistente chiesa dellaquale pero' non sussiste traccia. La sua costruzione sarebbe iniziata dalla parte del presbiterio ed esattamente dalla cripta della quale si ravvedono le tracce sulle pareti perimetrali interne del transetto.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	Al vescovo Giovanni verso il 1072, secondo il Samarelli, si attribuisce l'inizio della sopraelevazione del sistema absidale.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1072/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1072/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizie generali
RENN - Notizia	Il Duomo per lungo tempo consistette esclusivamente nel transetto che aggetta di poco rispetto alle pareti perimetrali del costruendo sistema delle navate di cui tutt'oggi sussistono ancora le tracce. Posteriormente sarebbe subentrato un nuovo architetto che continuo' il perimetro laterale dello schema precedente innalzando ulteriormente le due calotte di copertura ed ampliando le due campate rispetto alla prima. Tracce di questa seconda fase costruttiva si ravvedono nelle due suture verticali presenti sui due lati lunghi della fabbrica.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	NR
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	NR
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	L'inizio della costruzione si fa risalire alla seconda meta' dell'XI secolo. I lavori iniziarono dalla navata absidale e proseguirono per il XII e XIII secolo.
RENF - Fonte	B1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1050/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1299/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1400 lateralmente vengono annesse delle cappelle. Sul lato meridionale del transetto viene collocata la sagrestia nel 1400.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1400/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1400/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.f.t. carat.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	succorpo (tracce)
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Struttura portante in muratura, cupolata.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	+1.50
PNTS - Schema	basilicale, a tre navate
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (6)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra calcarea locale
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	paramenti esterni
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a filari
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a semibotte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	chiancarelle
CPMM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	cupola
CPFF - Forma	a piramide
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	chiancarelle
CPMM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	pareti laterali del transetto
SCLG - Genere	rampa a gradini
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	adiacente alle parete
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra calcarea locale (lastroni)
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi intrecciati su mensole

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archi intrecciati su lesene

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affreschi (tracce)

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio, calotta, imposta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	capitelli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice a dente di sega

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
--------------------------------------	----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	torre sud
RSTI - Data inizio	XX, 1981/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1981/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento della torre sud
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento delle fondazioni
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento del lastrico solare
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	luogo di culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. orig. (XI)
USOD - Uso	luogo di culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1980/11/18
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2011/05/00
FTAN - Codice identificativo	1600041461_foto
FTAT - Note	immagine creata da Google Street View
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1980/11/18
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli architettonici
FNTI - Codice identificativo	1600041461_provv

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Berucci M.**BIBD - Anno di edizione** 1959**BIBH - Sigla per citazione** B2**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Petrucci A.**BIBD - Anno di edizione** 1976**BIBH - Sigla per citazione** NR**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Bernich E.**BIBD - Anno di edizione** 1898**BIBH - Sigla per citazione** NR**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Schulz H.W.**BIBD - Anno di edizione** 1860**BIBH - Sigla per citazione** NR**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Samarelli F.**BIBD - Anno di edizione** 1962**BIBH - Sigla per citazione** NR**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Simoncini C.**BIBD - Anno di edizione** 1959**BIBH - Sigla per citazione** NR**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1980**CMPN - Nome** Cuofano, L.**FUR - Funzionario responsabile** NR (recupero pregresso)**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 1998**RVMN - Nome** D'Alesio, M.V.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1988
AGGN - Nome	Quintavalle, L.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1989
AGGN - Nome	Quintavalle, L.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGR - Referente scientifico	Carcavallo, Mara
AGGF - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Si riscontrano nel transetto tracce evidenti dell'esistenza di una cripta di cui pero' non si riesce a percepire il pavimento, anzi addirittura nella parte a meridione del transetto si vede nella roccia calcarea affiorante molto piu' alta visivamente dell'eventuale piano di calpestio originale della cripta, desunto dalle lesene addossate al muro di meridione, quindi tutto cio' ci fa desumere che un vero pavimento della cripta non e' mai esistito, e di conseguenza presumibilmente l'ambiente sotterraneo pensato dal progettista come cripta, o non e' stato mai realizzato come tale, o, pur essendo stato realizzato, ha svolto soltanto la funzione di sepolcreto. E' da rimuovere il fico del campanile nord-est. AGGIORNAMENTO: La scheda A è stata migrata da vers. 2 a vers. 3; sono stati normalizzati i dati per il superamento del controllo formale ed aggiornati i campi relativi ai paragrafi LC, CS (fonte: http://sit.egov.ba.it/mapguideos/avb_molfetta/GIS/Mappa.aspx), GP, NVC, DO.