## **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007665
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTN - Denominazione Villa Querini

**OGA - ALTRA DENOMINAZIONE** 

OGAG - Genere denominazione originaria

**OGAD - Denominazione** Villa Cavazza

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

**PVCR - Regione** Friuli-Venezia Giulia

**PVCP - Provincia** PN

**PVCC - Comune** Pasiano di Pordenone

PVCL - Località VISINALE

**PVCI - Indirizzo** Via Visinale di Sotto, 9

**PVCV - Altre vie di comunicazione**Via Querini

**CST - CENTRO STORICO** 

CSTA	frazione	
ZUR - ZONA URBANA		
ZURD - Denominazione	Visinale	
SET - SETTORE		
SETT - Tipo	TP	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CASTALE	
CTSC - Comune	Pasiano di Pordenone	
CTSF - Foglio/Data	5	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	12.611362245	
GPDPY - Coordinata Y	45.884715603	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI	
GPBT - Data	2-7-2018	
GPBO - Note	(4052938) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze locali	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	proprietà	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	<b>ИО REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XVI	
RELF - Frazione di secolo	prima metà	
RELI - Data	1542	

REV - CRONOLOGIA, ESTREM	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1643
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
- SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIV - Suddivisione verticale	impianto centrale
- IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il corpo principale presenta una pianta rettangolare con uno stretto salone passante. Lo scalone esterno a doppia rampa ha un basamento bugnato con due nicchie e un portale ad arco per l'accesso al piano terra. La struttura di estende lateralmente con due corpi più bassi: l'ale est ha una testata che si apre verso il giardino con aperture ad arco e all'interno presenta saloni affrescati. L'ala ovest mantiene una relazione formale con la facciata principale e, nella parte terminale, si colloca l'oratorio di San Pietro con facciata caratterizzata da paraste con timpano; all'interno è conservata una statua in marmo di San
	Pietro (bottega del Marinali). Sul lato nord lungo la strada si trova una barchessa con portico ad archi a tutto sesto, in forte degrado. Il complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è collocata una statua della Madonn
N - PIANTA	barchessa con portico ad archi a tutto sesto, in forte degrado. Il complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è collocata una statua della Madonn
PNR - Riferimento alla parte	barchessa con portico ad archi a tutto sesto, in forte degrado. Il complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	barchessa con portico ad archi a tutto sesto, in forte degrado. Il complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è collocata una statua della Madonn  corpo principale
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema	barchessa con portico ad archi a tutto sesto, in forte degrado. Il complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è collocata una statua della Madonn  corpo principale  a sviluppo assiale
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma	barchessa con portico ad archi a tutto sesto, in forte degrado. Il complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è collocata una statua della Madonn  corpo principale
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi	barchessa con portico ad archi a tutto sesto, in forte degrado. Il complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è collocata una statua della Madonn  corpo principale  a sviluppo assiale
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici	barchessa con portico ad archi a tutto sesto, in forte degrado. Il complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è collocata una statua della Madonn  corpo principale  a sviluppo assiale rettangolare
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PNTE - Dati icnografici	complesso è circondato da un ampio parco e giardino all'italiana. La proprietà è chiusa da mura con guglie a palla e statue in corrispondenza dei portali d'accesso. Sull'angolo fra le due strade è collocata una statua della Madonn  corpo principale  a sviluppo assiale rettangolare scalone di ingresso

significativi	timpano
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cappella
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici	lesene con timpano
significativi	lesene con umpano
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	seriale
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala destra
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	affaccio su giardino all'italiana
PNTE - Dati icnografici significativi	camino alla veneziana "a campana"
PNTE - Dati icnografici significativi	testata con loggiato
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali e setti di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	mista pietrame e/o laterizi
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi con tavolato in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SOES - Specificazioni tecniche	incannicciato intonacato

1	
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTUR	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in seminato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	
PVMC - C	intero bene
PVMG - Genere	a parquet
DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECU - Collocazione	esterna
DECT - Conocazione  DECT - Tipo	scalinata
DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del	Scalliaca
tipo	a bugnato
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMM	П
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	famiglia Querini
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	corpo principale
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	barchessa
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	L'edificio ad archi che fronteggia la strada risulta privo di copertura e

.60 1	······································
specifiche	invaso da vegetazione ruderale.
RS - RESTAURI RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	corpo principale
parte RSTI - Data inizio	non aggertato
RSTF - Data fine	non accertato non accertato
RST - RESTAURI	non accertato
RSTR - Riferimento alla parte	ala ovest
RSTI - Data inizio	non accertato
RSTF - Data fine	non acceratato
RSTT - Tipo di intervento	Nel 2015 si sono realizzati gli interventi di riqualificazione, restauro e adeguamento funzionale per la realizzazione del B&B.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala destra
USAD - Uso	B&B
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1960/05/19
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1960/06/08, 1960/06/17
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1960/07/20
NVCP - Estensione del vincolo	villa padronale con ali laterali e cappella
NVC - PROVVEDIMENTI DI TI	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1960/05/19
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1960/07/07

NVCR - Data di registrazione o G.U.	1960/07/20
NVCP - Estensione del vincolo	villa padronale con ali laterali e cappella
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1995/01/23
NVCD - Data notificazione	1995/09/14, 1995/09/15
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1995/12/22 (rett. 1996/10/15)
NVCP - Estensione del vincolo	barchessa, giardino e parco di Villa Querini
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1995/01/23
NVCD - Data notificazione	1995/09/22, 1995/11/16
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1995/12/22 (rett. 1996/10/15)
NVCP - Estensione del vincolo	barchessa, giardino e parco di Villa Querini
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57922
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	Jpeg

	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTA - Autore	Iacuzzi Gilberto
FNTT - Denominazione	Parco, barchessa e giardini di Villa Querini
FNTD - Data	1992
FNTF - Foglio/Carta	3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Pratali Maffei Sergio
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000048
BIBN - V., pp., nn.	pp. 121-123
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2018
	Perrucci, Maria Grazia
AGGN - Nome	
AGGN - Nome AGGE - Ente	ICCD
	ICCD Boccuzzi, Stefania

responsabile AN - ANNOTAZIONI	di Micco, Maria Concetta