## **SCHEDA**

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo	00042216
generale	00042216
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600042218
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	fortificato
OGTN - Denominazione	Castello
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	NE
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Patriarcale
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	NE
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Casa Simoni
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	PN
<b>PVCC - Comune</b>	San Vito al Tagliamento
PVCI - Indirizzo	Via Marconi 9
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Borgo Castello
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CAT CTSC - Comune	
	San Vito al Tagliamento
CTSF - Foglio/Data	20
CTSN - Particelle	414
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	408, 413, Via Marconi
P - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.856236
GPDPY - Coordinata Y	45.914351
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	https://www.google.it/maps/
U - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
RENN - Notizia	San Vito fu uno dei centri che beneficiò dei processi di fortificazione conseguenti all'invasione degli Ungari. Nell'anno 1155 già esisteva il castello (su presunte fortificazioni romane), con mura, torri-porta e fossato. Il complesso fu sede del Patriarca Raimondo della Torre a fir XIII secolo. Verso est è emersa la prima cinta muraria di cui si conservano la fossa e il basamento delle mura.
<b>RENF - Fonte</b>	Relazione di vincolo
<b>RENF - Fonte</b>	B0000074 (pp. 35-44)
<b>RENF - Fonte</b>	B0000290 (pp. 69-75)
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	<b>ИО REMOTO</b>
RELS - Secolo	XII

RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Tra XIII e XIV secolo divenne la sede delle riunioni dell'assemblea itinerante tra i centri di maggiore interesse del Friuli, il Parlamento Friulano. A metà del 1400 diventò sede della nobile famiglia Altan e poi divenne la residenza di Antonio II (vescovo di Urbino) a cui si devono le decorazioni ad affresco.
<b>RENF - Fonte</b>	Relazione di vincolo
<b>RENF - Fonte</b>	B0000074 (pp. 35-44)
<b>RENF - Fonte</b>	B0000290 (pp. 69-75)
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+4
SIIV - Suddivisione verticale	corpi aggregati
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Il complesso è frutto di ampliamenti e addossamenti succedutisi nel tempo. Sono evidenti i resti della cinta muraria con il fossato e la torre
IST - Configurazione strutturale primaria	"Cantone". All'esterno è addossata una scala in pietra e nella corte è presente un pozzo. Le facciate esterne evidenziano il susseguirsi degli interventi. Verso est la muratura è a vista, con piccoli lacerti di affresco, mentre verso Via Marconi la facciata è completamente affrescata. Al primo piano del corpo sud è stata rivenuta una cucina, con camino e secchiaio, mentre al secondo piano è presente un salone di rappresentanza con stemmi araldici e la stanza detta del "cavaliere" per la presenza di lacerti di affresco a tema cavalleresco databili al XV secolo.
<u>e</u>	"Cantone". All'esterno è addossata una scala in pietra e nella corte è presente un pozzo. Le facciate esterne evidenziano il susseguirsi degli interventi. Verso est la muratura è a vista, con piccoli lacerti di affresco, mentre verso Via Marconi la facciata è completamente affrescata. Al primo piano del corpo sud è stata rivenuta una cucina, con camino e secchiaio, mentre al secondo piano è presente un salone di rappresentanza con stemmi araldici e la stanza detta del "cavaliere" per la presenza di lacerti di affresco a tema cavalleresco databili al XV
strutturale primaria	"Cantone". All'esterno è addossata una scala in pietra e nella corte è presente un pozzo. Le facciate esterne evidenziano il susseguirsi degli interventi. Verso est la muratura è a vista, con piccoli lacerti di affresco, mentre verso Via Marconi la facciata è completamente affrescata. Al primo piano del corpo sud è stata rivenuta una cucina, con camino e secchiaio, mentre al secondo piano è presente un salone di rappresentanza con stemmi araldici e la stanza detta del "cavaliere" per la presenza di lacerti di affresco a tema cavalleresco databili al XV
strutturale primaria PN - PIANTA	"Cantone". All'esterno è addossata una scala in pietra e nella corte è presente un pozzo. Le facciate esterne evidenziano il susseguirsi degli interventi. Verso est la muratura è a vista, con piccoli lacerti di affresco, mentre verso Via Marconi la facciata è completamente affrescata. Al primo piano del corpo sud è stata rivenuta una cucina, con camino e secchiaio, mentre al secondo piano è presente un salone di rappresentanza con stemmi araldici e la stanza detta del "cavaliere" per la presenza di lacerti di affresco a tema cavalleresco databili al XV secolo.
strutturale primaria  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	"Cantone". All'esterno è addossata una scala in pietra e nella corte è presente un pozzo. Le facciate esterne evidenziano il susseguirsi degli interventi. Verso est la muratura è a vista, con piccoli lacerti di affresco, mentre verso Via Marconi la facciata è completamente affrescata. Al primo piano del corpo sud è stata rivenuta una cucina, con camino e secchiaio, mentre al secondo piano è presente un salone di rappresentanza con stemmi araldici e la stanza detta del "cavaliere" per la presenza di lacerti di affresco a tema cavalleresco databili al XV secolo.

PNTE - Dati icnografici significativi	torre "Cantone"
PNTE - Dati icnografici significativi	scala esterna
PNTE - Dati icnografici significativi	portico affrescato
PNTE - Dati icnografici significativi	androne laterale passante
PNTE - Dati icnografici significativi	fossato con mura
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali e setti di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTUR	$\mathbf{A}$
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	profferlo
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	laterale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	CNTAZIONI
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi architettonici
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	portico
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	simboli araldici
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi architettonici
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	sale interne

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	simboli araldici
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECQ - Qualificazione del tipo	grottesche
DECM - Materiali	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Il complesso è stato oggetto di recenti restauri che hanno messo in luce le parti affrescate e hanno convertito la struttura in Museo, con il recupero della fossa e della cinta muraria.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertato
RSTF - Data fine	non accertato
RSTT - Tipo di intervento	Restauro
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	castello
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1993/09/28
NVCD - Data notificazione	1993/11/29, 1993/12/02
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1994/04/22

## STU - STRUMENTI URBANISTICI STUT - Strumenti in vigore PRGC 2002 smi - zona A1, A2 STUN - Sintesi normativa restauro, conservazione tipologica zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAA - Autore Perrucci, Maria Grazia FTAD - Data 2018/06/05 FTAE - Ente proprietario S239 FTAN - Codice identificativo S239 58178 facciata nord - Torre "Cantone" FTAT - Note FTAF - Formato Jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAA - Autore Perrucci, Maria Grazia FTAD - Data 2018/06/05 FTAE - Ente proprietario S239 FTAN - Codice identificativo S239 58179 FTAT - Note facciata nord FTAF - Formato Jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) Perrucci, Maria Grazia FTAA - Autore FTAD - Data 2018/06/05 FTAE - Ente proprietario S239 FTAN - Codice identificativo S239 58180 FTAT - Note facciata est FTAF - Formato Jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata fotografia digitale (file) FTAP - Tipo FTAA - Autore Perrucci, Maria Grazia FTAD - Data 2018/06/05 FTAE - Ente proprietario S239 FTAN - Codice identificativo S239 58181 FTAT - Note dettaglio affreschi facciata ovest FTAF - Formato Jpeg FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione esistente

FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Tondat, Nicola (cooperativa ALEA)
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	S239_39301
FTAT - Note	cancello
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Tondat, Nicola (cooperativa ALEA)
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	S239_39302
FTAT - Note	particolare cancello
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Tondat, Nicola (cooperativa ALEA)
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	S239_39303
FTAT - Note	veduta d'insieme facciata esterna
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Tondat, Nicola (cooperativa ALEA)
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	S239_39304
FTAT - Note	particolare finestre
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Tondat, Nicola (cooperativa ALEA)
FTAD - Data	1992
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	S239_39300

FTAT - Note	veduta facciata esterna
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di ricerca
FNTA - Autore	Tondat, Nicola (Cooperativa ALEA)
FNTT - Denominazione	Relazione: Palazzo sul sito del castello
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	Archivio schede catalografiche
FNTS - Posizione	PN, San Vito al Tagliamento
FNTI - Codice identificativo	New_1597325578065
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTA - Autore	Bocchieri, Franco (Soprintendente)
FNTT - Denominazione	Relazione storico artistica: Borgo Castello
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	Archivio vincoli
FNTS - Posizione	PN, San Vito al Tagliamento, 1078
FNTI - Codice identificativo	New_1597325962590
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rocco Paolo
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	B0000290
BIBN - V., pp., nn.	pp. 69-75
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Menegoz Lorena - Zampese P aolo e altri
BIBD - Anno di edizione	2010
BIBH - Sigla per citazione	B0000074
BIBN - V., pp., nn.	pp. 35-44
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cozzi E - Ciol E
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	B0000045
D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE CMPD - Data	1992

FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGE - Ente	ICCD
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta