

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370505
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Cimitero civico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AN
PVCC - Comune	Belvedere Ostrense
PVCL - Località	BELVEDERE OSTRENSE
PVCI - Indirizzo	Via S. Rocco

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Belvedere Ostrense
CTSF - Foglio/Data	11/2018
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Comune di Belvedere Ostrense

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.181360702
GPDPY - Coordinata Y	43.583432852
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	11-5-2018
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3966483) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	Maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Il cimitero risale al XX sec.
-----------------------	-------------------------------

RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
---------------------	-------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	Il portale d'ingresso del cimitero è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2276)
-----------------------	---

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------	---

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2016
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2017
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
---------------------------------	------------------------

	Il portale presenta lesioni orizzontali sulle colonne sotto l'architrave,
--	---

RENN - Notizia	sia verticali, tra le colonne e le pareti delle cappelline limitrofe collocate sia a destra che a sinistra del portale. Si è creato, inoltre, un disallineamento del piano di appoggio dell'architrave di copertura rispetto alle colonne laterali.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2276
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Si prevede lo smontaggio di modanature e delle decorazioni con successivo ricovero in luoghi sicuri.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2276
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cappelle
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il cimitero comunale accessibile attraversando un lungo viale d'accesso, è caratterizzato da un portale monumentale (largo 3,5, alto 5m), affiancato su entrambi i lati dalle cappelle poste l'una affiancata all'altra, perimetrando lo spazio per definire la corte interna.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Cimitero
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Portale d'ingresso
--------------------------	--------------------

SVCT - Tipo di struttura	colonne
---------------------------------	---------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	pietra
---	--------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Cappelle
--------------------------	----------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura portante
----------------------	-------------------

SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
---	-----------------------------

SVCM - Materiali	Mattoni/pietra
-------------------------	----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Cappelle
-------------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	piana
---------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Portale d'ingresso
--------------------------	--------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	rettangolare
--------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
---------------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne doriche su basamento
---------------------------------------	----------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con fascia decorativa in aggettante
---------------------------------------	-------------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con parapetto superiore decorato con sculture raffiguranti una fiamma
---------------------------------------	---

DECM - Materiali	Cemento intonacato/mattoni
-------------------------	----------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Cappelle
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	aperture
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	Ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante perimetrale
DECM - Materiali	Cemento intonacato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Cappelle
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parete
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con fascia decorativa in aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con parapetto superiore decorato con sculture raffiguranti una fiamma
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 il portale d'ingresso presenta lesioni orizzontali sulle colonne sotto l'architrave, sia verticali, tra le colonne e le pareti delle cappelline limitrofe collocate sia a destra che a sinistra del portale. Si è creato, inoltre, un disallineamento del piano di appoggio dell'architrave di copertura rispetto alle colonne laterali. (ID UCCR MARCHE_2276)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cimitero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Belvedere Ostrense
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3969
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3970
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2276
FTAN - Codice identificativo	3974
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2276
FTAN - Codice identificativo	3975
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ancona
DRAN - Codice identificativo	B_252
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B_351
BIBN - V., pp., nn.	111
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_349
BIBN - V., pp., nn.	338-340

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia di corredo**BIBA - Autore** G. M. Feltrini**BIBD - Anno di edizione** 1983**BIBH - Sigla per citazione** B_370**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di corredo**BIBA - Autore** V. Villani, C. Vernelli, R. Giacomini**BIBD - Anno di edizione** 1999**BIBH - Sigla per citazione** B_371**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2018**CMPN - Nome** Arch. Ramona Minnucci**FUR - Funzionario responsabile** Dott.ssa Ilaria Venanzoni