

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370510
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Cappella dei Costantini

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere

denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Cappella della Natività
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Fermo
PVCL - Località	FERMO
PVCI - Indirizzo	Corso Cavour
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Fermo
CTSF - Foglio/Data	60/2018
CTSN - Particelle	G (la part. si riferisce alla chiesa al cui interno si trova la cappella)
CTSP - Proprietari	Comune di Fermo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.713476351
GPDPY - Coordinata Y	43.161786509
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3959565) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione iniziò nel 1594 e fu consacrata il 1607.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
RENF - Fonte	AS_Fermo_Catasto Gregoriano

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1594

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1607

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	giuspatronato
RENN - Notizia	Il giuspatronato della cappella é del nobile fermano Mons. Sulpizio Costantini, fratello di Ulpiano, che viene ricordato da una lapide commemorativa adorna del suo stemma gentilizio sita a destra dell' altare, come promotore della Congregazione dell'Oratorio insieme a p. Flaminio Ricci.
RENF - Fonte	Comune di Fermo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	Cappella _altare
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'intero Altare Costantini venne realizzato con i fondi stanziati dai benefattori consistenti in 500 scudi.
RENF - Fonte	Comune di Fermo
RENF - Fonte	AS_Fermo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	restauro
	Intervento di recupero per lo stato pericolante dell'angolo nord-est

RENN - Notizia	consistente nella revisione del tetto; completamento e sistemazione di n.4 capriate; chiusura di alcuni vuoti sui muri perimetrali del soffitto; scrostamento dell'intonaco cadente della volta e chiusura delle lesioni; ripristino dell'altare dell'Assunta; chiusura delle lesioni nel muro Ovest e inserimento di catene in ferro nei muri longitudinali.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP774
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1926
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1928
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	opere di pronto intervento
RENN - Notizia	Opere di puntellamento in seguito ad un movimento franoso di tutto il versante
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP774
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1958
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento di consolidamento mediante la realizzazione di sottofondazioni con micropali, realizzazione di tiranti di profondità; posa in opera di due catene in trefoli; realizzazione di cuciture armate nelle murature in prossimità delle aperture; intervento di cucitura del muro esterno lato valle e monte di Via S. Filippo; consolidamento delle volte di copertura, della cripta e ricostruzione delle volte crollate; realizzazione di un cordolo in sommità della navata e rifacimento di tutto il manto di copertura.
RENF - Fonte	Comune di Fermo_Ufficio tecnico
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1980
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - ristrutturazione

RENN - Notizia	Intervento di recupero dell'intera chiesa in seguito al sisma del 1997
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP774
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	16/03/2009
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	25/11/2015
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	La Cappella è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1630)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La cappella presenta il distacco di piccole porzioni degli apparati decorativi della volta.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1630
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di interdizione con transennamento del braccio sud del transetto e successivo consolidamento degli apparati decorativi della cappella.
	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni

RENF - Fonte	Sisma_ID UCCR MARCHE_1630
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Cappella dei Costantini è situata sul lato destro del transetto Sud della Chiesa di S. Filippo Neri, e fa parte delle sei cappelle comunicanti situate all'interno della stessa.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce latina
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cappella
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare (3,5x6m)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	con orditura in legno
SOFP - Caratteristiche	Con massetto di calcestruzzo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne corinzie
DECM - Materiali	pietra d'Istria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	Sopra altare
DECT - Tipo	tela
DECQ - Qualificazione del tipo	Raffigurante "l'Adorazione dei Pastori" di Pietro Paolo Rubens
DECQ - Qualificazione del tipo	Fiancheggiata da due statue raffiguranti Mosè e David e dai relativi bassorilievi raffiguranti storie di profeti
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	Lati altare sin
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	statua di Mosè che reca in mano una tavola della Legge con le parole "Unum Cole Deum"
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	Lati altare sin
DECT - Tipo	Bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	Mosè, che nel deserto, con la verga taumaturga, fa scaturire l'acqua dalle rocce vive di un monte
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	Lati altare des
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	statua del profeta David, con corona e scettro, che ha ai piedi la testa recisa del gigante Golia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	Lati altare des
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	David che rompe le mascelle a un fiero leone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponata in seguito all'edificazione del Convento dei padri filippini
DECQ - Qualificazione del tipo	con due affreschi che raffigurano: a sinistra, l'Arcangelo Gabriele; a destra, l'Annunziata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	arcosolio di in
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	a sinistra é collocata la statua di S. Caterina Vergine e Martire
DECQ - Qualificazione del tipo	a destra si erge la statua di S. Cecilia
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinte ad encausto in finta pietra
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	arcosolio di in
DECT - Tipo	busti
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4
DECQ - Qualificazione del tipo	dei Santi Padri della Chiesa col piviale
DECQ - Qualificazione del tipo	dentro conchiglie
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	Negli angoli, ai lati dei bassorilievi
LSIG - Genere	medaglioni
LSIT - Tipo	n.4, raffigurano i quattro Dottori della chiesa latina, ritratti con i loro pallii

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	arcosolio di ingresso alla cappella
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	n.2, di tipo gentilizio

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 la cappella presenta il distacco di piccole porzioni degli apparati decorativi della volta. (ID UCCR MARCHE_1630)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Fermo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/39_Chiesa
NVCE - Estremi provvedimento	29/06/1978
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	5030
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	5031
FTAT - Note	Veduta esterna della chiesa
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gaspari
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	5032
FTAT - Note	Pianta della chiesa con l'individuazione della cappella.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1630
FTAN - Codice identificativo	5033
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1630
FTAN - Codice identificativo	5034
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Arch. Ramona Minnucci
DRAN - Codice identificativo	C_258
DRAA - Autore	Catasto Ascoli Piceno
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	29/06/1978
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_60
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_354
BIBN - V., pp., nn.	125
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Marche
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_355
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni