

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370511
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	monumentale
OGTN - Denominazione	Cimitero civico di Fermo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Fermo
PVCL - Località	FERMO
PVCI - Indirizzo	Contrada Mossa

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Fermo
CTSF - Foglio/Data	31/2018
CTSN - Particelle	A

CTSP - Proprietari	Comune di Fermo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.737194385
GPDPY - Coordinata Y	43.172047686
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3947492) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il cimitero è stato costruito nel XIX sec.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1800
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il cimitero è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2799)

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La parte superiore del portico, caratterizzata da merlature, presenta il distacco di materiale.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2799
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di revisione del manto di copertura e delle pilastrature che scandiscono il portico.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2799
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Settore Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	Settore Est
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il cimitero monumentale di Fermo è formato da due settori simmetrici l'uno all'altro, con pianta ad L riflessa, entrambi, aperti su una corte interna. Entrambi i settori presentano sui prospetti interni, un portico cimiteriale con loculi e tombe e merlature di mattoni in sommità.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte Settore Est

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

a blocco

PNTF - Forma

ad L riflessa

PNTE - Dati icnografici significativi

p. seminterrato_loculi/tombe

PNTE - Dati icnografici significativi

p.t. _loculi/tombe

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte Settore Ovest

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

a blocco

PNTF - Forma

ad L riflessa

PNTE - Dati icnografici significativi

p. t_uffici cimiteriali-loculi/tombe

PNTE - Dati icnografici significativi

1p _abitazione del custode-loculi/tombe

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere

in mattoni lasciati a vista

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

Intero bene_portico

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	Muratura intonacata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	Intero bene_portico
PVMG - Genere	in mattoni
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Settore Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Settore Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomato
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Settore Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con merlatura
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Settore Ovest
DECL - Collocazione	parete laterale
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco tamponata
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Settore Ovest
DECL - Collocazione	parete laterale
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone con colonne agli angoli, vela ad arco con monofora, posta al centro con sui fianchi porzione muraria triangolare con cornice che ripete il motivo merlato dei fronti interni.
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Settore Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomato
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Settore Est
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 la parte superiore del portico, caratterizzata da merlature, presenta il distacco di materiale. (ID UCCR MARCHE_2799)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Settore Est
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di revisione del manto di copertura e delle pilastrature che scandiscono il portico. (ID UCCR MARCHE_2799)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	30/12/2015

RSTT - Tipo di intervento	Lavori di sistemazione della zona storica del cimitero consistenti nell'intervento di risanatura della copertura della settore ovest del loggiato e dove occorre il consolidamento della costruzione esistente dall'ingresso principale del cimitero fino al termine del settore. (SABAP_Ancona_AP903)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	24/11/2006
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di risanamento del settore ovest consistenti nell'intervento di ripresa dei paramenti murari relativi alle cornici superiori sagomate e della vela campanaria; mentre all'interno demolizione e ricostruzione dei solai del primo livello e della copertura mediante consolidamento dei muri di spina e dei muri portanti. (SABAP_Ancona_AP903)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cimitero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Fermo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	3994
FTAT - Note	Veduta ingresso porzione storica
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	3995
FTAT - Note	Veduta ingresso della nuova porzione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	3996

FTAT - Note	Veduta del primo settore storico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	3997
FTAT - Note	Veduta del primo settore storico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	3998
FTAT - Note	Veduta del secondo settore storico(Est)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	3999
FTAT - Note	Veduta del secondo settore storico(Est)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2799
FTAN - Codice identificativo	4000
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 (Settore Est)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2799
FTAN - Codice identificativo	4001
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 (Settore Est)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4002
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 (Settore Est)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4003
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016(Settore Est)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4004
FTAT - Note	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016(Settore Est)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_259
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_354
BIBN - V., pp., nn.	128
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci

