

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370514
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	scuola
OGTQ - Qualificazione	superiore
OGTN - Denominazione	Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. M. Montani"

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Fermo
PVCI - Indirizzo	Via Montani, 7

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Fermo
CTSF - Foglio/Data	60/2018
CTSN - Particelle	17 sub. 4, 27 sub. 1
CTSP - Proprietari	Comune di Fermo

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.709316321
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.161239547
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

**GPBB - Descrizione sintetica** ICCD1020170\_OI.ORTOI

**GPBT - Data** 22-4-2018

**GPBO - Note** (3959587) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** Costruzione

**RENN - Notizia** Le origini dell'Istituto risalgono nelle vicende relative all'Opera Pia Montani che sorta nel 1854 sopravvisse fino all'Unità d'Italia. Alla morte nel 1850 della contessa Margherita Montani seguita nello stesso anno dal marito Angelo Apolloni, il cardinale Filippo De Angelis, esecutore testamentario della contessa, con il denaro raccolto da un asta pubblica, acquistò i Palazzi Cardona e Falconi per dare inizio alla realizzazione del progetto di una scuola con alloggio per giovani disagiati come la contessa voleva. Nel 1854 venne aperta la scuola e il convitto, cui seguono i successivi ampliamenti con le officine (modificate nel 1863 assumendo la configurazione in pianta di una H per poi nel corso degli anni essere dismesse fino a subire un intervento di recupero del 2010) e gli altri edifici che vanno a formare l'intero complesso.

**RENF - Fonte** AS\_Fermo

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIX

**RELI - Data** 1854

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2010**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** Corpo A-Corpo B**RENS - Notizia sintetica** Costruzione**RENN - Notizia** L'Istituto è stato costruito tra il XVIII sec. e il XX sec., in particolare il corpo A (originariamente part. 1,2,3) è stato costruito nel 1772 e il corpo B nel 1956.**RENF - Fonte** AS\_Fermo**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1772**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1956**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** L' Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" ha subito danni causati dal sisma del 1997.**RENF - Fonte** SABAP\_Ancona\_AP1299/2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1997**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1997**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia** Progetto per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il completamento e riconversione degli edifici.**RENF - Fonte** SABAP\_Ancona\_AP1299/1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 24/05/1994**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	Volume_Sez. Chimica
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Lavori di ristrutturazione dell'immobile per la creazione di aule e di laboratori per la sezione di chimica, integrati nel 2005 con l'installazione di una centralina di gas.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP1299/3
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	08/07/2003
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	10/03/2005
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	Officine
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Recupero
<b>RENN - Notizia</b>	Dopo un primo intervento nel 2008 di messa in sicurezza, segue nel 2010 il progetto di recupero delle officine meccaniche in Museo MITI (Museo Interattivo della Tecnologia e dell'innovazione)
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP1299/3
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	04/02/2008
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	10/09/2010
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	Corpo A-Corpo B
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	L' Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1288)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	Corpo A-Corpo B

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	L' Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" presenta lesioni su strutture verticali e tamponamenti.
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1288
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	Corpo A-Corpo B
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Evento sismico-ordinanza
<b>RENN - Notizia</b>	Emessa ordinanza sindacale n.28 RG 340 del 9/9/16 per l'accesso all'immobile sulla base del verbale di resoconto dell'agibilità redatto in data 7/9/16 in cui l'immobile viene dichiarato "agibile con provvedimenti".
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1288
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	Corpo A
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+5
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	2 piano sottostrada, 1 piano sottostrada, p.t., 1p. 2p
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	volume principale
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	Corpo B
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	piano seminterrato, piano rialzato, 1p
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
	Istituto è formato da due corpi di fabbrica, corpo A (più ampio che si sviluppa tra Via G. Montani, Via Capranica e Via Bellesi) e dal corpo B più piccolo, racchiuso tra il corpo A e l'adiacente Chiesa di S.

**IST - Configurazione strutturale primaria**

Agostino. Ad essi si aggiungono le Officine poste in Via Montani n. 10; dal convitto in Corso Marconi; dall'edificio destinato al Biennio, con accesso da Via Bellelli; da due palestre e da un volume situato in Via S. d'Acquisto, originariamente destinato alla sez. di chimica e oggi occupato dall'I.P.S.I.A.

**PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** Corpo A

**PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

**PNTS - Schema**

articolato

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi**

2 piano sottostrada \_deposito

**PNTE - Dati icnografici significativi**

1 piano sottostrada \_scuola e locali accessori

**PNTE - Dati icnografici significativi**

p.t.\_ scuola e locali accessori

**PNTE - Dati icnografici significativi**

1p\_ scuola e locali accessori

**PNTE - Dati icnografici significativi**

2p\_ scuola e locali accessori

**PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** Corpo B

**PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

**PNTS - Schema**

a blocco

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi**

piano seminterrato \_ scuola e locali accessori

**PNTE - Dati icnografici significativi**

piano rialzato \_ scuola e locali accessori

**PNTE - Dati icnografici significativi**

1p\_ scuola e locali accessori

**FN - FONDAZIONI**

**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Non accertabile

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione**

Corpo A

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

muratura portante

**SVCQ - Qualificazione del genere**

in mattoni lasciati a vista

**SVCM - Materiali**

laterizio

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	Corpo B
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	Cemento armato

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	Corpo A_Volume Via G. Montani/Via Capranica/Via Be
-------------------------	--

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	Corpo A_Volume Via Bellessi
-------------------------	-----------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a 2 falde

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	Corpo A_Volume terminale Via Bellessi e porzione i
-------------------------	--

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	lastrico solare

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Cortile Ovest
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di sicurezza
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parallela alla parete
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	ad una rampa

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Cortile Ovest
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di sicurezza
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	perpendicolare al prospetto
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Corpo A
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	parallela alla parete
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Corpo A_Via Bellessi
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di sicurezza
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Corpo A_frente Via G. Montani
<b>DECL - Collocazione</b>	portale d'ingre
<b>DECT - Tipo</b>	squadrato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con lesene architravate
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Corpo A_frente Via G. Montani
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Aperture p.t., 2p
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Corpo A_frente Via G. Montani
--------------------------	-------------------------------



<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture 1P
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con cornice architravata aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Corpo A_frente Via G. Montani
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fascia marcapiano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	tra il p.t e il 1p
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Corpo A_Tutti i fronti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Corpo A_frente Via Bellesi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	basamento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	scarpato
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Corpo A_frente angolo Via Capranica/Via Bellesi
<b>DECL - Collocazione</b>	Porzione murari
<b>DECT - Tipo</b>	con modanatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a finto bugnato piano
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Corpo A
<b>DECL - Collocazione</b>	Porzioni angola
<b>DECT - Tipo</b>	Con lesene doriche
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno lieve
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 l' Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" presenta lesioni su strutture verticali e tamponamenti. (ID UCCR MARCHE_1288)

**RS - RESTAURI**

<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2016
<b>RSTF - Data fine</b>	2017
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di messa in sicurezza consistente nella rimozione del materiale pericolante della finestra d'angolo del secondo piano. (ID UCCR MARCHE_1288)

**US - UTILIZZAZIONI**

<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	Corpo A-Corpo B
<b>USAD - Uso</b>	Scuola superiore –Istituto Tecnico Tecnologico Sta
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	Officine
<b>USAD - Uso</b>	museo

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Fermo

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4016
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'ingresso all'Istituto (Corpo A)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4017

<b>FTAT - Note</b>	Veduta del fronte laterale dell'Istituto (Corpo A)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4018
<b>FTAT - Note</b>	Veduta del convitto Montani
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4019
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'ingresso del convitto Montani
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4020
<b>FTAT - Note</b>	Veduta della corte interna dell'Istituto (Corpo A)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4021
<b>FTAT - Note</b>	Veduta delle officine Montani
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4022
<b>FTAT - Note</b>	Veduta della corte intera delle officine Montani
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4023

<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'interno dell'istituto Montani (Corpo A)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1288
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4024
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1288
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4025
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	1800
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	AS_Fermo
<b>FTAC - Collocazione</b>	Catasto Gregoriano_Foglio n.1
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4026
<b>FTAT - Note</b>	Stralcio della mappa del Catasto Gregoriano con la perimetrazione dell'Istituto Montani
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_261
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	A. Marcianesi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2004
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_331
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica

<b>BIBA - Autore</b>	G. Calcinari, G. Rogante, E. Serena
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2000
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_332
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	S. Virgili
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2005
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_333
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	G. Agostini
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1907
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_334
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	S. Virgili
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1996
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_335
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	19-26
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2018
<b>CMPN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni