SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370516
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Capparucci
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM

PVCC - Comune	Fermo
PVCI - Indirizzo	Via Paccarone, 12
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Fermo
CTSF - Foglio/Data	61/2018
CTSN - Particelle	385
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.718928407
GPDPY - Coordinata Y	43.161288805
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3959605) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La cortina dell’orto interno esisteva già nel XV sec, possiamo quindi ipotizzare che in quel periodo esisteva già l’embrione del palazzo, che sarà costruito nei primi anni dell’800 e identificato catastalmente con la particella n. 1025.
RENF - Fonte	AS_Fermo_Catasto Gregoriano

RENF - Fonte	Biblioteca comunale_Stampa raffigurante la Pianta della città di Fermo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	L’edifico era di proprietà era dei monaci domenicani che avevano la propria sede conventuale nell’area adiacente e utilizzavano il giardino come orto, quest’ultimo collegato al convento tramite un cavalcavia sopra Via degli Aceti (ancora esistente), fino ai primi dell’800, quando lo Stato Pontificio, viene espropriato dei propri beni, tra cui il complesso di S. Domenico, da parte del Governo di Napoleone I.
RENF - Fonte	AS_Fermo
RENF - Fonte	Biblioteca comunale_Stampa raffigurante la Pianta della città di Fermo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel 1811 il Conte Giannantonio Sabbioni acquistò l’immobile dalla Direzione del Demanio; dal 1810 1l 1870, furono effettuati diversi passaggi di proprietà, fino al 1873, quando l’immobile fu acquistato da Luigi Capparucci, bisnonno dell’attuale prorpietario.
RENF - Fonte	AS_Fermo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1811
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1873
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Al di sotto del palazzo troviamo le grotte, accessibili da un’apertura su Via degli Aceti (ora tamponata), da cui parte un cunicolo di collegamento con le cisterne romane, ciò fa supporre che l’edificio potrebbe fondare su preesistenze di epoca romana.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1460

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	V
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	VI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1892 l’edificio viene sopraelevato di un piano, posto arretrato rispetto al fronte principale.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1460
RENF - Fonte	AS_Fermo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1892
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Scala elicoidale
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Costruita prima del 1869 come riportato in una perizia di stima per il trasferimento della proprietà.
RENF - Fonte	AS_Fermo
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1460
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1869
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L’edificio è inserito all’interno dell’elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2364)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L’edificio presenta un quadro fessurativo diffuso in particolare nel volume secondario, in prossimità del 1 e del 2 piano del vano scala e in prossimità delle murature verticali in numerosi ambienti dei medesimi piani.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2364
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di consolidamento delle lesioni.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2364
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo secondario
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco

IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L’edificio fa parte della cortina edilizia prospicente Via Paccarone, che collega la chiesa di S. Domenico con il palazzo Apostolico e il palazzo dei Priori cingendo Piazza del Popolo a valle dei fabbricati a “mare. Presenta una struttura articolata formata da un volume principale, su due livelli fuori terra, posto parallelamente alla via, e un volume secondario, di tre livelli, posto sul retro, collegati da un’ampia terrazza posta sull’angolo Nord. Sul retro è situato un ampio giardino.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	p.t._cantine, vestibolo, corridoio, locali di servizio collegati con il gia
PNTE - Dati icnografici significativi	1p_salotto, sala da pranzo, studio, camera da letto
PNTE - Dati icnografici significativi	2p_n.3 camere da letto, disimpegno, piccolo vano
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t._cantine
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t. 1.p., 2p
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	travi in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Scala elicoidale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	A calotta ellit

SOFP - Caratteristiche	Soffitto in canne e gesso
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	Scala interna di collegamento p.t.-1p
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	elicoidale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	Scala interna di collegamento 1p-2p
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in graniglia colorata, mattonelle di cemento
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	In listoni di legno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	In mattonelle cementizie in bicolore
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali

DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Aperture p.t.
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture PT
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice strombata
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1p.
DECQ - Qualificazione del tipo	n.5
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostre architravate
DECQ - Qualificazione del tipo	gusto neoclassicheggiante
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	p.t._cucina
DECT - Tipo	camino rialzato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	p.t._dispensa
DECT - Tipo	pozzo per l’acqua
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	2p_Studio
DECT - Tipo	Soffitto affrescato
DECQ - Qualificazione del tipo	con paesaggio e finta balconata
DECQ - Qualificazione del tipo	Realizzato negli ultimi anni dell’800
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	2p_Salottino
DECT - Tipo	Soffitto affrescato
DECQ - Qualificazione del tipo	con allegorie
DECQ - Qualificazione del tipo	Realizzato nella prima metà dell’800
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	2p_camera da le
DECT - Tipo	Soffitto affrescato
DECQ - Qualificazione del tipo	con fiori e colombi
DECQ - Qualificazione del tipo	Realizzato negli ultimi anni dell’800
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	Scala elicoidal
DECT - Tipo	Colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	decorate a finto marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene

STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un quadro fessurativo diffuso in particolare nel volume secondario, in prossimità del 1 e del 2 piano del vano scala e in prossimità delle murature verticali in numerosi ambienti dei medesimi piani. (ID UCCR MARCHE_2364)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento delle lesioni. (ID UCCR MARCHE_2364)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	27/04/2009
RSTF - Data fine	2013
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e ristrutturazione (SABAP_Ancona_AP1460)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	27/04/2009
RSTF - Data fine	23/10/2010
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro e ristrutturazione dei soffitti decorati consistente nell'apertura delle fessure, pulitura con pennelli, applicazione di una resina acquosa, successiva ricostruzione delle fessure con gesso da muro e stucco, stesura di grassello di calce e successiva applicazione di colore a tempera e di Primal. (SABAP_Ancona_AP1460)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Dlgs n. 42/2004 art. 10, comma 3
NVCE - Estremi provvedimento	21/12/2005
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	D.D.R. n.40 del 21/02/2005
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4388
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4389
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4390
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4391
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4392
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1460
FTAN - Codice identificativo	4393
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona

FTAC - Collocazione	AP1460
FTAN - Codice identificativo	4394
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1460
FTAN - Codice identificativo	4395
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1460
FTAN - Codice identificativo	4397
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2364
FTAN - Codice identificativo	4396
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2364
FTAN - Codice identificativo	4398
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2364
FTAN - Codice identificativo	4410
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1800
FTAE - Ente proprietario	AS_Fermo
FTAC - Collocazione	Catasto Gregoriano_Foglio n.2
FTAN - Codice identificativo	4411
FTAT - Note	Stralcio della mappa del Catasto Gregoriano con la perimetrazione del palazzo
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_266
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	21/12/2005
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_61
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Regione Marche
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_355
BIBN - V., pp., nn.	97-98
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni