SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370517
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Catalano ex Rota Brancadoro
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Fermo
PVCL - Località	FERMO
PVCI - Indirizzo	Via della Sapienza
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Fermo
CTSF - Foglio/Data	62/2018
CTSN - Particelle	240, subb. 7,8,11,13,15
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.7209222
GPDPY - Coordinata Y	43.160214768
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3959617) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il palazzo è stato costruito nel XIX sec. e identificato catastalmente con le particelle n. 1529 (palazzo) e 1780-1725 (corte)
RENF - Fonte	AS_Fermo_Catasto Gregoriano
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	L’edificio fù acquistato da Vincenzo Catalino il 22/11/1939 con atto notaio Luigi Carlo Illuminati dalla Contessa Giuseppina Brancadoro figlia di Giuseppe Stanislao Brancadoro. L’immobile censito con mappale 1519 con orto annesso (mappale 1520) costituito da 4 piani e 23 vani. Della vendita fa parte, perché incorporato nello stabile, il fabbricato distinto con il n. 1780. Non si conosce la data del passaggio di proprietà dai Rota ai Brancadoro, ma sicuramente coincide con i lavori nel palazzo per la reazlizzazione dello scalone e con la sistemazione delle stanze lato Est, perché nel decoro del soffitto compare lo stemma dei Brancadoro.
RENF - Fonte	AS_Fermo
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1940
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	modifiche
RENN - Notizia	La famiglia Catalino nel 1940 sopraeleva la casa alla stessa quota del piano nobile al fine del suo inglobamento nel fabbricato principale e sistema la facciata con il prolungamento della decorazione delle finestre.
RENF - Fonte	AS_Fermo
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1940
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Modifica impianti
RENN - Notizia	Lavori di sostituzione caldaia con due murali a condensazione e rifacimento tubazioni di erogazione con tubi in rame.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_ AP1462
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	22/10/2003
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento conservativo di restauro degli infissi esterni.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_ AP1462
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	24/10/2012
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
	Intervento di restauro in seguito del sisma del 1997 consistente nell’

RENN - Notizia	inserimento di tiranti ai piani, e la realizzazione di un cordolo in c.a. sul piano sottotetto.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1462
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il palazzo è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2546)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta un quadro fessurativo diffuso in particolare lesioni da schiacciamento nella grotta, sulla parete esterna di Via della Sapienza, sulla muratura d'angolo dei soffitti a volta, con fenomeni di punzonatura delle travi dei pianerottoli della scala, e sui divisori sottili poggianti sui solai.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2546
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6

SIIP - Tipo di piani	Secondo piano sottostrada, primo piano sottostrada, p.t. (rialzato), 1p, 2p, sottotetto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio che si sviluppa su cinque livelli con sottotetto e altana, loggia sul fronte posteriore verso il cortile.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare con altana
PNTE - Dati icnografici significativi	secondo piano sottostrada_cantina, grotte
PNTE - Dati icnografici significativi	primo piano sottostrada_cantina
PNTE - Dati icnografici significativi	p.t._uffici
PNTE - Dati icnografici significativi	1p_abitazione
PNTE - Dati icnografici significativi	2p_abitazione
PNTE - Dati icnografici significativi	Sottotetto_soffitta
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	secondo piano sottostrada_cantina
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano sottostrada_cantina
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t._ala sinistra
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	travi in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t._ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	travi in legno
SOFQ - Qualificazione della forma	cassettoni decorati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Scalone_pianerottolo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	con decoro a stucco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Scalone_soffitto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFP - Caratteristiche	muratura intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Portico interno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	con altana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	Gradini interni d’ ingres
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	Scala interna di collegamento p.t.-1p
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	Scala interna di collegam
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in laterizio
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	Motivi geometrici bicolore(lato est)
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	portale d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene doriche e sovrastante cornice
DECM - Materiali	Pietra arenaria e calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1P
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 2p.
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice e sovrastante timpano ad arco
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	copertura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Altana
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto corte interna
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	porticato
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto su colonne doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghiera strombata
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto corte interna
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	balconata
DECQ - Qualificazione del tipo	lungo tutto il fronte
DECQ - Qualificazione del tipo	balausta in ferro scandita da porzioni murarie squadrate
DECM - Materiali	Mattoni/ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto corte interna

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1p.
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco con cornice aggettante
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto corte interna
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 2p.
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Giardino
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Cisterna
DECQ - Qualificazione del tipo	Raccolta dell’acqua
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	scala
DECT - Tipo	Colonne doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	fusto decorato a finto marmo
DECQ - Qualificazione del tipo	con nichia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Pareti con pannelli e decori geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	Con ballatoio a sbalzo su mensole
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	1p_salottino ce
DECT - Tipo	soffitto decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma dei Brancadoro
DECQ - Qualificazione del tipo	con le zampe di leone dorate e incrociate sul fondo rosso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	1p_stanza lato

DECT - Tipo	Medaglione dipinto di Luigi Fontana con figure all
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	1p_cappella
DECT - Tipo	decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	Decori ottocenteschi in stucco e oro e pitture in finto marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 il palazzo presenta un quadro fessurativo diffuso in particolare lesioni da schiacciamento nella grotta, sulla parete esterna di Via della Sapienza, sulla muratura d'angolo dei soffitti a volta, con fenomeni di punzonatura delle travi dei pianerottoli della scala, e sui divisori sottili. (ID UCCR MARCHE_2546)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	11/07/2014
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di manutenzione straordinaria e conservazione del piano 1 , dello scantinato e della soffitta. (SABAP_Ancona_ AP1462)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	p.t._uffici; 1p, 2p_abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Dlgs n. 42/2004 art. 10, comma 3
NVCE - Estremi provvedimento	21/12/2005
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4037
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4038
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4039
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4040
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2005
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1462
FTAN - Codice identificativo	4041
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2005
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1462
FTAN - Codice identificativo	4042
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2005
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1462
FTAN - Codice identificativo	4043
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2546
FTAN - Codice identificativo	4044
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2546
FTAN - Codice identificativo	4045
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2546
FTAN - Codice identificativo	4046
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1800
FTAE - Ente proprietario	AS_Fermo
FTAC - Collocazione	Catasto Gregoriano_Foglio n.4
FTAN - Codice identificativo	4047
FTAT - Note	Stralcio della mappa del Catasto Gregoriano con la perimetrazione del palazzo
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_267
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	21/12/2005

FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_62
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_354
BIBN - V., pp., nn.	133
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Regione Marche
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_355
BIBN - V., pp., nn.	97-98
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni