

# SCHEDA

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370519 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo      |
| OGTQ - Qualificazione         | privato      |
| OGTN - Denominazione          | Casa Cerioni |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA              |
| PVCR - Regione   | Marche              |
| PVCP - Provincia | AN                  |
| PVCC - Comune    | Cupramontana        |
| PVCL - Località  | CUPRAMONTANA        |
| PVCI - Indirizzo | Via G. Leopardi, 64 |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| CTSC - Comune      | Comune di Cupramontana |
| CTSF - Foglio/Data | 16/2018                |
| CTSN - Particelle  | 349                    |
| CTSP - Proprietari | Comune di Cupramontana |

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto   | 2                     |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| GPDPX - Coordinata X                | 13.117679609                             |
| GPDPY - Coordinata Y                | 43.445691311                             |
| GPM - Metodo di georeferenziazione  | punto esatto                             |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |

|  |       |
|--|-------|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84 |
|--|-------|

#### **GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | ICCD1020170_OI.ORTOI |
|-------------------------------------|----------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>GPBT - Data</b> | 11-5-2018 |
|--------------------|-----------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>GPBO - Note</b> | (3967506) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
|--------------------|--|

#### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

##### **ATB - AMBITO CULTURALE**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione |
|--|-------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>ATBD - Denominazione</b> | Maestranze locali |
|-----------------------------|-------------------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b> | analisi stilistica |
|---------------------------------------|--------------------|

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>RENr - Riferimento</b> | intero bene |
|---------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | Costruzione |
|---------------------------------|-------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>RENN - Notizia</b> | L'edificio risale al XVIII sec. e faceva parte di una stecca di edifici posti dirimpetto al Monastero di S. Caterina. |
|-----------------------|---|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>RENF - Fonte</b> | Analisi caratteri costruttivi |
|---------------------|-------------------------------|

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XVIII |
|----------------------|-------|

##### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XVIII |
|----------------------|-------|

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>RENr - Riferimento</b> | intero bene |
|---------------------------|-------------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | proprietà |
|---------------------------------|-----------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>RENN - Notizia</b> | Acquistata dal Comune in seguito ad un lascito, della famiglia Cerioni. I coniugi Enrico Cerioni e Lilia Cotulelli agli inizi degli anni Ottanta, decisero di lasciare al Comune la loro biblioteca di famiglia e anche la loro casa di abitazione in memoria del loro figlio Gilberto Maria, morto nel 1978. |
|-----------------------|---|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>RENF - Fonte</b> | Storico locale |
|---------------------|----------------|

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XX |
|----------------------|----|

##### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>REVS - Secolo</b> | XXI |
|----------------------|-----|

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>RENr - Riferimento</b> | intero bene |
|---------------------------|-------------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | restauro |
|---------------------------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Intervento di restauro e recupero funzionale per adibire l'immobile a culturale (struttura museale dedicata all'incisore, pittore e scrittore cuprese Luigi Bartolini) consistente nella demolizione delle superfetazioni presenti sulla facciata posteriore e ripristino dell'intonaco; ristillatura del paramento del fronte principale mentre all'interno si effettuerà la ripresa e il risanamento delle murature con intervento cuci-scuci e rifacimento dell'intonaco; consolidamento fondale con travi connesse alle fondazioni, realiz. del vespaio areato e rifacimento della pavimentazione; consolidamento dei solai dei vari piani, delle volte nel p. seminterrato e sostituzione del solaio del sottotetto. Infine verrà inserito un nuovo vano ascensore. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | SABAP_Ancona_AN549/3   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 13/03/2013   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1253)  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 2017   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | evento sismico - danni   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | L'edificio presenta all'esterno ampie lesioni in prossimità della muratura perimetrale esterna con oggetto sul retro del cortile e all'interno lesioni sugli elementi strutturali (scale, controsoffitti, tramezzi) con crolli localizzati; esteso distaccamento di intonaco dalle pareti e gravi lesioni su tutti gli architravi.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1253  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XXI  |

|  |  |
|--|--|
| <b>REVI - Data</b>                               | 2017   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | evento sismico_messa in sicurezza  |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | Si prescrive il puntellamento dei solai e delle pareti interne gravemente danneggiate e degli architravi.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1253  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                               | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                               | 2017   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | Evento sismico-ordinanza   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | L'edificio è inagibile sulla base dell'ordinanza n. 52 del 14/09/2016  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1253  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                               | 2016   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                               | 2017   |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |  |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | intero bene  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +4   |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                      | p. seminterrato, p.t., 1p, sottotetto  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>             | a blocco   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |  |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Casa Cerioni è situata nel centro storico di Cupramontana, lungo la prima via di circonvallazione che percorre il tracciato dell'antica cinta muraria medievale e che è delimitata dal primo perimetro di espansione settecentesca e ottocentesca di cui fa parte. Si tratta di un'abitazione unifamiliare sette-ottocentesca di tipo borghese, articolata su quattro livelli: piano seminterrato con retrostante giardino, terra, primo e secondo(soffitta); con struttura portante realizzata in muratura di pietre e mattoni, solai in legno salvo una piccola porzione al piano terra costituita da una volta a botte in muratura. |

**PN - PIANTA**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

**PNT - PIANTA**

|   |      |
|---|------|
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p.t. |
|---|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>PNTS - Schema</b> | a blocco |
|----------------------|----------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>PNTF - Forma</b> | rettangolare |
|---------------------|--------------|

**FN - FONDAZIONI**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Non accertabile |
|--|-----------------|

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b> | Intero bene |
|--------------------------|-------------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b> | parete |
|---------------------------------|--------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>SVCC - Genere</b> | muratura portante |
|----------------------|-------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | mista in blocchi di pietra e laterizio a vista, a |
|---|---|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>SVCM - Materiali</b> | Mattoni/pietra |
|-------------------------|----------------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | p. seminterrato |
|-------------------------|-----------------|

**SOF - TIPO**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>SOFG - Genere</b> | volta |
|----------------------|-------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>SOFF - Forma</b> | a botte |
|---------------------|---------|

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | p.t., 1p |
|-------------------------|----------|

**SOF - TIPO**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>SOFG - Genere</b> | solaio |
|----------------------|--------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>SOFF - Forma</b> | piano |
|---------------------|-------|

**SOE - STRUTTURA**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>SOER - Riferimento</b> | intero solaio |
|---------------------------|---------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | travatura lignea |
|-----------------------------------|------------------|

**CP - COPERTURE**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | intero bene |
|-------------------------|-------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>CPFQ - Genere</b> | a tetto |
|----------------------|---------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>CPFF - Forma</b> | a capanna |
|---------------------|-----------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | A 4 falde sfalsate |
|--|--------------------|

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>CPCR - Riferimento</b> | tratto posteriore |
|---------------------------|-------------------|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>CPCT - Struttura primaria</b> | travi in legno |
|----------------------------------|----------------|

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b> | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>CPMT - Tipo</b>                    | tegole    |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi     |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | laterizio |

## **SC - SCALE**

### **SCL - SCALE**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b>         | interna     |
| <b>SCLG - Genere</b>             | scala       |
| <b>SCLO - Categoria</b>          | principale  |
| <b>SCLN - Quantità</b>           | 1           |
| <b>SCLL - Collocazione</b>       | angolare    |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | a due rampe |

### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>SCSR - Riferimento</b> | intera struttura  |
| <b>SCST - Tipo</b>        | a sbalzo  |
| <b>SCSC - Tecnica</b>     | con struttura portante lignea                           |
| <b>SCSM - Materiali</b>   | gradini in pietra di gesso con finitura frontale a toro |

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b>         | p. t.            |
| <b>PVMG - Genere</b>             | in cotto         |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b> | a giunti lineari |

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b> | Piani superiori |
| <b>PVMG - Genere</b>     | in ceramica     |

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b> | Piani superiori               |
| <b>PVMG - Genere</b>     | elementi policromi in cemento |

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | portale d'ingresso   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice modanata |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra               |

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con architrave a vista |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni                |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>   | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b> | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>         | cornicione           |
| <b>DECM - Materiali</b>    | mattoni              |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | scala                       |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                     |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | balaustra                   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | in ferro con pomi in ottone |

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | danno grave   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta all'esterno ampie lesioni in prossimità della muratura perimetrale esterna con aggetto sul retro del cortile e all'interno lesioni sugli elementi strutturali (scale, controsoffitti, tramezzi) con crolli localizzati; esteso distaccamento di intonaco dalle pareti e gravi lesioni su tutti gli architravi. (ID UCCR MARCHE_1253) |

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | intero bene  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 13/03/2013   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Intervento di restauro e recupero funzionale per adibire l'immobile a culturale (struttura museale dedicata all'incisore, pittore e scrittore cuprese Luigi Bartolini) consistente nella demolizione delle superfetazioni presenti sulla facciata posteriore e ripristino dell'intonaco; ristillatura del paramento del fronte principale mentre all'interno si effettuerà la ripresa e il risanamento delle murature con intervento cuci-scuci e rifacimento dell'intonaco; consolidamento fondale con travi connes |

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USAD - Uso</b>                    | nessuno     |

**USO - USO STORICO**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b> | XX          |
| <b>USOD - Uso</b>                     | abitazione  |

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Ente pubblico territoriale |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Comune di Cupramontana               |

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file) |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2015                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 4057                       |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | ID UCCR MARCHE_1253   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 4066  |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016                                   |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | ID UCCR MARCHE_1253   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 4067  |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016                                   |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | ID UCCR MARCHE_1253   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 4069  |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016                                   |

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>DRAX - Genere</b>            | documentazione esistente |
| <b>DRAT - Tipo</b>              | planimetria catastale    |
| <b>DRAS - Scala</b>             | 1:1000                   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b> | Catasto Ancona           |



|  |  |
|--|--|
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>        | C_269  |
| <b>DRAA - Autore</b>                       | Arch. Ramona Minnucci                          |
| <b>DRAD - Data</b>                         | 2018   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | Regione Marche                                 |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1998   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_355  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                 | 70, 97-98                                      |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di corredo                        |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | Regione Marche, Centro per i beni culturali    |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1985   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_351  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                 | 116-117  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di corredo                        |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | M. Mauro                                       |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1988   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_349  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                 | 350-354  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di corredo                        |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | F. Mariano                                     |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1995   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B_360  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 2018   |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Arch. Ramona Minnucci                          |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Dott.ssa Ilaria Venanzoni                      |