

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370529
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	padronale
OGTN - Denominazione	Villa Carlo Boccolini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AN
PVCC - Comune	Sirolo
PVCL - Località	SIROLO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Sirolo
CTSF - Foglio/Data	3/2018
CTSN - Particelle	288,283 (erano le part. 88,90 sopprese),205
CTSP - Proprietari	Fondazione Boccolini

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.607878832
GPDPY - Coordinata Y	43.530344748

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
-------------------------------------	--

GPP - Proiezione e Sistema di	
-------------------------------	--

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-5-2018
GPBO - Note	(3966493) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'impianto originario risale ai primi anni del XVII secolo
RENF - Fonte	AS_Ancona
RENF - Fonte	Iscrizione apposta su un elemento lapideo sulla facciata.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Agli inizi del XX secolo, la Villa acquisisce sostanzialmente l'attuale configurazione architettonica divenendo abitazione "padronale" della Famiglia Boccolini e magazzini per i prodotti della lavorazione dei campi della vasta proprietà fondiaria della famiglia. Per volontà testamentaria di Alessandrina Boccolini, la Villa Carlo Boccolini è passata di proprietà alla Fondazione Alessandrina Boccolini Vedova Marchetti.
RENF - Fonte	AS_Ancona
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	In epoca recente venne realizzato il corpo di fabbrica addossato al prospetto Est.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AN1052
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento di ristrutturazione e restauro consistente nel recupero degli ambienti interni, delle attrezzature e del mobilio posto nel piano seminterrato mediante intervento di demolizione e rifacimento di alcune murature, dei solai e della copertura. Posa dei pavimenti in cotto, rifacimento degli intonaci interni ed esterni; degli infissi; stuccatura delle facciate in pietra bianca del corpo di fabbrica sito sul lato Est opere di consolidamento generale del fabbrico. All'esterno verranno realizzate opere di potatura e diradamento da eseguirsi nel bosco di pertinenza.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AN1052
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	10 /01/1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	16/12/2002
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1859, 4309)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La villa presenta lesione passanti sul prospetto principale della villa e all'interno un quadro fessurativo lieve su muri portanti e sulle tramezzature interne. Il muro di cinta presenta lesioni ad andamento verticale e leggermente inclinate, in parte sintomo di meccanismi pregressi.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1859, 4309
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	villa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t., 1p
SIIV - Suddivisione verticale	a blocco
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Villa Carlo Boccolini è situata alle pendici del Monte Conero, che degrada a Sud verso il centro storico di Sirolo, configurandosi come un manufatto extraurbano isolato, immerso nel parco che lo circonda. L'edificio costituiva una pertinenza e masseria della comunità dei Frati Camaldolesi. L'ambiente di maggiori dimensioni è la Villa che conserva tuttora l'antica pavimentazione in pietra ed è coperto da una grande volta a botte in muratura di mattoni a più teste; qui sono ancora presenti una serie di attrezzature per la lavorazione delle olive: una grande macina in pietra silicea ed alcuni torchi in legno per la spremitura delle olive.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con avancorpi alle estremità
PNTE - Dati icnografici significativi	p. seminterrato_cantina
PNTE - Dati icnografici significativi	p.t._sala esposizione, cucina, loc. tecnico, reception, guardaroba, albergo
PNTE - Dati icnografici significativi	1p_direzione, sala conferenze, bagno, loc. tecnico, magazzino, sala esposit

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Discontinuità nella tipologia di terreno di posa delle fondazioni del complesso, in particolare la parte più antica sembrerebbe poggiare su roccia.

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

Intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere

in mattoni intonacati

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

Villa_P. seminterrato

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFF - Forma

rettangolare

SOFQ - Qualificazione della forma

travi lignee e pannelle

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

Villa_scale

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFP - Caratteristiche

in muratura di mattoni a più teste

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

Villa_p.t.

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFF - Forma

piano

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva

travatura lignea

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

villa

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento**

tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria

capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Volume lato Est
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Avancorpi addossati alla facciata
-------------------------	-----------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piano
CPFQ - Qualificazione della forma	calpestabile

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	Scala interna di collegam
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di sicurezza
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	Villa_P. seminterrato
PVMG - Genere	Pietra del conero
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Villa_p.t.
PVMG - Genere	Pietra o mattoni

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Villa_1 p.
PVMG - Genere	in mattoni

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Villa
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomato
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Villa_P. seminterrato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Villa_P. seminterrato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Villa_P. seminterrato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	parete
DECQ - Qualificazione del tipo	inserti di arco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Villa_P. seminterrato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	una grande macina in pietra silicea
DECQ - Qualificazione del tipo	torchi in legno per la spremitura delle olive

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	villa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	parete
DECQ - Qualificazione del tipo	Con decora a stucco raffigurante una corona con doppia X

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	elemento lapideo sulla facciata
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	1603
LSIC - Tecnica	incisa/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	torchio
LSIG - Genere	incisione
LSII - Trascrizione testo	1639

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 la villa presenta lesione passanti sul prospetto principale della villa e all'interno un quadro fessurativo lieve su muri portanti e sulle tramezzature interne. Il muro di cinta presenta lesioni ad andamento verticale e leggermente inclinate, in parte sintomo di meccanismi progressivi.(ID UCCR MARCHE_1859, 4309)

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	10 /01/1997
RSTF - Data fine	16/12/2002
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di ristrutturazione e restauro consistente nel recupero degli ambienti interni, delle attrezzature e del mobilio posto nel piano seminterrato. (SABAP_Ancona_AN1052)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Centro congressuale/ricettivo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	frantoio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII-XX
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Fondazione Boccolini

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	20/06/1998

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4315

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4316

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4317

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4318

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	5050

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	5049
FTAT - Note	Veduta dell' antica macina e dei torchi situati nel p. seminterrato
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1859
FTAN - Codice identificativo	5051
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_4309
FTAN - Codice identificativo	5052
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Ancona
DRAN - Codice identificativo	C_281
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	20/06/1998
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	AN1052
FNTI - Codice identificativo	D_64
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	P. Persi, S. Angelini
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_373
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	F. Mariano, S. Papetti
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_374
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	P. Persi, A. Pasquali
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B_375
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	P. Persi, L. Angeli
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	B_376
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	F. Panzini
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B_377
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B_351
BIBN - V., pp., nn.	142-143
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_349
BIBN - V., pp., nn.	87-92
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni