

# SCHEDA

## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370534 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## OG - OGGETTO

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| OGT - OGGETTO                 |                          |
| OGTD - Definizione tipologica | magazzino                |
| OGTN - Denominazione          | Ex Pescheria e magazzini |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA              |
| PVCR - Regione   | Marche              |
| PVCP - Provincia | MC                  |
| PVCC - Comune    | San Severino Marche |
| PVCL - Località  | SAN SEVERINO MARCHE |
| PVCI - Indirizzo | Viale Bigioli       |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione   | localizzazione fisica         |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE |                               |
| CTSC - Comune                  | Comune di San Severino Marche |
| CTSF - Foglio/Data             | 152/2018                      |
| CTSN - Particelle              | 10                            |
| CTSP - Proprietari             | Comune di San Severino Marche |

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| GPI - Identificativo punto          | 2  |
| GPL - Tipo di localizzazione        | localizzazione fisica                    |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO         |  |
| GPDP - PUNTO                        |  |
| GPDPX - Coordinata X                | 13.177651931                             |
| GPDPY - Coordinata Y                | 43.229721686                             |
| GPM - Metodo di georeferenziazione  | punto esatto                             |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di       |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>riferimento</b>                  | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>    |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | ICCD1020170_OI.ORTOI   |
| <b>GPBT - Data</b>                  | 22-4-2018  |
| <b>GPBO - Note</b>                  | (3946818) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>            |                    |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione        |
| <b>ATBD - Denominazione</b>              | Maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>    | analisi stilistica |

## RE - NOTIZIE STORICHE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>REN - NOTIZIA</b>            |                                  |
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene                      |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | Costruzione                      |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Edificio costruito nel XVII sec. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Analisi caratteri costruttivi    |

|   |      |
|---|------|
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b> |      |
| <b>RELS - Secolo</b>                    | XVII |

|  |       |
|--|-------|
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |       |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XVIII |

## RE - NOTIZIE STORICHE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>REN - NOTIZIA</b>            |   |
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento sismico  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2867) |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma                               |

|   |      |
|---|------|
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b> |      |
| <b>RELS - Secolo</b>                    | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>                      | 2016 |

|  |      |
|--|------|
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |      |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 2017 |

## RE - NOTIZIE STORICHE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REN - NOTIZIA</b>            |  |
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento sismico - danni   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | I maggiori danni si sono riscontrati nel primo volume, sulle volte del piano seminterrato, con infiltrazioni in chiave e evidente fuori piombo |

|  |   |
|--|---|
|  | del muro esterno.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                            | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2867 |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>        |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                           | XXI   |
| <b>RELI - Data</b>                             | 2016  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>       |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                           | XXI   |
| <b>REVI - Data</b>                             | 2017  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                   |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                           |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                      | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                | evento sismico_messa in sicurezza   |
| <b>RENN - Notizia</b>                          | Intervento messa in sicurezza nel primo volume con monitoraggio e inserimento di tiranti.         |
| <b>RENF - Fonte</b>                            | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2867 |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>        |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                           | XXI   |
| <b>RELI - Data</b>                             | 2016  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>       |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                           | XXI   |
| <b>REVI - Data</b>                             | 2017  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                   |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                           |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                      | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                | Uso temporaneo  |
| <b>RENN - Notizia</b>                          | Uffici per il sisma   |
| <b>RENF - Fonte</b>                            | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2867 |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>        |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                           | XXI   |
| <b>RELI - Data</b>                             | 2016  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>       |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                           | XXI   |
| <b>REVI - Data</b>                             | 2017  |
| <b>SI - SPAZI</b>                              |   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>              |   |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | Primo volume  |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | +3  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p. seminterrato, p.t, 1p  |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | a blocco  |

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | Secondo volume   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | +2               |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | PT, 1P           |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | a blocco         |

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | Terzo volume     |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | +1               |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p. t.            |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | a blocco         |

**PN - PIANTA**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

**PNT - PIANTA**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p.t.         |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare |

**FN - FONDAZIONI**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Non accertabile |
|--|-----------------|

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |  |
|---|--|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | Intero bene  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | muratura portante                                  |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | mista in pietra e mattone a fasce regolati a vista |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | pietra/laterizio                                   |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | Primo volume_p. seminterrato |
|-------------------------|------------------------------|

**SOF - TIPO**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>SOFG - Genere</b> | volta      |
| <b>SOFF - Forma</b>  | a crociera |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | Secondo volume_p. t. |
|-------------------------|----------------------|

**SOF - TIPO**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>SOFG - Genere</b>          | volta      |
| <b>SOFF - Forma</b>           | a crociera |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b> | lunettata  |

**CP - COPERTURE**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | Primo volume |
|-------------------------|--------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto   |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a 2 falde |

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>CPCR - Riferimento</b>        | tratto posteriore |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b> | travi in legno    |

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>             | intera copertura |
| <b>CPMT - Tipo</b>                    | tegole           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi            |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | laterizio        |

**CP - COPERTURE**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | secondo volume |
|-------------------------|----------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto   |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a 2 falde |

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>CPCR - Riferimento</b>        | tratto posteriore |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b> | capriate lignee   |

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>             | intera copertura |
| <b>CPMT - Tipo</b>                    | tegole           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi            |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | laterizio        |

**CP - COPERTURE**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | terzo volume |
|-------------------------|--------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto   |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a 2 falde |

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>CPCR - Riferimento</b>        | tratto posteriore |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b> | capriate lignee   |

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b>        | intera copertura |
| <b>CPMT - Tipo</b>               | tegole           |
| <b>CPMQ - Qualificazione del</b> |                  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>tipo</b>                           | coppi   |
| <b>CPMM - Materiali</b>               | laterizio                                       |
| <b>SC - SCALE</b>                     |   |
| <b>SCL - SCALE</b>                    |   |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>              | Primo volume                                    |
| <b>SCLG - Genere</b>                  | scala   |
| <b>SCLO - Categoria</b>               | principale                                      |
| <b>SCLN - Quantità</b>                | 1   |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>      | a due rampe                                     |
| <b>SC - SCALE</b>                     |   |
| <b>SCL - SCALE</b>                    |   |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>              | Secondo volume                                  |
| <b>SCLG - Genere</b>                  | scala   |
| <b>SCLO - Categoria</b>               | principale                                      |
| <b>SCLN - Quantità</b>                | 1   |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>      | a due rampe                                     |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>       |   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Primo volume _Prospetto Viale Bigioli           |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a semicerchio                                   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice                                     |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Poggiante su fascia marcapiano                  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Secondo e terzo volume _Prospetto Viale Bigioli |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a semicerchio                                   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Poggiante su fascia marcapiano                  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice                                     |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Terzo volume _Prospetto Viale dell' Abbondanza  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture  |
| <b>DECQ - Qualificazione del</b>      |   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>tipo</b>                           | a semicerchio   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Terzo-Secondo volume _Prospetto Viale dell'Abbona   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | fascia marcapiano   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | lineare   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Secondo volume _Prospetto Viale dell'Abbondanza   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | Ricorsi angolari verticali  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | motivo a pettine  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Terzo volume _Prospetto Viale dell'Abbondanza   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna   |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | portico   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad arco a tutto sesto   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Con ghiera a vista  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | Tamponata la parte inferiore e nella parte superiore inserita un'apertura a mezzaluna   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | mattoni   |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>             |   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>   |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>  | Primo volume  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>  | danno grave   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>  | A causa del sisma del 2016 i maggiori danni si sono riscontrati nel primo volume, sulle volte del piano seminterrato, con infiltrazioni in chiave e evidente fuori piombo del muro esterno. (ID UCCR MARCHE_2867) |
| <b>RS - RESTAURI</b>                  |   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                 |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>             | 2016  |
| <b>RSTF - Data fine</b>               | 2017  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>      | Intervento messa in sicurezza nel primo volume con monitoraggio e inserimento di tiranti. (ID UCCR MARCHE_2867)   |

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

Primo volume

**USAD - Uso**

Aule Università di Macerata\_Corso di Diploma Unive

**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

Secondo volume

**USAD - Uso**

Corpo di Polizia Municipale /Stazione Carabinieri

**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

Terzo volume

**USAD - Uso**

nessuno

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

**CDGS - Indicazione specifica**

Comune di San Severino Marche

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2015

**FTAN - Codice identificativo**

4329

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2015

**FTAN - Codice identificativo**

4330

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2015

**FTAN - Codice identificativo**

4331

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2017

**FTAE - Ente proprietario**

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni Sisma

**FTAC - Collocazione**

ID UCCR MARCHE\_2867

**FTAN - Codice identificativo**

4332

**FTAT - Note**

Veduta dei danni causati dal sisma del 2016



**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)  |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2017  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | ID UCCR MARCHE_2867   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 4333  |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Veduta dei danni causati dal sisma del 2016                                   |

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>DRAX - Genere</b>                | documentazione esistente |
| <b>DRAT - Tipo</b>                  | planimetria catastale    |
| <b>DRAS - Scala</b>                 | 1:1000                   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>     | Catasto di Macerata      |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b> | C_286                    |
| <b>DRAA - Autore</b>                | Arch. Ramona Minnucci    |
| <b>DRAD - Data</b>                  | 2018                     |

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b> | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>        | scheda contenente dati liberamente accessibili |

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>CMPD - Data</b>                    | 2018                      |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Arch. Ramona Minnucci     |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b> | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |