SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370536
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG . OGGETTO	

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTN - Denominazione

OGTD - Definizione padiglione padiglione OGTQ - Qualificazione ospedaliero

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Lazzaretto

PVCS - Stato

ITALIA

PVCR - Regione

Marche

PVCP - Provincia

MC

PVCC - Comune

San Severino Marche

PVCL - Località

SAN SEVERINO MARCHE

PVCI - Indirizzo Via Eustachio Divini

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune di San Severino Marche

CTSF - Foglio/Data 151/2018

CTSN - Particelle 8

CTSP - Proprietari	Comune di San Severino Marche
_	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO GPI - Identificativo punto 2	
GPI - Identificativo punto GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
•	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO GPDP - PUNTO	
GPDP - PONTO GPDPX - Coordinata X	13.179473169
	43.232424183
GPDPY - Coordinata Y	43.232424183
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3946834) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Edificio del XIX sec, costruito per volontà della Marchesina Elena Luzi in memoria del padre Marchese Carlo Luzi nel 1908. Al p. seminterrato vi erano i locali di servizio (depositi, lavatoio e fuochi per la sterilizzazione dei panni); al p.t. l'accettazione e il refettorio e nei corpi laterali le camere e i servizi igienici.
RENF - Fonte	Lapide ingresso e nel sottotetto le camere dei malati con infezioni acute.
REL - CRONOLOGIA, ESTREN	мо кемото
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1908
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

DELID DIG	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Progetto di ristrutturazione, riqualificazione e mantenimento dell' immobile comunale pacente parte del complesso casa di riposo Lazzarelli, destinato a struttura socio assistenziale
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC386
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	27/09/2012
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2416)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Nessun danno.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2416
REL - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTRI	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
- SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERN	NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t., sottotetto
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio isolato facente parte del complesso denominato Casa di Riposo Lazzarelli, di modeste dimensioni con una struttura simmetrica costituita da un corpo di fabbrica centrale e due laterali. Presenta una struttura verticale portante a vista e copertura a padiglione.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	a T
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Pietra arenaria non altgerata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	A
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma i
SVCM - Materiali	pietra/laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	1p, sottotetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	voltine
SOFQ - Qualificazione della forma	con sovrastante soletta a
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate metalliche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione	VI prospetto principale
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo	prospetto principale
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione	prospetto principale esterna
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del	prospetto principale esterna lesene
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI prospetto principale
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI prospetto principale esterna
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI prospetto principale esterna aperture
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI prospetto principale esterna aperture rettangolari
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI prospetto principale esterna aperture rettangolari con paraste doriche architravate
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI prospetto principale esterna aperture rettangolari con paraste doriche architravate fusto con motivo pieno/vuoto Mattoni/intonaco a calce
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Materiali	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI prospetto principale esterna aperture rettangolari con paraste doriche architravate fusto con motivo pieno/vuoto Mattoni/intonaco a calce
DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Materiali DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATI	prospetto principale esterna lesene Con motivo pieno/vuoto mattoni VI prospetto principale esterna aperture rettangolari con paraste doriche architravate fusto con motivo pieno/vuoto Mattoni/intonaco a calce VI

DECT - Tipo	frontone	
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato	
DECM - Materiali	intonaco	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	cornice	
DECQ - Qualificazione del tipo	perimetrale	
DECQ - Qualificazione del tipo	in aggetto	
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata	
DECM - Materiali	intonaco	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	prospetto laterale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	aperture	
DECQ - Qualificazione del tipo	squadrate	
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate all'interno	
DEC - ELEMENTI DECORATI	DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	monumento funebre con lapide	
DECQ - Qualificazione del tipo	con basamento	
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato	
DECM - Materiali	pietra	
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEM	MI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale	
LSIG - Genere	lapide	
LSII - Trascrizione testo	PADIGLIONE / ALLA MEMORIA DEL M. CARLO LUZI SENATORE DEL REGNO LA FIGLIA ELENA ALLA MODESTIA E CARITA' PATERNE ISPIRANDOSI QUALE MONUMENTO CON MEMORE AFFETTO DEDICA MCMVIII	
LSIC - Tecnica	incisa/o	
LSIM - Materiali	pietra	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla		

parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
STCO - Indicazioni specifiche	A causa dello stato di abbandono l'edificio presenta parte del tetto, dei controsoffitti e dei solai di piano crollati.	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	nessuno	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	XX	
USOD - Uso	padiglione delle malattie del vecchio ospedale	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale	
CDGS - Indicazione specifica	Comune di San Severino Marche	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TUGRAFICA	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAX - Genere FTAP - Tipo	documentazione esistente fotografia digitale (file)	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file)	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAE - Ente proprietario	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAE - Ente proprietario FTAC - Collocazione	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma ID UCCR MARCHE_2416	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAE - Ente proprietario FTAC - Collocazione FTAN - Codice identificativo	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma ID UCCR MARCHE_2416 4344 Veduta dei danni causati dal sisma del 2016	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAE - Ente proprietario FTAC - Collocazione FTAN - Codice identificativo FTAT - Note	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma ID UCCR MARCHE_2416 4344 Veduta dei danni causati dal sisma del 2016	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAE - Ente proprietario FTAC - Collocazione FTAN - Codice identificativo FTAT - Note DRA - DOCUMENTAZIONE GI	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma ID UCCR MARCHE_2416 4344 Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 RAFICA	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAE - Ente proprietario FTAC - Collocazione FTAN - Codice identificativo FTAT - Note DRA - DOCUMENTAZIONE GI DRAX - Genere	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma ID UCCR MARCHE_2416 4344 Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 RAFICA documentazione esistente	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAE - Ente proprietario FTAC - Collocazione FTAN - Codice identificativo FTAT - Note DRA - DOCUMENTAZIONE GH DRAX - Genere DRAT - Tipo	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma ID UCCR MARCHE_2416 4344 Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 RAFICA documentazione esistente planimetria catastale	
FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAD - Data FTAE - Ente proprietario FTAC - Collocazione FTAN - Codice identificativo FTAT - Note DRA - DOCUMENTAZIONE GE DRAX - Genere DRAY - Tipo DRAS - Scala	documentazione esistente fotografia digitale (file) 2015 4343 TOGRAFICA documentazione esistente fotografia digitale (file) 2017 Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma ID UCCR MARCHE_2416 4344 Veduta dei danni causati dal sisma del 2016 RAFICA documentazione esistente planimetria catastale 1:1000	

DRAD - Data	2018
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni