

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370538
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monumento
OGTQ - Qualificazione	commemorativo
OGTN - Denominazione	Monumento alla Madonna di Lourdes

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC

PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCI - Indirizzo	Via Castello al Monte
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	153/2018
CTSN - Particelle	94 part.
CTSP - Proprietari	Comune di San Severino Marche
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.176274711
GPDPY - Coordinata Y	43.226313873
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3946941) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Monumento realizzato nel XX sec.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ ID UCCR MARCHE_2460
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1959
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il monumento è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2460)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	La balaustra che circonda il monumento presenta fessurazioni e il distacco del materiale. In precarie condizioni anche la muratura di appoggio alla base, priva di parte dell'intonaco e sfilature di malta.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2460
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di transennamento per impedirne l'accesso.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2460
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Trattasi di obelisco in travertino con sovrastante statua della Madonna, parzialmente delimitato, nella parte terrazzata, da una balaustra in pietra.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata (3x3m)
PNTE - Dati icnografici significativi	h. 10m
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	nessuna
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in travertino (lastre)
PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne e pilastro
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	monumento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma pontificio
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	monumento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	gradino
DECQ - Qualificazione del tipo	con targa

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	Monumento_Basamento
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Pontificio
LSIM - Materiali	travertino

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Monumento_Basamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	PIUS IX 8-12-1854 MARIA VIRGO SINE PECCATI L' ABE CONCERTA
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	travertino

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Monumento_Basamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	FERDINANDUS LONGINOTTI EPISCOPUS POSUIT ME CUSTODEM 8-12-1958
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	travertino

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Monumento_Basamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	PIUS XII 1-11-1950 MARIA VIRGO CORPORE ET ANIMA ASSUMPTA IN COELUM
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	travertino

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Monumento_Basamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	MATER MEA FIDUCIA MEA
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	travertino

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Monumento_gradino
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	targa
LSII - Trascrizione testo	I CITTADINI DI SAN SEVERINO MARCHE NEL 50 DI QUESTO MONUMENTO RINNOVANO ALLA BEATA VERGINE FILIALE DEVOZIONE E SI AFFIDANO CON FIDUCIA ALLA SUA PROTEZIONE /8-12-1958/8-12-2008
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	travertino

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

STCC - Stato di conservazione

danno lieve

STCO - Indicazioni specifiche

A causa del sisma del 2016 la balaustra che circonda il monumento presenta fessurazioni e il distacco del materiale. In precarie condizioni anche la muratura di appoggio alla base, priva di parte dell'intonaco e sfilature di malta. (ID UCCR MARCHE_2460)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

Monumento commemorativo

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Comune di San Severino Marche

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

4348

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

4349

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

FTAE - Ente proprietario

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

FTAC - Collocazione

ID UCCR MARCHE_2460

FTAN - Codice identificativo

4350

FTAT - Note

Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni

FTAE - Ente proprietario	Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2460
FTAN - Codice identificativo	4352
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2460
FTAN - Codice identificativo	4353
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_290
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni