

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370542
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	mura
OGTQ - Qualificazione	difensive
OGTN - Denominazione	Mura del castello di Pitino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	San Severino Marche
PVCL - Località	SAN SEVERINO MARCHE
PVCE	Pitino

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di San Severino Marche
CTSF - Foglio/Data	83/2018
CTSN - Particelle	A,B,C,68,69,70,71

CTSP - Proprietari

Comune di San Severino Marche

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.235795766

GPDY - Coordinata Y

43.279749598

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170_OI.ORTOI

GPBT - Data

22-4-2018

GPBO - Note

(3948133) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

Il castello è stato costruito nel XV sec. riproponendo gli schemi di fortificazione romana, dal nobile Marco Petilio, da cui prese il nome il castello.

RENF - Fonte

Analisi caratteri costruttivi

RENF - Fonte

SABAP_Ancona_Decreto di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XV

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

proprietà

RENN - Notizia	Per tutto il Medioevo Pitino fu il punto di controversia tra i comuni di Treia, Cingoli, Tolentino, Camerino e San Severino, che lottarono per averne il possesso, tra il 1190 fino alla fine del XIII sec. quando il castello diviene in possesso di San Severino.
RENF - Fonte	B_358
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Chiesa di Sant'Antonio Abate
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa risale al XV sec.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Chiesa di S. Maria della Pietà
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa risale al XVIII sec. e sorge sulle preesistenze della chiesa edificata nel 1292.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Tra il 1958 e il 1970 vennero restaurati prima la torre e poi venne ricostruita la porta del castello, crollata nel 1957 per forti venti.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC83
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1958
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1970
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il Castello è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2636)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il castello presenta lesioni diffuse (a martellamento, a schiacciamento, a taglio) con crolli nei due fabbricati di Chiesa di S. Maria della Pietà e Sant'Antonio Abate ed altri edifici facente parte del complesso edilizio.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2636
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il Castello di Pitino, che sorge alla sommità di una collina a 600m s.l.m., è un notevole esempio di opera militare medievale rappresentata dalla possente cinta muraria formante un circuito di circa 400m. attorno al castello, intervallata da quattro torri quadrate in una delle quali si apre la porta d'accesso. All'interno sono ubicate la Chiesetta di S. Antonio Abate e la chiesa parrocchiale di S. Maria della Pietà e la cisterna.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata

PNTE - Dati icnografici significativi	h.23m
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	mura
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	irregolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Chiesa di Sant'Antonio Ab
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	a destra dell'altare è situato un piccolo ambiente destinato ad ossario
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Chiesa di S. Maria della
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	con nicchie laterali
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	Pietra sbozzata di silice arenaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Chiesa di Sant'Antonio Abate
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Chiesa di S. Maria della Pietà
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	buche puntaie
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	mura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	interrotte da torri rompitratta
DECQ - Qualificazione del tipo	alte circa 12 m
DECQ - Qualificazione del tipo	poste a distanza di circa 40 m l'una dall'altra
DECQ - Qualificazione del tipo	aperte verso l'interno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa di S. Maria della Pietà
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cappelle poligonali
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa di S. Maria della Pietà
DECL - Collocazione	Aula_Pareti lat
DECT - Tipo	Paraste binate doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	Con trabeazione modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	Affrescata con figure di angeli e santi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa di S. Maria della Pietà

DECL - Collocazione	campanile
DECT - Tipo	due piani di monofore
DECQ - Qualificazione del tipo	sormontato da cupolino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa di Sant'Antonio Abate
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa di Sant'Antonio Abate
DECL - Collocazione	lato destro
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	del XV sec.
DECQ - Qualificazione del tipo	attribuiti alla scuola pittorica settempedana

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Chiesa di Sant'Antonio Abate_lati altare
LSIG - Genere	lapide

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 il castello presenta lesioni diffuse (a martellamento, a schiacciamento, a taglio) con crolli nei due fabbricati di Chiesa di S. Maria della Pietà e Sant'Antonio Abate ed altri edifici facente parte del complesso edilizio. (ID UCCR MARCHE_2636)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	castello

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di San Severino Marche

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs 364/1909, art. 2
NVCE - Estremi provvedimento	01/02/1913
NVCP - Estensione del vincolo	16/10/1976; 07/07/1988

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4367

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4372

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4373

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4374

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4375

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2636

FTAN - Codice identificativo	4376
FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_294
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	01/02/1913
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_67
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	16/10/1976
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_68
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	07/07/1988
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	D_69
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	R. Paciaroni
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_340
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Micozzi Ferri
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_341
BIBN - V., pp., nn.	n.12 del 27-3-1993
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Micozzi Ferri

BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_341
BIBN - V., pp., nn.	n.13 del 13-4-1993
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Micozzi Ferri
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_341
BIBN - V., pp., nn.	n.14 del 10-4-1993
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B_351
BIBN - V., pp., nn.	239
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Moretti, A. A. Bittarelli
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_361
BIBN - V., pp., nn.	121-124
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Gubinelli
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_358
BIBN - V., pp., nn.	108-109
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1923
BIBH - Sigla per citazione	B_359
BIBN - V., pp., nn.	95
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_357
BIBN - V., pp., nn.	32
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

2018

CMPN - Nome

Arch. Ramona Minnucci

**FUR - Funzionario
responsabile**

Dott.ssa Ilaria Venanzoni