

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307857

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Falcade Alto

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Falcade Alto

CSTA frazione

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo casa - tabià

OGTD - Denominazione Casa - tabià dello "staol"

## CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

### CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

## UB - UBICAZIONE

### CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 30

CTSP - Particelle 514

**UBV - UBICAZIONE**

<b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b>	NR
---	----

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBD - Denominazione</b>	NR
-----------------------------	----

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR
---------------------------------------	----

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
---------------------------------	-------------

<b>RENN - Notizia</b>	Si dice che l'impianto del manufatto in questione possa risalire al 1400, e le travature che ne costituiscono tutta la struttura e la tessitura sono indiscutibilmente secolari.
-----------------------	--

<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. (per tipologia e materiali)
---------------------	------------------------------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XV
----------------------	----

<b>RELV - Validità</b>	(?)
------------------------	-----

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XV
----------------------	----

<b>REVV - Validità</b>	(?)
------------------------	-----

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
--	------------------

<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
-------------------------------	----

<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t//p.1//p.2-sottotetto
-----------------------------	--------------------------

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	Si tratta di un organismo edilizio di pianta quadrata, sul fronte est si vede un bassissimo zoccolo realizzato in muratura di pietrame sul quale poggia la struttura a block-bau di tronchi squadrati; i piani primo e secondo sono dotati di soler, chiusi da una incastellatura, che girano attorno ai fronti nord, est e sud, sorretti agli angoli dalle travi del castello che escono in modo graduale sporgendosi sempre più dal basso verso l'alto; i solai sono in legno rinforzati da dei puntoni, la copertura è del tipo a quattro falde uguali ed ha la struttura portante lignea. L'edificio presenta al piano terra le stalle con altezza ridotta, probabilmente si trattava di uno "stabulo" per i vitelli, al primo piano si trova la tradizionale "era" con il fienile e al sottotetto la soffitta del fienile "alchèr", raggiungibile dall'esterno salendo un ponte in legno.
--	--

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p.t//stalla
--------------------------	-------------

<b>PVMG - Genere</b>	salesà
----------------------	--------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI**

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	soler//prospetto Nord//Est//Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	parapetto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Realizzato con pali equidistanti, agganciati a montanti verticali, tre in mezzzeria e due agli angoli del fabbricato.
<b>DECM - Materiali</b>	legno

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	p.t.//stalla
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	mangiatoie
<b>DECM - Materiali</b>	legno

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Buona parte degli elementi lignei strutturali presenta fori di tarlo di notevole dimensione e porzioni marcescenti per cui la struttura ammalorata sta portando ad una inevitabile disgregazione del block-bau.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	non utilizzato

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	fienile//stalla

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Ganz Angelo
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Forno di Zoldo

**AL - ALLEGATI**

<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
--	---

**FTA - FOTOGRAFIE**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7136
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva

<b>FTAT - Note</b>	Veduta d'insieme (1999)
<b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>	
<b>DVAN - Numero di allegato</b>	2
<b>DVAT - Tipo</b>	relazione Storico-Architettonica
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>	
<b>FNTH - Codice identificativo</b>	New_1638526147327
<b>FNTT - Tipo</b>	relazione storico artistica
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	compilazione della scheda
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Ditadi P.//Filippi P.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	fotografia
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Abbruscato F.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Costanzo G.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Antico tabià di impianto probabilmente risalente al XV secolo, costituito da un basso basamento in muratura che sostiene la rimanente struttura verticale realizzata con la tecnica a castello. Attualmente l'edificio versa in condizioni di avanzato degrado, sono infatti in previsione delle opere di irrigidimento della struttura. La relazione storico tecnica è il file 00307857.doc