

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00348464
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Falcade
PVCL - Località	Sappade

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	11
CSTD - Denominazione	Sappade
CSTA	frazione

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	casa-tabià
OGTD - Denominazione	Casa - Tabià

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
-------------------------------	-------------

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	14
CTSP - Particelle	360

UBV - UBICAZIONE**UBVA - Genere dell'affaccio** principale**UBVD - Denominazione spazio viabilistico** NR**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTN - Nome scelto** NR**AUTM - Fonte dell'attribuzione** NR**AUTH - Sigla per citazione** NR**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBD - Denominazione** NR**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** affresco**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** La rapidità e l'incisività di stesura sostengono una datazione settecentesca; la memoria popolare narra che l'affresco dovrebbe risalire al 1711 poichè venne eseguito dopo che la frazione di Sappade venne distrutta da un incendio, in seguito al quale l'edificio in questione si era salvato.**RENF - Fonte** bibliografica: Zugni-Tauro, Franco, Conte, "Pittura murale esterna nel Veneto (Belluno e Provincia)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELV - Validità** ca.**RELI - Data** 1711/00/00**RELX - Validità** (?)**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVV - Validità** ca.**REVI - Data** 1711/00/00**REVX - Validità** (?)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** ingresso abitazione a monte**RENS - Notizia sintetica** trasformazione**RENN - Notizia** La modifica dell'ingresso dell'abitazione a monte, trasformato in bagno, risale agli anni sessanta.**RENF - Fonte** n.d.c. (testimonianza dei proprietari)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** seconda metà

RELI - Data	1960/00/00
RELX - Validità	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1960/00/00
REVX - Validità	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il primo nucleo dell'intero edificio potrebbe risalire tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo.
RENF - Fonte	n.d.c. (per tipologia, materiali e finiture)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validità	(?)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	porzione a nord-ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.//p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	porzione centrale//fronte ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato//p.t.//p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	porzione a sud-ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato//p.t.//p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	fienile a nord-est

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t./p.sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria

Il complesso di pianta pressochè rettangolare, è formato da tre diverse porzioni edilizie, che seguono il pendio conformandosi su una serie di dislivelli, addossate al lato ovest dell'edificio rurale, che è il tabià, posto a nord-est dell'intero complesso; la copertura è bifalde con linea di colmo orientata secondo l'asse nord-sud per il fienile e le due porzioni a sinistra del fronte ovest, più un'altra falda, leggermente più bassa, spiovente a sud per la porzione a destra del fronte ovest che gira poi sul fronte sud; le parti adibite ad abitazione sono realizzate in muratura di pietra, la porzione a nord-ovest ha la parte superiore a nord in tavole di legno, la parte di fienile è, invece, realizzata a blockbau con tronchi rotondi; il solaio del primo livello del fienile è in latero cemento, mentre tutti gli altri hanno la struttura lignea e così anche la copertura.

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna//angolo sud-ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	rettilenea spezzata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	pietra nera di Castellavazzo

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna//porzione sud-ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale//addossata al lato ovest
SCLF - Forma planimetrica	rettilenea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna//porzione nord-ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	piegata ad angolo retto
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale//addossata al fronte ovest
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	pietra arenaria sfaldata grigia, sorrette da un blocco in muratura
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna//porzione sud-ovest//p. seminterrato
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	laterale
SCLF - Forma planimetrica	quadrata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna//porzione nord-ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	porzione sud-ovest//cucina p.t.
PVMG - Genere	tavole di legno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	porzione sud-ovest//p. seminterrato//cucina
PVMG - Genere	lastre di pietra

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione porzione nord-ovest//p.t.//cucina

PVMG - Genere lastre di pietra

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione porzione sud-ovest//p.t.//stua

PVMG - Genere tavole di legno

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione prospetto Sud

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo aggetto

DECQ - Qualificazione del tipo rotonda a pianta poligonale

DECM - Materiali muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Sud

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo motivi religiosi, raffigurante San Girolamo, inginocchiato e a torso nudo, nell'atto di percuotersi con una pietra.

DECM - Materiali intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Sud//finestre

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo cornice

DECM - Materiali legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Ovest

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo aggetto

DECQ - Qualificazione del tipo rotonda

DECM - Materiali muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Sud//p.t.//finestra

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo cornice

DECM - Materiali legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione porzione sud-ovest//p.t.//cucina

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo larin

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porzione sud-ovest//p.t.//cucina
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cappa larin
DECQ - Qualificazione del tipo	rotonda
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porzione sud-ovest//p.t.//cucina
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	scaffali con piattaie
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porzione sud-ovest//p.t.//stua
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento pareti
DECQ - Qualificazione del tipo	fodere
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	porzione sud-ovest//p.t.//stua
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento//soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	a cassettoni
DECM - Materiali	legno

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Sono stati eseguiti dei rimaneggiamenti relativi al piano terra della porzione di fienile.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	parte a nord-est//fienile
USAD - Uso	garage

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	porzione nord-ovest//ovest//sud-ovest
USAD - Uso	non utilizzato

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	porzione nord-ovest//ovest//sud-ovest
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	porzione nord-est
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	stalla//fienile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Pescosta Enrico
CDGS - Indicazioni specifiche	Romanel Cecilia
CDGI - Indirizzo	Via Sappade n°60, Falcade//Via Sappade n°30, Falcade
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7136
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Veduta d'insieme (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6824
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	prospetto frontale (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1641553088251
FNTT - Tipo	relazione storico artistica
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.//Filippi P.
CMPD - Data	1999

CMP - COMPILATORI

CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Complesso edilizio con impianto originario risalente al XVI-XVII secolo, composto da più porzioni edilizie addossate all'edificio rustico: il tabià; la facciata rivolta a sud presenta un affresco del XVIII secolo raffigurante San Cristoforo. La relazione storico tecnica è il file 00348464.doc
---------------------------	---