

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00307847
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Falcade
PVCL - Località	Costa di Sotto

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	03
CSTD - Denominazione	Costa
CSTA	frazione

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	casa
OGTD - Denominazione	Casa

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
-------------------------------	-------------

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	25
CTSP - Particelle	389

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Strada consorziale di Costa

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento

RENN - Notizia

L'edificio venne ripristinato, dopo un incendio avvenuto i primi decenni del 1800. Esso infatti presenta caratteristiche tali da far presumere che la sua realizzazione sia avvenuta in epoca ben più remota. L'impianto originario fu realizzato seguendo un modello ricorrente sia nella valle del Biois che nello Zoldano, che il Gellner definisce come 'casa a disimpegno interno di tipo antico', derivante dal 'palazzo signorile' introdotto durante il dominio della Serenissima in connessione allo sfruttamento delle miniere di ferro e di piombo della zona. Tale modello era costituito da un edificio in muratura, bifalde, a pianta quadrata. Lo schema distributivo prevedeva un corridoio in posizione baricentrica che affacciava a valle con un'apertura e ospitava a monte il vano scala. Su ognuno dei due lati del corridoio si aprivano due (o tre) stanze ad ogni piano.

RENF - Fonte

E. Gellener - Architettura rurale nelle Dolomiti Venete - Ed. Dolomiti (Cortina).

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	ca.
REVI - Data	1826/10/14
REVX - Validità	ca.

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

RENN - Notizia

Il fabbricato, disabitato dal 1960, venne acquistato dagli attuali proprietari nel 1970 e restaurato. In tale occasione venne realizzato in addossamento alla parete nord un volume che ospita le stanze da bagno. Il servizio igienico originario era posto all'estremità sinistra del 'soler' verso est, mentre un secondo volume adibito a tale uso era stato realizzato nel 1944 all'estremità destra. Essi vennero demoliti in

occasione dell'ultimo restauro. Il portone a nord, originariamente presentava tre gradini in pietra nera che pareggiavano il dislivello con il cortile retrostante. Successivamente tale disavanzo è stato colmato con un riempimento in terra, e i gradini sono stati asportati.

RENF - Fonte N.d.C.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELV - Validità ca.

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELW - Validità ca.

RELI - Data 1960/00/00

RELX - Validità ca.

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità ca.

REVF - Frazione di secolo seconda metà

RE VW - Validità ca.

REVI - Data 1970/00/00

RE VX - Validità ca.

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

REN S - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia Durante il restauro avvenuto nel 1970 i parapetti originali dei 'soler' sono stati sostituiti con altri simili ad essi. A piano terra tre delle quattro cantine sono state trasformate in camere o studioli. All'interno delle prime due stanze, le due finestre sui fronti laterali sono state trasformate in nicchie. Il primo ed il secondo piano, che attualmente ospitano due appartamenti presentano l'impianto distributivo originario pesantemente trasformato: in entrambi i casi il corridoio centrale è stato interrotto in mezzeria da una parete al fine di creare una stanza verso valle. Al secondo piano la pietra originale del 'larin' è stata trasportata dalla cucina alla 'stua', ed il vecchio 'fornel' è stato sostituito da una 'stube'. Il sottotetto, che un tempo era costituito da un'unica aula adibita da deposito del legname, ospita ora cinque camere ottenute con l'abbassamento del solaio, indispensabile per ospitare l'impianto di climatizzazione.

RENF - Fonte N.d.C.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità ca.

RELF - Frazione di secolo prima metà

RELW - Validità ca.

RELI - Data 1826/00/00

RELX - Validità ca.

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca.
REVI - Data	1970/00/00
REVX - Validità	ca.

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	L'edificio in origine possedeva dei decori a graffito lungo gli spigoli, raffiguranti mattoni disposti di testa e di lato, grigi su fondo bianco.
RENF - Fonte	P. Zugni - T. Tauro - T. Franco - T. Conte - Pittura murale esterna nel Veneto: Belluno e provincia - Ed. Ghedina e Tassotti.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca.
REVI - Data	1970/00/00
REVX - Validità	ca.

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. t./p. 1//p. 2//p. sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato, alto quattro piani è costituito da pareti in pietra intonacata e da strutture orizzontali in legno. Il tetto è a capanna, con travi a 'terzera', ricoperto in lamiera. L'edificio è di forma parallelepipedica, e presenta sul fronte posteriore un volume in aggetto che comprende le stanze da bagno. Attualmente al suo interno sono stati ricavati tre appartamenti, il primo dei quali occupa il primo piano, mentre gli altri due interessano il secondo piano ed il sottotetto. Il piano terra ospita degli studioli ed una cantina.
--	--

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1

SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola quadrata
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t./cantina
PVMG - Genere	salesà o ciottolato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	bifora a finestre quadrate con pesanti mensole in pietra chiara modanate.
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	L'affresco, a tema sacro, presenta una struttura articolata che rimanda a temi 'colti'. Al centro la Madonna con Bambino e angeli. Verso il basso alcuni santi: Il Battista, S. Agata con il seno scoperto e S. Antonio da Padova.
DECM - Materiali	intonaco
LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale//portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	incisione
LSII - Trascrizione testo	W/PA... - CA/244/1949 - LN PAZ (7) 2/1919 - disegno di una chiave - W
LSIC - Tecnica	inciso
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto nord//trave di colmo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	incisione

LSII - Trascrizione testo	14 OTTOBRE 1826 D.C.
LSIC - Tecnica	inciso
LSIM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Nonostante le pesanti modifiche all'impianto distributivo, l'edificio si conserva in buono stato, ad eccezione dei decori a graffito angolari che sono andati perduti.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970/00/00
RSTF - Data fine	1970/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro complessivo dell'immobile con trasformazione dell'impianto distributivo e della maggior parte dei pavimenti originari.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Tornielli Mario
CDGS - Indicazioni specifiche	Tornielli Giorgio
CDGS - Indicazioni specifiche	Camillucci Giovanna
CDGI - Indirizzo	Via Verono n°14 Sottomarina (Ve)//Via G. Comino n°20/A Padova //Via Costa di Sotto n°2 Falcade
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
AL - ALLEGATI	

SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7136
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto retro (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7193
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto frontale (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7197
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Affresco (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7198
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare del portone (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7199
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare della finestra (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7200
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare della finestra e del portone (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1638522173920
FNTT - Tipo	relazione storico artistica
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Manente S.
CMPD - Data	1999
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia

CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La relazione storico tecnica è il file 00307847.doc.