

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307826

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVL - Altra località Falcade Alto

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Falcade Alto

CSTA frazione

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo caseificio

OGTD - Denominazione Caseificio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere di denominazione storica

OGAD - Denominazione Latteria di Falcade Alto

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

UB - UBICAZIONE**CTS - CATASTO**

CTSF - Foglio	29
CTSP - Particelle	173

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Falcade Alto
UBVN - Numero civico	50

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	secondario
UBVP - Ubicazione non viabilistica	in prossimità della strada per Somor.

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	secondario
UBVP - Ubicazione non viabilistica	cortile laterale ad est.

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	L'edificio originario fu terminato nel 1887. Esso era stato realizzato per ospitare la sede di una storica cooperativa nata con lo scopo di riunire i produttori di latte e formaggio locali, istituendo una società.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca.
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca.
RELI - Data	1887/00/00
RELX - Validità	ca.

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca.
REVI - Data	1887/00/00
RE VX - Validità	ca.

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Intorno al 1900 al fabbricato fu aggiunta un 'ala ad ovest, che è formata da una sala al piano terra ed una al primo. Quest'ultima possiede due ingressi indipendenti, uno sul fronte nord, ed uno sul lato ovest.
RENF - Fonte	N.d.C. (Da comunicazione del proprietario).

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca.
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	ca.
RELI - Data	1900/00/00
RELX - Validità	ca.

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validità	ca.
REVI - Data	1900/00/00
RE V X - Validità	ca.

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t./p. 1//p. sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria	L'edificio, alto tre piani, è costituito da pareti in pietra intonacata e da strutture orizzontali in legno. Il tetto, a due falde, è asimmetrico ed è sostenuto da travi a 'terzera', a sezione rotonda dette 'longoni' sui quali poggiano le smezzole, 'asre'. Il fabbricato è costituito da un volume rettangolare dal quale emerge sul lato est un'enorme canna fumaria semicircolare. Esso è suddiviso in due parti: il volume originario e la nuova ala, posta in aderenza al lato ovest. Oltre all'ingresso sul fronte principale, ve ne sono altri tre che conducono al piano primo: due sui fronti laterali ed un terzo sul lato nord. Al sottotetto si accede per mezzo di una botola situata nel corridoio del primo piano, all'interno del corpo di fabbrica originario. Il piano terra presenta pavimenti in somasa ed ospita due sale destinate all'affumicazione e alla stagionatura dei formaggi, mentre il piano superiore è composto da due aule destinate alle riunioni. Il sottotetto era utilizzato come fienile.
--	--

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene//p.t.
PVMG - Genere	in 'somasa'

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene//p.1
PVMG - Genere	in tavole di larice

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. sottotetto
PVMG - Genere	in tavole di larice

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Nicchia con statua di S. Antonio da Padova con il Bambinello.
DECM - Materiali	intonaco

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	incisione sulla trave di colmo
LSII - Trascrizione testo	1887
LSIC - Tecnica	inciso
LSIM - Materiali	legno

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	L'immobile si presenta in buono stato di conservazione, sebbene il suo uso sia molto limitato.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione delle scandole con lamiera in epoca recente.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	deposito di prodotti caseari.
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	caseificio e sede societaria.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Soc. cooperativa di Falcade Alto
CDGI - Indirizzo	Via Falcade Alto n°50
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7136
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Veduta d'insieme (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1638519901027
FNTT - Tipo	relazione storico artistica
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del	

compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Manente S.
CMPD - Data	1999
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Edificio in muratura intonacata, a due falde asimmetriche, dotato di nicchia con santo sul fronte principale e di una grande canna fumaria semicircolare sporgente dal lato est.La relazione storica corrisponde al file 00307826.doc.