

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00307800
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	BL
PVCC - Comune	Falcade
PVCL - Località	Falcade Alto

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Falcade Alto

<b>CSTA</b>	frazione
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - OGGETTO</b>	
<b>OGTT - Tipo</b>	casa
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	rurale
<b>OGTD - Denominazione</b>	Casa rurale
<b>CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI</b>	
<b>CRD - COORDINATE</b>	
<b>CRDR - Sistema di riferimento</b>	Gauss-Boaga
<b>UB - UBICAZIONE</b>	
<b>CTS - CATASTO</b>	
<b>CTSF - Foglio</b>	30
<b>CTSP - Particelle</b>	174
<b>UBV - UBICAZIONE</b>	
<b>UBVA - Genere dell'affaccio</b>	principale
<b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b>	Via Falcade Alto
<b>UBVN - Numero civico</b>	62
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBD - Denominazione</b>	NR
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio è stato realizzato seguendo un modello tipologico ricorrente sia nella valle del Biois come nello zoldano, definito "tipo murato bifalde antico", evoluzione di quello denominato "palazzo signorile", introdotto durante il dominio della Serenissima in connessione allo sfruttamento delle miniere di ferro e piombo della zona. La costruzione è stata completata nel 1821.
<b>RENF - Fonte</b>	E. Gellner - Architettura rurale nelle Dolomiti Venete - Ed Dolomiti (Cortina)C. Lazzarin - Valle di Zoldo - tip. Bonetta (Bl)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1821/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto

<b>REVI - Data</b>	1821/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	L'immobile è stato oggetto di diverse manomissioni succedutesi nel tempo. Prendendo a campione la facciata est, relativamente integra, si può supporre che tutte le finestre della casa in origine fossero decorate a cornici a graffito. La parete ovest presenta, ai piani superiori tre aperture rimaneggiate nel senso della lunghezza. Anche gli spigoli del fabbricato presentavano dei decori, che attualmente sono leggibili solo in parte. Il 'soler' del sottotetto presenta un parapetto non originale. La copertura originaria in scandole è stata sostituita con una in lamiera.
<b>RENF - Fonte</b>	N.d.C.
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELV - Validità</b>	ca.
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1821/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+5
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t./p. 1//p. 2//p. 3//p. sottotetto
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a tre settori
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	Il fabbricato è costituito da pareti in pietra intonacata e da strutture orizzontali in legno. Il tetto è a 'capanna' con travi a 'terzera' e copertura in lamiera. Esso è costituito da pali tondi, 'longoni', sui quali posano le smezzole, 'asre'. La copertura è realizzata senza l'uso di chiodi. L'immobile ha un corridoio centrale, che affaccia con un'apertura a valle e chiude con il corpo scala a monte, lungo i cui lati vi sono due o più stanze ad ogni piano. L'edificio, a pianta pressochè quadrata, presenta una rotonda di forma rettangolare, in addossamento al lato est, a livello del primo piano. Anch'essa presenta una copertura in lamiera, composta da tre falde addossate alla canna fumaria. Sul fronte principale vi sono due 'soler', posti al primo ed al secondo piano, sostenuti da travi a sezione rotonda, con interasse pari circa ad un metro. Il parapetto del più basso si presenta elegantemente intagliato, mentre quello superiore è dato da pali disposti orizzontalmente.
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	Il corridoio del piano terra presenta un pavimento in parte in pietra nera ed in parte in 'salesà'.

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Intorno alle finestre e all'apertura ovale del sottotetto vi sono decori a graffito grigio su fondo bianco.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Intorno alle finestre vi sono decori a graffito grigio su fondo bianco.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Intorno alle finestre vi sono decori a graffito grigio su fondo bianco.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Intorno alle finestre vi sono decori a graffito grigio su fondo bianco.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Gli spigoli del fabbricato sono ornati da decori a finti mattoni alternati, a graffito grigio su fondo bianco.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	graffito
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Gli spigoli del fabbricato sono ornati da decori a finti mattoni alternati, a graffito grigio su fondo bianco.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	intaglio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Il parapetto del 'soler' al primo piano presenta un elegante disegno ad intaglio.
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	Incisione sulla trave di colmo.
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	CSLI 1821
<b>LSIC - Tecnica</b>	inciso
<b>LSIM - Materiali</b>	legno
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Ganz Mercede
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Ganz Celestino
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Ganz Armando
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	De Pellegrini Romilda
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	De Pellegrini Armando
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	De Pellegrini Alino
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Falcade Alto n°2//Via Falcade Alto n°62//Via Falcade Alto n°62 //Via Cime d'Auta n°20//Via Venezia n°83//Via Falcade Alto n°62

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumento in vigore</b>	P.R.G.
-----------------------------------	--------

**AL - ALLEGATI**

<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
--	---

**FTA - FOTOGRAFIE**

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7117
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto frontale (1999)

**DVA - DOCUMENTI VARI**

<b>DVAN - Numero di allegato</b>	2
<b>DVAT - Tipo</b>	relazione Storico-Architettonica

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FNT - FONTI ARCHIVISTICHE**

<b>FNTH - Codice identificativo</b>	New_1638519261812
<b>FNTT - Tipo</b>	relazione storico artistica

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILATORI**

<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	compilazione della scheda
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Manente S.
<b>CMPD - Data</b>	1999

**CMP - COMPILATORI**

<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	fotografia
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Abbruscato F.
<b>CMPD - Data</b>	1999

**FUR - Funzionario  
responsabile**

Costanzo G.

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

Casa murata bifalde a cinque piani con rotonda sul lato est e due soler sul fronte principale. Decorata da graffiti grigi su fondo bianco, agli spigoli ed ai bordi di tutte le finestre. Il corridoio del piano terra ha un pavimento parte in pietra nera e parte in 'salesà'. La trave di colmo riporta l'incisione 'CSLI 1821'. La relazione storica corrisponde al file: 00307800.doc.