

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307790

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Falcade Alto

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Falcade Alto

CSTA località

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo casa

OGTQ - Qualificazione rurale

OGTD - Denominazione Casa rurale

## CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

### CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

## UB - UBICAZIONE

### CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 30

|   |   |
|---|---|
| <b>CTSP - Particelle</b>                        | 186   |
| <b>UBV - UBICAZIONE</b>                         |   |
| <b>UBVA - Genere dell'affaccio</b>              | principale  |
| <b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b> | Via Falcade Alto  |
| <b>UBVN - Numero civico</b>                     | 2   |
| <b>UBV - UBICAZIONE</b>                         |   |
| <b>UBVA - Genere dell'affaccio</b>              | secondario  |
| <b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b> | Via Falcade Alto vecchia  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>               |   |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                   |   |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                     | NR  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>           | NR  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                    |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                            |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>                      | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                 | progettazione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                           | L'edificio è stato realizzato nel 1612, seguendo un modello tipologico ricorrente sia nella valle del Biois che nello zoldano, definito "palazzo signorile bifalde di tipo antico", introdotto durante il dominio della Serenissima in connessione allo sfruttamento delle miniere di ferro e di piombo della zona. |
| <b>RENF - Fonte</b>                             | E. Gellner - Architettura rurale nelle Dolomiti Venete - Ed Dolomiti (Cortina)C. Lazzarin - Valle di Zoldo - tip. Benetta (Bl)  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>         |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                            | XVII  |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>                | primo quarto  |
| <b>RELI - Data</b>                              | 1612/00/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>        |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                            | XVII  |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>                | primo quarto  |
| <b>REVI - Data</b>                              | 1612/00/00  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                    |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                            |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>                      | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                 | ristrutturazione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                           | L'immobile è stato oggetto di specifici interventi di restauro dopo il 1964, a causa di un incendio e dopo il 1966 in seguito all'alluvione. In conseguenza dell'incendio andarono perduti una 'stua' al secondo piano e il sottotetto in legno 'a gardiz', che venne successivamente ricostruito in muratura.      |
| <b>RENF - Fonte</b>                             | N.d.C. (da comunicazione del proprietario).   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>         |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                            | XX  |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | seconda metà |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1964/00/00   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |              |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XX           |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | seconda metà |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1966/00/00   |

## RE - NOTIZIE STORICHE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REN - NOTIZIA</b>            |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | demolizione parziale   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Nel 1728, in conseguenza all'ampliamento della limitrofa chiesa di S. Sebastiano la rotonda esistente sul lato est venne ridotta e l'edificio subì un calo della fondazione. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | N.d.C. (da comunicazione del proprietario).  |

## REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XVIII        |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | primo quarto |
| <b>RELI - Data</b>               | 1728/00/00   |

## REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XVIII        |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | primo quarto |
| <b>REVI - Data</b>               | 1728/00/00   |

## RE - NOTIZIE STORICHE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>REN - NOTIZIA</b>            |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | completamento  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Il corpo di fabbrica in aderenza al lato sinistro del fronte nord fu realizzato in epoca remota. Esso ospitava la 'liscivera'. La porta del fabbricato, con palo ligneo di chiusura fu sostituita nel 1939, mentre le originali scale e corridoio al piano terra in pietra furono trasformati con l'attuale rivestimento in piastrelle nel 1950. In epoca successiva venne eliminato il 'larin' dalla rotonda sul lato ovest. L'adiacente 'stua' è stata dotata dell'attuale rivestimento ligneo nel 1944. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | N.d.C. (da comunicazione del proprietario).  |

## REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XX         |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | prima metà |
| <b>RELI - Data</b>               | 1939/00/00 |

## REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>REVS - Secolo</b>             | XX           |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b> | seconda metà |
| <b>REVI - Data</b>               | 1950/00/00   |

## SI - SPAZI

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b> |             |
| <b>SIIR - Riferimento</b>         | intero bene |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui                |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | +4                              |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p. t./p. 1//p. 2//p. sottotetto |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | a tre settori                   |

### IS - IMPIANTO STRUTTURALE

|  |  |
|--|--|
| <b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b> | L'edificio è costituito pareti in pietra intonacata, strutture orizzontali in legno e sottotetto 'alla tirolese'. Il tetto è a capanna, con travi a 'terzera' e copertura in lamiera. Esso è costituito da pali tondi, 'longoni', sui quali posano le smezzole, 'asre'. La copertura è realizzata senza l'ausilio di chiodi. L'immobile ha un corridoio centrale, che affaccia con un'apertura a valle e chiude con il corpo scala a monte, lungo i cui lati si distribuiscono due o più stanze, ad ogni piano. Sul fronte posteriore vi sono alcuni corpi di fabbrica in addossamento: una vecchia 'lescivera' a sinistra e a destra un annesso rustico collegato al fabbricato per mezzo di un ballatoio. La facciata a sud presenta due 'soler' con parapetti in legno lavorato, posti al secondo piano ed al sottotetto. |
|--|--|

### PN - PIANTA

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

#### PNT - PIANTA

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>      | p. t.              |
| <b>PNTS - Schema</b>                         | a sviluppo assiale |
| <b>PNTF - Forma</b>                          | quadrata           |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b> | rotonda            |

### SC - SCALE

#### SCL - SCALE

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b>         | interna     |
| <b>SCLG - Genere</b>             | scala       |
| <b>SCLO - Categoria</b>          | principale  |
| <b>SCLN - Quantità</b>           | 1           |
| <b>SCLL - Collocazione</b>       | assiale     |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | a due rampe |

### PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

#### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b> | p. t.       |
| <b>PVMG - Genere</b>     | in ceramica |

#### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b> | p. 1     |
| <b>PVMG - Genere</b>     | in legno |

#### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b> | p. 2     |
| <b>PVMG - Genere</b>     | in legno |

#### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

|  |  |
|--|--|
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                   | p. sottotetto  |
| <b>PVMG - Genere</b>                       | in legno   |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>            |  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>           |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                   | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>                 | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                         | fregio lungo gli spigoli   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>      | a riquadri   |
| <b>DECM - Materiali</b>                    | intonaco   |
| <b>LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>     |  |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>    |  |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                   | prospetto principale   |
| <b>LSIG - Genere</b>                       | iscrizione   |
| <b>LSIT - Tipo</b>                         | Incisione sulla trave di colmo.  |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>           | 1611   |
| <b>LSIC - Tecnica</b>                      | inciso   |
| <b>LSIM - Materiali</b>                    | legno  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                  |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>        |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>       | mediocre   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>       | Sono state alterate caratteristiche salienti, quali la maggior parte dei pavimenti originari, il 'larin' nella rotonda ad ovest, il tetto in scandole. |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                  |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                   |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                          | abitazione   |
| <b>USO - USO STORICO</b>                   |  |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>      | destinazione originaria  |
| <b>USOD - Uso</b>                          | abitazione   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b> |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>          |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>         | proprietà privata  |
| <b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>       | De Pellegrini Dante  |
| <b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>       | De Pellegrini Costante   |

|  |  |
|--|--|
| <b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>         | De Pellegrini Gianmaria  |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                      | Via Falcade Alto n°2//Via Falcade Alto n°2//Via Falcade Alto n°2   |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |  |
| <b>STUT - Strumento in vigore</b>            | P.R.G  |
| <b>AL - ALLEGATI</b>                         |  |
| <b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>       | 1  |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                      |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 7099   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | diapositiva  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | prospetto frontale (1999)  |
| <b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>                  |  |
| <b>DVAN - Numero di allegato</b>             | 2  |
| <b>DVAT - Tipo</b>                           | relazione Storico-Architettonica   |
| <b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>                  |  |
| <b>DVAT - Tipo</b>                           | Bibliografia   |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |  |
| <b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>             |  |
| <b>FNTH - Codice identificativo</b>          | New_1638518467767  |
| <b>FNTT - Tipo</b>                           | relazione storico artistica  |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                     |  |
| <b>CMP - COMPILATORI</b>                     |  |
| <b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>          | compilazione della scheda  |
| <b>CMPN - Nome del compilatore</b>           | Manente S.   |
| <b>CMPD - Data</b>                           | 1999   |
| <b>CMP - COMPILATORI</b>                     |  |
| <b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>          | fotografia   |
| <b>CMPN - Nome del compilatore</b>           | Abbruscato F.  |
| <b>CMPD - Data</b>                           | 1999   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>        | Costanzo G.  |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                      |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                    | Casa murata bifalde, con rotonda e due soler agli ultimi piani, decorata da graffiti angolari a finti mattoni. Incisione sulla trave di colmo riportante la data 1612. La relazione storica corrisponde al file: 00307790.doc. |