

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo
generale 00307790

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Falcade Alto

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Falcade Alto

CSTA località

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo casa

OGTQ - Qualificazione rurale

OGTD - Denominazione Casa rurale

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di
riferimento Gauss-Boaga

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 30

CTSP - Particelle	186
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Falcade Alto
UBVN - Numero civico	2
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	secondario
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Falcade Alto vecchia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'edificio è stato realizzato nel 1612, seguendo un modello tipologico ricorrente sia nella valle del Biois che nello zoldano, definito "palazzo signorile bifalde di tipo antico", introdotto durante il dominio della Serenissima in connessione allo sfruttamento delle miniere di ferro e di piombo della zona.
RENF - Fonte	E. Gellner - Architettura rurale nelle Dolomiti Venete - Ed Dolomiti (Cortina)C. Lazzarin - Valle di Zoldo - tip. Benetta (Bl)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1612/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1612/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	L'immobile è stato oggetto di specifici interventi di restauro dopo il 1964, a causa di un incendio e dopo il 1966 in seguito all'alluvione. In conseguenza dell'incendio andarono perduti una 'stua' al secondo piano e il sottotetto in legno 'a gardiz', che venne successivamente ricostruito in muratura.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1964/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1966/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Nel 1728, in conseguenza all'ampliamento della limitrofa chiesa di S. Sebastiano la rotonda esistente sul lato est venne ridotta e l'edificio subì un calo della fondazione.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1728/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1728/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Il corpo di fabbrica in aderenza al lato sinistro del fronte nord fu realizzato in epoca remota. Esso ospitava la 'liscivera'. La porta del fabbricato, con palo ligneo di chiusura fu sostituita nel 1939, mentre le originali scale e corridoio al piano terra in pietra furono trasformati con l'attuale rivestimento in piastrelle nel 1950. In epoca successiva venne eliminato il 'larin' dalla rotonda sul lato ovest. L'adiacente 'stua' è stata dotata dell'attuale rivestimento ligneo nel 1944.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1939/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1950/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. t./p. 1//p. 2//p. sottotetto
SIIV - Suddivisione verticale	a tre settori

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è costituito pareti in pietra intonacata, strutture orizzontali in legno e sottotetto 'alla tirolese'. Il tetto è a capanna, con travi a 'terzera' e copertura in lamiera. Esso è costuito da pali tondi, 'longoni', sui quali posano le smezzole , 'asre'. La copertura è realizzata senza l'ausilio di chiodi. L'immobile ha un corridoio centrale, che affaccia con un'apertura a valle e chiude con il corpo scala a monte, lungo i cui lati si distribuiscono due o più stanze, ad ogni piano.Sul fronte posteriore vi sono alcuni corpi di fabbrica in addossamento: una vecchia 'lescivera' a sinistra e a destra un annesso rustico collegato al fabbricato per mezzo di un ballatoio. La facciata a sud presenta due 'soler' con parapetti in legno lavorato, posti al secondo piano ed al sottotetto.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	rotonda

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in ceramica
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in legno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	in legno

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. sottotetto
PVMG - Genere	in legno

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fregio lungo gli spigoli
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	intonaco

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Incisione sulla trave di colmo.
LSII - Trascrizione testo	1611
LSIC - Tecnica	inciso
LSIM - Materiali	legno

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Sono state alterate caratteristiche salienti, quali la maggior parte dei pavimenti originari, il 'larin' nella rotonda ad ovest, il tetto in scandole.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	De Pellegrini Dante
CDGS - Indicazioni	

specifiche	De Pellegrini Costante
CDGS - Indicazioni specifiche	De Pellegrini Gianmaria
CDGI - Indirizzo	Via Falcade Alto n°2//Via Falcade Alto n°2//Via Falcade Alto n°2
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7099
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	prospetto frontale (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAT - Tipo	Bibliografia
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1638518467767
FNTT - Tipo	relazione storico artistica
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Manente S.
CMPD - Data	1999
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Casa murata bifalde, con rotonda e due soler agli ultimi piani, decorata da graffiti angolari a finti mattoni. Incisione sulla trave di colmo riportante la data 1612. La relazione storica corrisponde al file: 00307790.doc.