

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307811

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Falcade Alto

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Falcade Alto

CSTA frazione

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo casa - tabià

OGTD - Denominazione Casa - tabià

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 29

CTSP - Particelle 256

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Falcade Alto
UBVN - Numero civico	26

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio	secondario
UBVP - Ubicazione non viabilistica	Cortile posteriore.

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	L'impianto originario dell'edificio fu realizzato seguendo un modello ricorrente sia nella valle del Biois che nello zoldano che il Gellner definisce come 'casa a disimpegno interno di tipo antico', derivante dal 'palazzo signorile' introdotto durante il dominio della Serenissima in connessione allo sfruttamento delle miniere di ferro e di piombo della zona. Esso è costituito da un edificio in muratura, bifalde, a pianta pressochè quadrata con una rotonda verso lo spigolo sinistro del fronte sud ed una a metà del lato est. Lo schema distributivo prevede un corridoio, in posizione baricentrica che affaccia a valle con una porta e ospitava a monte il vano scala. Su ognuno dei due lati del corridoio si aprono due o più stanze ad ogni piano.
RENF - Fonte	A. Gellner - Architettura rurale nelle Dolomiti Venete - Ed. Dolomiti (Cortina)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	L'immobile, nel corso del tempo è stato oggetto di numerose pesanti trasformazioni. Intorno alle due rotonde vennero costruiti altri volumi di grandi dimensioni. A testimonianza di ciò si può notare lungo la parete divisoria della camera dell'appartamento posto a sud-ovest, una finestra con grate a maglia indissolubile, che in origine costituiva un'apertura verso l'esterno, poi inglobata.
	A. Gellner - Architettura rurale nelle Dolomiti Venete - Ed. Dolomiti

RENF - Fonte	(Cortina)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala sud-ovest
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La rotonda verso valle non possiede più il 'larin' ed il bagno ad essa adiacente venne ampliato nel 1989. Le lastre in pietra di grandi dimensioni furono sostituite da tavole in larice, nel corso del restauro effettuato nel 1994. Durante tali lavori vennero tolte due rampe in pietra che consentivano al precedente inquilino disabile il transito alla zona notte posta a livello superiore. Venne inoltre asportato anche il solaio superiore della cucina. La stanza adiacente, a livello superiore fu trasformata in soppalco, mentre a piano terra, l'originaria 'stua' presenta un 'fornel' rifatto a somiglianza dell'originale.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVV - Validità	post
REVI - Data	1994/00/00
REVX - Validità	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala destra - p.1
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'ala destra, a livello del primo piano, è stata suddivisa in due unità. La rotonda verso est è stata trasformata in una camera, appartenente all'unità abitativa a nord-est mentre l'adiacente 'stua', ora soggiorno dell'appartamento a sud-est è stata privata del 'fornel'. L'originario corridoio centrale è stato diviso in due parti da una parete, la prima delle quali mantiene la funzione distributiva, mentre la seconda è adibita a camera. Anche l'ingresso dal 'soler' è frutto di un intervento posteriore, in quanto in origine alle stanze si accedeva solo dal disimpegno centrale.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	p.2
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	La parete destra del corridoio centrale è stata parzialmente demolita, mentre il 'larin' e le grandi 'laste' contenuti nella cucina a sinistra sono stati asportati. Rimane integro il rivestimento in cirmolo dell'adiacente 'stua', con 'celaz' decorato a rosa dei venti.sopra l'originaria rotonda è stato realizzato un servizio igienico.In tempi remoti, il corridoio centrale venne diviso in due parti da una parete lignea, la prima di esse mantenne la funzione distributiva, mentre quella verso valle fu impiegata come camera. La scala esterna che consente l'ingresso indipendente all'abitazione posta nell'ala est del fabbricato è frutto di un intervento successivo, in quanto l'unico accesso originario avveniva dal disimpegno centrale.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	(?)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	sottotetto
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Il sottotetto è stato interessato, già in tempi remoti, dall'introduzione di una serie di pareti lignee, finalizzata alla suddivisione in diverse proprietà.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	(?)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p. t./p. 1//p. 2//p. 3//p. sottotetto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato, alto cinque piani, è costituito da pareti in pietra intonacata e da strutture orizzontali in legno. Il tetto è a capanna, con travi a 'terzera', ricoperto in lamiera. Esso è costituito da pali rotondi, 'longoni', sui quali poggiano le smezzole, 'asre' ed è realizzato senza l'ausilio di chiodi. L'edificio è costituito da una parte principale, a forma parallelepipedica, lungo i cui lati sono stati realizzati una serie di volumi in aderenza. Attualmente al suo interno sono stati ricavati sei appartamenti, ai quali si sommano alcune stanze pericolanti, affaccianti sul fronte sud.
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	in tavole di larice
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1- corridoio
PVMG - Genere	in laste
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. sottotetto
PVMG - Genere	in tavole di larice
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
	Nonostante alcune parti dell'edificio siano state oggetto di recenti

STCO - Indicazioni specifiche	restauri, essi non si sono rivelati particolarmente attenti al mantenimento delle originarie caratteristiche dell'immobile, inoltre recentissimi interventi di ampliamento ancora in corso d'opera stanno pericolosamente alterandone la fisionomia primitiva.
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	ala sud-ovest
RSTI - Data inizio	1994/00/00
RSTF - Data fine	1994/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione generale dell'ala sud-est, con asportazione degli originari pavimenti in laste, sopraelevazione dei soffitti ed introduzione di soppalchi.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1970/00/00
RSTF - Data fine	1970/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione dell'originaria copertura in scandole con una in lamiera.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	ala est
RSTI - Data inizio	1945/00/00
RSTF - Data fine	1945/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione dei vecchi pavimenti in laste con quelli attuali, all'interno della cucina al secondo piano.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	De Pellegrini Clelia e Pirazzoli Andrea e altri
CDGI - Indirizzo	Via Falcade Alto n°36

AL - ALLEGATI

SFC - Stralcio foglio catastale	1
--	---

FTA - FOTOGRAFIE**FTAN - Codice identificativo** New_1630931525138**FTAP - Tipo** diapositiva colore**FTA - FOTOGRAFIE****FTAN - Codice identificativo** New_1630931591275**FTAP - Tipo** diapositiva colore**FTAT - Note** veduta d'insieme**DVA - DOCUMENTI VARI****DVAN - Numero di allegato** 2**DVAT - Tipo** relazione Storico-Architettonica**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FNT - FONTI ARCHIVISTICHE****FNTH - Codice identificativo** New_1630933093871**FNTT - Tipo** relazione storico artistica**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILATORI****CMPR - Ruolo del compilatore** compilazione della scheda**CMPN - Nome del compilatore** Manente S.**CMPD - Data** 1999**CMP - COMPILATORI****CMPR - Ruolo del compilatore** fotografia**CMPN - Nome del compilatore** Abbruscato F.**CMPD - Data** 1999**FUR - Funzionario responsabile** Costanzo G.**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Edificio in muratura, bifalde, a cinque piani, con due rotonde e con una serie di volumi in addossamento sopra i quali, sul fronte principale, emergono tre livelli di 'soler'. Al primo piano un antico corridoio a 'L' presenta un pavimento in 'laste' di pietra nera ed una 'bocca' da 'fornel'a sinistra dell'ingresso. La relazione storica corrisponde al file: 00307811.doc.