SCHEDA



| CD - CODICI | |
|------------------------------------|----------|
| TSK - Tipo di scheda | A |
| LIR - Livello di ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 05 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00348405 |
| ESC - Ente schedatore | S75 |
| ECP - Ente competente | S75 |

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia
BL
PVCC - Comune
Falcade
PVCL - Località
Pe di Falcade

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 04

CSTD - Denominazione Pe di Falcade

CSTA frazione

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo tabià
OGTD - Denominazione Tabià

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 31 CTSP - Particelle 203

| UBV - UBICAZIONE | | | |
|--|--|--|--|
| UBVA - Genere dell'affaccio | secondario | | |
| UBVD - Denominazione spazio viabilistico | Strada comunale di Pè di Flcade n°111 | | |
| UBV - UBICAZIONE | | | |
| UBVA - Genere dell'affaccio | secondario | | |
| UBVP - Ubicazione non | Affaccia sul cortile posteriore. | | |
| viabilistica | | | |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | | | |
| ATBD Daywin sing | NR | | |
| ATBD - Denominazione ATBM - Fonte | INK | | |
| dell'attribuzione | NR | | |
| RE - NOTIZIE STORICHE | | | |
| REN - NOTIZIA | | | |
| RENR - Riferimento | intero bene | | |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze | | |
| RENN - Notizia | L'edificio attuale è frutto di una ricostruzione effettuata nel 1897 riutilizzando il materiale di un fienile più antico, insistente nello stesso luogo. Tale evento è ricordato da una targa sopra l'ingresso. | | |
| RENF - Fonte | N.d.C. (da comunicazione del proprietario). | | |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | MO REMOTO | | |
| RELS - Secolo | XIX | | |
| RELV - Validità | ante | | |
| RELI - Data | 1897/00/00 | | |
| RELX - Validità | ante | | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | | | |
| REVS - Secolo | XIX | | |
| REVV - Validità | ca. | | |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà | | |
| REVW - Validità | ca. | | |
| REVI - Data | 1897/00/00 | | |
| REVX - Validità | ca. | | |
| RE - NOTIZIE STORICHE | | | |
| REN - NOTIZIA | | | |
| RENR - Riferimento | primo piano | | |
| RENS - Notizia sintetica | variazione d'uso | | |
| RENN - Notizia | Con la trasformazione di parte dell'edificio in falegnameria, nel corso degli anni '90, è stata introdotta una scala interna, che conduce dal primo piano a quelli superiori. In prercedenza l'ingresso al fienile avveniva unicamente dal portone antistante la rampa posteriore. | | |
| RENF - Fonte | N.d.C. (da comunicazione del proprietario). | | |
| , | REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | | |
| RELS - Secolo | XX | | |
| RELV - Validità | ca. | | |

| RELF - Frazione di secolo | seconda metà | | |
|--|---|--|--|
| RELW - Validità | ca. | | |
| RELI - Data | 1990/00/00 | | |
| RELX - Validità | ca. | | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTRE | REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | | |
| REVS - Secolo | XX | | |
| REVV - Validità | ca. | | |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà | | |
| REVW - Validità | ca. | | |
| REVI - Data | 1990/00/00 | | |
| REVX - Validità | ca. | | |
| SI - SPAZI | | | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | | | |
| SIIR - Riferimento | intero bene | | |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui | | |
| SIIN - Numero di piani | +4 | | |
| SIIP - Tipo di piani | p. t.//p. 1//p. 2//p. sottotetto | | |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | | | |
| ISP - Configurazione strutturale primaria | L'edificio, a pianta quadrata, è costituito da un primo livello, in addossamento al terreno, realizzato in pietra che ospita le stalle e da tre livelli superiori, totalmente in legno che compongono il fienile. Quest'ultimo è realizzato a block-bau, ed è avvolto su due lati da una struttura a 'kolondiei'. Le strutture orizzontali sono in legno. Il tetto è a padiglione, con struttura lignea e rivestimento in lamiera. In aderenza al lato ovest, vi è un volume a pianta rettangolare, di successiva realizzazione, creato per fornire una stalla la cavallo ed una stanza al piano superiore. Il primo piano è composto da una 'era' che introduce all'attuale falegnameria e alla nuova stanza realizzata sulla destra. Il piano secondo è ad aula unica, mentre il sottotetto è limitato alla parte più antica del fabbricato. Le stalle sottostanti sono formate da un unico ambiente che presenta le mangiatoie a sinistra e lo scivolo per il fieno nella parete di fondo. | | |
| SC - SCALE | | | |
| SCL - SCALE | | | |
| SCLU - Ubicazione | interna | | |
| SCLG - Genere | scala | | |
| SCLO - Categoria | principale | | |
| SCLN - Quantità | 1 | | |
| SCLL - Collocazione | assiale | | |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea | | |
| SC - SCALE | | | |
| COT COATE | | | |
| SCL - SCALE | | | |
| SCL - SCALE SCLU - Ubicazione | esterna | | |
| | esterna rampa | | |

| SCLN - Quantità | 1 | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| SCLL - Collocazione | longitudinale | | |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea | | |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA | PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME | ENTAZIONI | | |
| PVMU - Ubicazione | piani superiori | | |
| PVMG - Genere | in tavole di larice | | |
| LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEM | | | |
| | LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto sul cortile | | |
| LSIG - Genere | iscrizione | | |
| LSIT - Tipo | targa sopra la porta di ingresso | | |
| LSII - Trascrizione testo | 'Nel 1897 Messer Giovanni fece ricostruire'. | | |
| LSIC - Tecnica | inciso | | |
| LSIM - Materiali | legno | | |
| CO - CONSERVAZIONE | | | |
| STC - STATO DI CONSERVAZ | IONE | | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene | | |
| STCC - Stato di conservazione | buono | | |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'immobile si presenta in discrete condizioni, pur essendo stato parzialmente convertito a falegameria. | | |
| RS - RESTAURI | | | |
| RST - RESTAURI | | | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene | | |
| RSTI - Data inizio | 1990/00/00 | | |
| RSTF - Data fine | 1990/00/00 | | |
| RSTT - Tipo di intervento | Ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso a falegameria ed introduzione della scala interna. | | |
| US - UTILIZZAZIONI | | | |
| USA - USO ATTUALE | | | |
| USAR - Riferimento alla parte | piano primo | | |
| USAD - Uso | falegnameria | | |
| USA - USO ATTUALE | | | |
| USAR - Riferimento alla parte | piano terra | | |
| USAD - Uso | stalle | | |
| USA - USO ATTUALE | | | |
| USAR - Riferimento alla parte | piano secondo e sottotetto | | |
| USAD - Uso | fienile | | |
| ODIAD - OSO | Home | | |

| USO - USO STORICO | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | piano terra |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | stalle |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | piani superiori |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | fienile |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E | EVINCOLI |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDI | CA |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| CDGS - Indicazioni specifiche | Ganz Flora |
| CDGI - Indirizzo | Via Garibaldi n°11 - Falcade |
| STU - STRUMENTI URBANIST | TICI |
| STUT - Strumento in vigore | P.R.G. |
| AL - ALLEGATI | |
| SFC - Stralcio foglio catastale | 1 |
| FTA - FOTOGRAFIE | |
| FTAN - Codice identificativo | 7136 |
| FTAP - Tipo | diapositiva |
| FTAT - Note | Veduta d'insieme (1999) |
| DVA - DOCUMENTI VARI | |
| DVAN - Numero di allegato | 2 |
| DVAT - Tipo | relazione Storico-Architettonica |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI R | |
| FNT - FONTI ARCHIVISTICHI | E |
| FNTH - Codice identificativo | New_1641552967688 |
| FNTT - Tipo | relazione storico artistica |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILATORI | |
| CMPR - Ruolo del compilatore | compilazione della scheda |
| CMPN - Nome del compilatore | Manente S. |
| CMPD - Data | 1999 |
| CMP - COMPILATORI | |
| CMPR - Ruolo del compilatore | fotografia |

| CMPN - Nome del compilatore | Abbruscato F. |
|--------------------------------|---|
| CMPD - Data | 1999 |
| FUR - Funzionario responsabile | Costanzo G. |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Tabià di quattro piani, a 'kolondiei' con base in pietra e livelli superiori a castello. Presenta una copertura a padiglione ed una rampa retrostante per l'ingresso dei carri al primo piano. La relazione storica è contenuta nel file: 00348405.doc. |